README.md 10/10/2018

情况汇报: 截至发件时,各工厂反馈情况见《附录》。

根据曾总定义的截止期(2018.09.30),本阶段的核对已经结束,经过各工厂核实,我们姑且认为目前的集团 BOM是准确完整的。财务部门也将此作为预算的基础资料、成本核算的依据,BOM使用人对内容有疑义的,由 各工厂解释。

此外,反馈的通道将持续开放,希望各工厂可以持续推进资料的核实。

# 附录: 反馈情况

# 上海:

- 1. 反馈部分零件净重缺失(已修正)
- 2. 反馈部分层级结构多余(驳回)

### 昆山:

- 1. 反馈新项目(C1UX)问题(待更新受控BOM)
  - 4158386 原型腔类型为2 可制件数为44,实际生产时发现型腔类型为1,可制件数只有22件
  - 。 4158402 原型腔类型为1 可制件数为3,实际生产时发现型腔类型为1出1套材,可制件数为6件
  - 4158410 原型腔类型为1+1 可制件数为3,实际生产时发现型腔类型为1出1套材,可制件数为7件
- 2. 反馈净重问题(已修正)

# 武汉:

反馈:没有问题

# 成都:

未反馈问题