

**D.O.C. S.C.S.
STRADA CUORGNÈ, 109
10156 - TORINO (TO)**

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

**Questo documento è riservato e deve essere
custodito separatamente rispetto al resto della
documentazione inerente la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.**

Ing. Fabio Rosito

Sicurezza e salute dei lavoratori, Sistemi di gestione, Formazione

Sede Legale: Via Saverio Mercadante, 74 – 10154 Torino

Sede operativa: via Chiesa della Salute, 24 – 10147 Torino

Cell. 329/64.12.255 Tel. 011/19.48.354 – 011/21.08.46 Fax 0215/19.26.650

sito internet: www.rositofabio.it email: info@rositofabio.it

Cod. Fisc: RSTFBA77B06L219S. e Part. Iva 1009938001

Anomalia rilevata il: 02/11/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 2 di 10
--	---	----------------

Descrizione

Nel corso del sopralluogo non è stato individuato il cartello riportante l'orario di lavoro e l'estratto delle sanzioni disciplinari del CCNL applicato.

Intervento

Provvedere ad installare cartello indicante l'orario di lavoro e l'estratto del CCNL applicato relativamente agli articoli riguardanti le sanzioni disciplinari. La mancata affissione delle sanzioni disciplinari determina l'impugnabilità di qualsiasi provvedimento disciplinare preso dal datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

Immagini



Immagine 1: cartello su cui riportare l'indicazione circa l'orario di lavoro.

Normativa applicabile

R.D.L. n. 692 del 15/03/1923;
Legge 300/1970 art. 7.

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109
10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 02/11/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 3 di 10
--	---	----------------

Descrizione

La cassetta del primo soccorso presente non contiene i presidi minimi previsti dalla normativa.

Intervento

Provvedere ad acquistare una cassetta di primo soccorso per aziende del gruppo B. Si riporta di seguito l'elenco dei presidi minimi previsti dalla normativa:

Guanti sterili monouso (5 pa).

Visiera paraschzi.

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Si consiglia di integrare il contenuto della cassetta con mascherina per la respirazione artificiale e pallone di Ambu, al fine di rendere maggiormente efficaci gli eventuali interventi di primo soccorso.

Il contenuto della cassetta andrà periodicamente controllato anche al fine di verificare le date di scadenza dei presidi.

Immagini



Immagine 1: cartello da posizionare sulla porta del locale in cui è installata la cassetta



Immagine 2: cassetta di primo soccorso



Immagine 3: pallone di ambu e mascherina oronasale

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109

10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 02/11/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 4 di 10
--	---	----------------



Immagine 3: cassetta di primo soccorso presente in azienda.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 45 coma 1;
D.M. 388/03 allegato I.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109
10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 5 di 10
--	---	----------------

Descrizione

I lavoratori dell'azienda non sono stati formati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Intervento

Provvedere ad organizzare la formazione di tutti i lavoratori.

La docenza deve essere affidata a docenti qualificati, ovvero in possesso di almeno tre anni di esperienza in docenza o tecnica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori o, a partire dal 2014, in possesso di almeno uno dei 9 requisiti previsti dalla normativa specifica di qualificazione dei formatori.

La formazione dei lavoratori è composta da due moduli:

Modulo generale della durata minima di 4 ore, uguale per tutte le aziende. Durante questo modulo vengono trattati temi di carattere generale quali i principali termini utilizzati, le figure aziendali e i relativi compiti e obblighi e la vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Modulo specifico della durata minima di 4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio correlabile alla specifica attività svolta. Durante questo modulo, vengono trattati i rischi specifici legati alla mansione svolta.

Si ricorda che l'avvio del corso deve essere comunicato, con almeno 15 giorni di anticipo, all'organismo paritetico o ente bilaterale competente per territorio e settore merceologico.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 1, 2, 3, 4, 6;

Accordo Stato Regioni 21/12/2011;

Accordo Stato Regioni 25/07/2012;

D.M. 18/03/2012.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.317,6 a 5.709,6 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109

10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 6 di 10
--	---	----------------

Descrizione

Gli incaricati del primo soccorso risultano non essere stati formati.

Intervento

Provvedere alla formazione degli incaricati del primo soccorso:

- 1) 12 ore per le attività del gruppo B e C;
- 2) 16 ore per le attività appartenenti al gruppo A.

Si ricorda che, la normativa, prevede l'obbligo di aggiornamento della formazione per gli incaricati del primo soccorso, tale aggiornamento, con cadenza minima di tre anni, non dovrà avere durata inferiore a:

- 1) 4 ore per le attività del gruppo B e C;
- 2) 6 ore per le attività del gruppo A.

Si ricorda che, per le attività rientranti nel gruppo A, è necessario inviare comunicazione all'A.S.L. competente per territorio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 43 comma 1 lettera b;
D.M. 10/03/1998 artt. 6 e 7.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109
10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 7 di 10
--	---	----------------

Descrizione

Il piano dietro al bancone può essere causa di inciampo..

Intervento

Provvedere a segnalare i punti a rischio di inciampamento. La segnalazione deve avvenire installando, sul punto di pericolo, striscia a bande gialle e nere e apponendo, nei pressi, il cartello specifico.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il rischio di inciampo.



Immagine 2: striscia gialla e nera con cui evidenziare i punti pericolosi.




Immagine 3: piano dietro al bancone.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109
10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 8 di 10
--	---	----------------

Descrizione

Provvedere a controllare che l'impianto di messa a terra venga sottoposto alla verifica periodica prevista dalla normativa.

Intervento

Se non è stato fatto, provvedere a contattare un organismo notificato in base al D.P.R. 462/01 al fine di effettuare la verifica periodica dell'impianto di messa a terra. La cadenza con cui effettuare la verifica è biennale, per i luoghi a maggior rischio di incendio, o quinquennale, per le restanti tipologie di attività.
Provvedere a verificare l'avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di eventuali impianti di protezione dalle scariche atmosferiche agli organi competenti, INAIL e ASL/ARPA.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 86.

Sanzioni previste

Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,8 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109
10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 02/11/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 9 di 10
--	---	----------------

Descrizione

Alcune uscite di emergenza, durante il sopralluogo, erano completamente o parzialmente ingombrate da arredi o materiale impropriamente posizionato.

Intervento

E' necessario liberare l'accesso alle porte di emergenza al fine di facilitare l'evacuazione. Inoltre, provvedere a controllare periodicamente che le stesse uscite siano lasciate sgombre durante l'orario di lavoro.

Immagini

Immagine 1: via di esodo ingombrata da cassette di bottiglie.

Normativa applicabile

•D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera b.

Sanzioni previste

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Alta. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109
10156 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 02/11/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 10 di 10
--	---	-----------------

Descrizione

Le porte dei bagni non sono apribili dall'esterno per poter soccorrere chi eventualmente dovesse sentirsi male.

Intervento

Sostituire l'apertura a chiave con chiavistello di sicurezza che ne permetta l'apertura dall'esterno utilizzando un cacciavite.

Immagini



Immagine 1: chiavistello di sicurezza che permette l'apertura dall'esterno del WC.



Immagine 2: bagno del cuoco senza chiavistello di sicurezza.

Normativa applicabile

D.G.R. n. 1995 del 9 febbraio 2006, punto 7;
D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 64 comma 1 lettera a.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

strada Cuorgnè, 109
10156 - Torino (TO)