PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen : SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit : 02 Mei 2017 Revisi : 00 Hal : 1 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan: Supervisor QC

Pelaksana: - INSPECTOR QC

- TEKNISI

No	Gambar	Penjelasan	
110	Settingan dari Unit		
1.		Siapkan PROVA 800 (unit, adaptor, sensor suhu, CD Soft ware, kabel USB (kabel printer))	
2.	PRICORN CHI	Pastikan Prova telah mendapatkan tegangan inputan (8 x 1,5 (AA)) atau adaptor dan sensor terpasang pada inputan, kemudian tekan tombol power	
3.	Pg SETUP Pg	Tekan tombol arah atas,bawah samping kanan samping kiri hingga sampai pada low limid hight setting batas atas dan batas bawah dari masing-masing sensor	
4.		Tekan tombo larah atas plus untuk menambah nilai settingan dan bawah min untuk mengurangi nilai settingan	
5.	LO-ETHITS-HI	Hingga masing-masing sensor tersetting low 153 °C dan hight 187°C	

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen: SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit: 02 Mei 2017 Revisi: 00 Hal: 2 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

6. Tekan TYPE untuk mengubah sensor yang digunakan TYPE Pilih settingan K untuk memilih sensor thermocouple 7. Tekan tombol °C°F Untuk mengubah derajat dari °F menjadi °C (atau sebaliknya) Tekan tombol Graph 8.

Untuk menampilkan grafik suhu

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen: SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit: 02 Mei 2017 Revisi: 00 Hal: 3 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

9.



Tekan REC untuk mulai merekam data yang diambil




Maka akan mulai merekam data dan tekan REC kembali untuk menghentikan perekaman data

10.



Tekan tombol File untuk melihat data yang telah direkam



Pilih salah satu data



Tekan Enter untuk membuka data yang telah direkam tersebut



Tekan tombol silang untuk menghapus data



Tekan tombol arah panah untuk mengarahkan pilihan YES (untuk menghapus data) dan NO (untuk tidak melakukan penghapusan data)



Tekan SETUP untuk kembali ketampilan awal

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen: SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit: 02 Mei 2017 Revisi: 00 Hal: 4 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI



1.



Instal Software:

Pilih Run Install.bat



Maka akan muncul seperti gambar (terdapat tulisan Welcome), Klik Next



Maka akan muncul seperti gambar (terdapat tulisan User Information), klik Next



Maka akan muncul seperti gambar (terdapat tulisan Installation Folder), klik Next



Maka akan muncul seperti gambar (terdapat tulisan Shortcut Folder : Multi Input Thermometer & Data Logger), pilih Install shortcut for current user only, kemudian klik Next



Maka akan muncul seperti gambar (terdapat tulisan Ready to Install), klik Next

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen : SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit : 02 Mei 2017 Revisi : 00 Hal : 5 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI



Maka akan muncul seperti gambar (terdapat tulisan Installing Input Thermometer & Data Logger) tunggu beberapa saat



Maka akan muncul seperti gambar (terdapat tulisan Instalation Successful)

2.



Hubungkan Unit pada PC (dengan kabel printer/USB)



Klik Multi Input Thermomether pada desktop (2x klik)



Maka akan tampil seperti gambar, kemudian klik Communication




Maka akan muncul Shearch Data Logger

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

Tgl. Terbit: 02 Mei 2017 Revisi: 00 Hal: 6 dari 9 No. Dokumen: SPA-PP/QC-02

Penanggung Jawab Kegiatan: Supervisor QC Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI




Maka akan muncul seperti gambar, (terdapat banyak pilihan settingan) Dan mulaimuncul grafik suhu yang dideteksi PROVA 800 saat itu juga



Save to PRO, untuk menyimpan data yang ditampilkan tersebut dalam bentuk file yang hanya dapat dibuka lewat instalan dari software Multi Input Thermometer



File, untuk membuka data



Maka akan muncul data yang telah tersimpan pada memori (unit Multi Input Thermometer), kemudian klik salah satu data yang ingin dibuka (lalu klik OPEN)



Maka akan terbuka data yang telah dipilih tersebut



Terdapat pilihan by CSV dsn by TAB By CSV: penyimpanan data berupa Excel By TAB: penyimpanan data berupa tab (pilih salah satu)




Maka akan muncul seperti gambar, pilih tempat penyimpanan (seperti dokumen, Data C, atau E) ketik nama file, klik save (jika pilhan by TAB maka file akan berbentuk TAB dan jika by CSV maka file akan berbentuk Excel)

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen: SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit: 02 Mei 2017 Revisi: 00 Hal: 7 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC


- TEKNISI



Maka akan tersimpan seperti gambar (jika pilhan by TAB maka file akan berbentuk TAB dan jika by CSV maka file akan berbentuk Excel)



Temp Change, Untuk pemilihan derajat C dan F



Klik Temp Change, maka akan tampil seperti gambar (perubahan derajat suhu dari F menjadi C atau sebaliknya)



S.R, untuk pengaturan waktu pengambilan data suhu



Ketika S.R dipilih, maka akan muncul seperti gambar. Kemudian isi sesuai jeda waktu pengambilan data yang diinginkan kemudian klik Apply

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen: SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit: 02 Mei 2017 Revisi: 00 Hal: 8 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI







Klik SD Format, maka akan muncul seperti gambar (perintah format dan restart) klik yes untuk setuju melakukan format dan No untuk membatalkan perintah


SD Format, Untuk memformat seluruh data yang ada di memori (SD



Print LCD



Maka akan tampil seperti gambar



Read data Files, untuk pembacaan data file yang telah disave tersebut



Klik Open, untuk membuka data yang telah ke save (berbentuk File yang hanya dapat dibuka di MultiInput Thermometer saja)



Maka akan tampil seperti gambar,

PETUNJUK PENGGUNAAN MULTI INPUT THERMOMETER PROVA 800

No. Dokumen: SPA-PP/QC-02 Tgl. Terbit: 02 Mei 2017 Revisi: 00 Hal: 9 dari 9

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI



dan Save pro akan tampil menjadi AS (fungsi sama sebagai penyimpanan data)



Print, Untuk mencetak hasil grafik yang ditampilkan pada PC

Dibuat Oleh,		Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
	Penanggung Jawab	Manager	Director

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak,baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Director