PT. SINKO PRIMA ALLOY

PETUNJUK PENGGUNAAN TENSILE TEST

No. Dokumen : Tgl. Terbit : Rev : 00

Penanggung Jawab Kegiatan: Supervisor QC

Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

Catatan.

• Jauhkan penggunaan dari berbagai jenis cairan.

• Pastikan tegangan sumber yang digunakan 220 Volt.

• Ikuti Petunjuk Penggunaan dengan baik

INSTALASI

1. Sambungkan ujung kabel power dan kabel RS232 ke unit tensile, Perhatikan gambar.






2. Sambungkan kabel power ke sumber tegangan dan ujung RS232 ke PC yang sudah terinstalasi, Perhatikan gambar.






3. Pasang bahan yang akan di uji pada tuas penarik. Kemudian kencangkan pengunci tuas penarik agar bahan dicengkram dengan baik.



1. Hidupkan unit Tensile dengan menekan tombol power hingga lamu hijau menyala. Perhatikan gambar berikut.




2. Hidupkan PC kemudian buka aplikasi Real.exe






3. Pilih opsi pengujian



4. Klik tombol start



5. Baca grafik hasil pengujian



Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak,baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur