



TR: u15-3 MP09

Richard Taroux CR

Dim 25/06/2023 21:42

À Atelier Consultation CR <atelier.consultation@claisse-rail.fr>,Dépannage Sablé Claisse-Rail <depannage-sable@claisse-rail.fr>,Atelier Sablé CR <atelier-sable@claisse-rail.fr>,Magasin Sablé CR <magasin@clmtp.fr>



PIÈCES DETACHÉES

Coupleur mécanique MOS


Monté sur la machine avec les axes d'origine

Systeme Motion Original



Module 0 - 900 kg a 21



KIT SAV - 5079782



KIT SAV - 5142083

**KIT SAV - 5103634**

PIECES DE RECHANGE POUR COUPLEURS RETROMATIC MO

Commissariats pour coupleurs mécaniques MO moult



Mil et composants pour câbles mécaniques M60 mécano-soudés

Mazzoni et al. *Cell Death and Disease* (2015) 6:e10221 | DOI:10.1038/cdd.2015.10221

Cordialement