DAC1 DNL：失配在进位处出尖峰

校准后尖峰被位权项吸收；剩余为 1.5 ppm 非位权残差



逐码 DNL；20.5 bit 下不可直接测。