## **Prozesse**

Auf dieser Seite sind die Prozesse dargestellt, die bei der Entwicklung nach den Anforderungen der funktionalen Sicherheit zu berücksichtigen sind. Grundlage der Prozesse ist das Automotive SPICE 3.1.

Die Management- und die Unterstützungsprozesse sind während der gesamten Entwicklung zu berücksichtigen. Die Entwicklungsprozesse sind von oben links nach unten links und dann von unten rechts nach oben rechts unbedingt nacheinander zu bearbeiten. Die Arbeitsergebnisse eines Prozesses dienen dabei als Voraussetzung für den jeweiligen folgenden Prozess. Gibt es Änderungen in den Projektanforderungen, müssen die Entwicklungsphasen nochmal von dort, wo sich Änderungen ergeben überarbeitet werden.

#### Vorgehensweise bei FuSi-Projekten

Die Vorgehensweise bei Projekten, die eine FuSi-Last haben ist wie folgt:

- Das Projektteam besetzt die für das Projekt notwendigen <u>Prozessrollen</u>.
   Die Teammitglieder müssen eine geeignete FuSi-Qualifikation haben (siehe Prozessrollendokumente).
  - 2. Ein Teammitglied kann mehrere Prozessrollen besetzen.
- 2. Die Projektteam-Nittglieder filtern über ihre Prozessrollen nach ihren Zuständigkeiten in der Liste Prozesse. In den dann gelisteten Prozessen sind folgende Informationen zu finden:

  - Vorgehensweise der Prozessabarbeitung
     Vorlagen der zu erbringenden Arbeitsergebnisse (Dokumentenvorlagen)
     Die einzuhaltenden Anforderungen.

Wer mit den Prozessen und deren Anforderungen vertraut ist, kann auch direkt unter den Vorlagen nach seinen zu erbringenden Arbeitsprodukte filtern.

Fragen zu den Normen-Anforderungen können direkt mit einem Abteilungsmitarbeiter geklärt werden. Wenn die Fragen sehr speziell sind, werden diese in unserer Fragentafel aufgenommen.

#### Ablagelink des V-Modells

P-ID	Prozess	Hauptverantwortliche Rolle	Mitwirkende Rollen	Status	ASPICE 3.1 Referenz	ISO26262:2018 Referenz	IEC61508:2010 Referenz	Prozesseigner
001_MAN.3	<u>Projektmanagement</u>	FS_Projektleiter		in Arbeit	MAN.3 Project Management	2-5.4.4 Competence Management	2-6.2.3 Identifizierung der Verantwortlichkeiten	
							2-6.2.13 Verfahren zur angemessenen Kompetenz	
						responsibilities in safety management	2-6.2.14 Angemessenheit der Kompetenz	
						=	2-Anhang B Tabellen B.1 bis B.6	
002_FSM.1	<u>FuSi-Management</u>	FS_FuSi-Manager	FS_Projektleiter FS_Qualitätsmanager	Entwurf	kein Prozess	2-5 Overall Safety	1-6 Management der funktionalen Sicherheit	RD-FSPA
			FS Konfigurationsmanager			2-6 Project Dependent Safety	1-8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit	
						Management	2-6 Management der funktionalen Sicherheit verweist 1-6	
						9 9	2-8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit verweist auf 1-8	
						Decomissioning	3-6 Zusätzliche Anf. an das Management der sicherheitsbezogenen Sw.	
						(s. auch 071_PRD.1)	3-8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit verweist auf 1-8	
							3-7.4.4.1 bis 7.4.4.9 Toolqualifizierung	
							3-7.4.4.15 bis 7.4.4.19 Toolqualifizierung	
012_SUP.8	<u>Konfigurationsmanagement</u>	FS_Konfigurationsmanager	FS_Projektleiter	Genehmigt	Configuration	8-7 Configuration management	1-6 Management der funktionalen Sicherheit	RD-FSPA
					Management SUP.7 Documentation (kein VDA-	8-10 Documentation Management	1-6.2.10 Verfahren für das Konfigurationsmanagement	
					Scope)		2-7.4.9 Anforderungen zur Implementierung des E/E/PE- Systems	
013_SUP.1	<u>Qualitätssicherung</u>	FS Qualitätsmanager		Genehmigt	Assurance SUP.4 Joint	management	2-7.2.3 Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems	RD-FSPA
					Review (kein VDA-Scope)		2-7.2.3.3 g): Notwendige Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle.	
017_SUP.10	<u>Problem-</u> /Änderungsmanagement	/Änderungsmanager	FS_Projektleiter FS Qualitätsmanager	Genehmigt	Resolution	8-8 Change Management	1-6 Management der funktionalen Sicherheit	
			FS_Bearbeiter		Management SUP.10 Change		1-6.2.8 "Es müssen Verfahren entwickelt werden für:	
					Request Management		a ) die Einleitung von Modifikationen der sicherheitsbezogenen E/E/PE- Systeme	
019_ACQ.4	<u>Lieferantenmanagment</u>			Genehmigt	ACQ.4 Supplier Monitoring	kein Prozess	1-6 Management der funktionalen Sicherheit	
							1-6.2.17 "Lieferanten [] müssen ein angemessenes Qualitätsmanagementsystem besitzen.	
021_FSE.1	<u>FuSi-Konzeptphase</u>	FS_FuSi-Ingenieur		Entwurf	kein Prozess	3-5 item definition	1-7.2 Konzept (Gesamt- Sicherheitslebenszyklus)	RD-FSPA
						3-6 Hazard	1-7.3 Definition des gesamten Anwendungsbereiches	
						assessment.	1-7.4 Gefährdungs- und Risikoanalyse	
031_SYS.1	<u>Anforderungserhebung</u>	Product Manager	<u>Qualität</u>	Genehmigt		kein Prozess	kein Prozess	PGM
		Product Owner	Produktion		Requirements Elicitation (kein VDA-Scope)			

			Service					
032_SYS.2	<u>Systemanforderungsanalyse</u>	FS Systemanforderungs- Ingenieur	Vertricb	Genehmigt	SYS.2 System Requirements Analysis	Product Development at	1-7.5 Anforderungen an die Gesamtsicherheit 1-7.6 Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit 1-7.10 Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems	
033_SYS.3	Systemarchitekturdesign	FS_Systemarchitekt		in Arbeit	SYS.3 System Architectural Design	6.5.6) 4-6 Technical safety concept (WP 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7) 9-5 Requirements decomposition with respect to ASIL tailoring 9-6 Criteria for coexistence of elements	2-7.4 Entwurf und Entwicklung des EIE/PE-Systems 2-7.4.2 Allgemeine Anforderungen 2-7.4.4 Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware hinsichtlich der Architektur	
034_SYS.4	Systemintegration und Systemintegrationstest	FS_Testmanager	FS_Systemintegrator		SYS.4 System Integration and Integration Test	4-7 System and	1-7.13 Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme 2-7.5 Integration des E/E/PE- Systems	
035_SYS.5	Systemqualifizierung	FS_Testmanager	FS_Systemqualifizierer		SYS.5 System Qualification Test	4-8 Safety Validation	1-7.14 Validierung der Gesamtsicherheit 2-7.7 Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems 3-7.7 Softwareaspekte bezüglich der Validierung der Sicherheit des Systems	
041_SWE.1	<u>Softwareanforderungsanalyse</u>	FS Softwareanforderungs- Ingenieur	FS_Systemanforderung- Ingenieur	Reviewed	SWE.1 Software Requirements Analysis	6-6 Specification of Software Safety Requirements	3-7.2. Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit der Software	
042_SWE.2	Softwarearchitekturdesign	FS Softwarearchitekt		Reviewed	SWE.2 Software Architectural Design	decomposition with respect to ASIL tailoring 9-6 Criteria for coexistence of elements 9-7	3-7.4.2 Softwareentwurf und Entwicklung (Allgemeine Anforderungen) 3-7.4.3 Anforderungen an den Entwurf der Softwarearchitektur	
043_SWE.3	Detailliertes Softwaredesign und Softwaremodulerstellung	FS Softwareentwickler		Reviewed	SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction	9-8 6-8 Software Unit Design and Implementation	3-7.4.5 Anforderungen an den detaillierten Entwurf und die Entwicklung - Softwaresystementwurf 3-7.4.6 Anforderungen an die Codeimplementierung (Codierung)	
044_SWE.4	<u>Softwaremodulverifikation</u>	FS_Testmanager	FS_Softwaretester		SWE.4 Software Unit Verification	6-9 Software Unit Verification	3-7.4.6 Anforderungen an die Codeimplementierung 3-7.4.7 Anforderungen an den Test von Softwaremodulen	
045_SWE.5	Softwareintegration und Softwareintegrationstest	FS_Testmanager	FS_Softwareintegrator		SWE.5 Software Integration and Integration Test	6-10 Software Integration and Verification	3-7.4.8 Anforderungen an den Softwareintegrationstest 3-7.5 Integration der programmierbaren Elektronik (Hardware und Software)	
046_SWE.6	<u>Softwarequalifizierung</u>	FS_Testmanager	FS_Softwarequalifizierer		SWE.6 Software Qualification Test	6-11 Testing of the Embedded Software	3-7.7 Softwareaspekte bezüglich der Validierung der Sicherheit des Systems	
051_HWE.1	<u>Hardwareanforderungsanalyse</u>	FS Hardwareanforderungs- Ingenieur	FS Systemanforderung- Ingenieur	Genehmigt	HWE.1 Hardware Requirements Analysis (kein VDA-Scope)	5-5 General Topics for the Procduct Development at the Hardware Level 5-6 Specification of Hardware Safety Requirements	2-7.2 Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (s. auch 032_SYS.2)	
052_HWE.2	<u>Hardwaredesign</u>	FS Hardwareentwickler	FS Hardwareanforderungs- Ingenieur	Genehmigt	HWE.2 Hardware Design (kein VDA-Scope)	5-9 Evaluation of Hardware Architectural Metrics 5-9 Evaluation of Safety Goal Violations due to random Hardware Failures 9-5 Requirements	2-7.4 Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems (s. auch 033_SYS.3)	

053_HWE.3	<u>Hardware de signverifikation</u>	FS_Testmanager	FS_Hardwareintegrator		HWE.3 Verification against Hardware Design (kein VDA-Scope)	decomposition with respect to ASIL tailoring 5-10 Hardware Integration and Verification	2-7.5 Integration des E/E/PE- Systems	
054_HWE.4	Hardwareanforderungsverifikation	FS_Testmanager	FS_Hardwarequalifizierer		HWE.4 Verification against Hardware Requirements (kein VDA- Scope)	5-10 Hardware Integration and Verification (s. auch 053_HWE.3)	2-7.5 Integration des E/E/PE- Systems	
	<u>Produktion</u>				kein Prozess	Service and Decommissioning 7-6 Production 7-7 Operation, Service and Decommissioning	1-7.7 Planung des Gesamtbetriebs und der Gesamtinstandhaltung 1-7.9 Planung der Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme 1-7.13 Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme 1-7.15 Gesamtbetrieb, Gesamtinstandhaltung und Gesamtreparatur	
081_PIM.3	<u>Prozessverbesserung</u>	FS_Qualitätsmanager	FS_Moderator Prozesseigner	Genehmigt	PIM.3 Process Improvement (kein VDA- Scope)	2-5.4.2.6	kein Prozess	RD-FSPA

# Beschreibung der "Prozessliste"

In der folgenden Tabelle werden die Spalten der "Prozessliste" genauer erläutert.

Spaltenname	Spaltenbeschreibung
	Die ID des Prozesses. Die P-ID leitet sich aus dem zugehörigen ASPICE Prozess ab und beginnt zusätzlich mit einer Zahl, um eine Sortierung bei der Ablage der Arbeitsprodukte zu ermöglichen.
Prozess	Der Name des Prozesses. Bei der Auswahl eines Prozesses werden folgende Details dargestellt: - Vorgehensweise der Prozessabarbeitung - Vorlagen der zu erbringenden Arbeitsergebnisse (Dokumentenvorlagen) - Die einzuhaltenden Anforderungen.
	Die zuständige Rolle für die Umsetzung des Prozesses im Projekt. Für die Zuständigkeit der Prozessaufgaben sind Prozessrollen definiert. Projektmitarbeiter müssen eine Prozessrolle zugewiesen bekommen. Sie können auch mehrere Prozessrollen haben. Weitere Informationen zu den Rollen sind unter Prozessrollen zu finden.
Prozesseigner	Die Verantwortung für die Umsetzung von Prozessaufgaben hat der Prozesseigner. Prozesseigner müssen von der Leitungsebene der Prozesszugehörigkeit festgelegt werden.
ASPICE 3.1 Referenz	Die Anforderungen aus dem Automotive SPICE 3.1, die in diesem Prozess umgesetzt werden müssen. Link zur Ablage veröffentlichter Dokumente zum ASPICE
ISO 26262:2018 Referenz	Die Anforderungen aus der ISO 26262:2018, die (bei einer Entwicklung nach der ISO 26262) in diesem Prozess umgesetzt werden müssen.
IEC 61508:2010 Referenz	Die Anforderungen aus der IEC 61508:2010, die (bei einer Entwicklung nach der IEC 61508) in diesem Prozess umgesetzt werden müssen.
Version	Versionsnummer des Tabelleneintrags.

# Ergänzung zu den Referenzen in der Tabelle

Wenn ein Kapitel ohne eingerückte Zeile darunter angegeben ist, ist das gesamte Kapitel zu berücksichtigen. Wenn unter einem Kapitel eingerückte Informationen stehen, sind nur die eingerückten Informationen dieses Kapitels zu berücksichtigen.

# **Prozessrollen**

## Überblick

## **Prozessrollen**

Für die Zuständigkeit der Prozessaufgaben sind Prozessrollen definiert. Projektmitarbeiter müssen eine Prozessrolle zugewiesen bekommen. Sie können auch mehrere Prozessrollen haben, allerdings nur dann, wenn diese keinen Interessenskonflikt provozieren und die Arbeitslast nicht zu hoch wird.

Rollenname	Kurzbeschreibung	Hauptverantwortliche Prozesse	Mitwirkende Prozesse	Qualifikationen	Status	Version
FS_Projektleiter	Der Projektleiter übernimmt die organisatorischen, kommunikativen und repräsentativen Aufgaben und Pflichten im Projekt.		012_SUP.8 Konfigurationsmanagement 013_SUP.1 Qualitätsmanagement 017_SUP.10 Problem-/Änderungsmanagement 019_ACQ.4 Lieferantenmanagement 081_PIM.3 Prozessverbesserung	Erfahrungen im Bereich Projektmanagement Kenntnisse über die relevanten Vorgaben, Prozesse, Templates, Guidelines und Tools	In Arbeit	24.0
FS_FuSi-Manager	Für ein safety-relevantes Projekt muss ein FuSi-Manager benannt werden. Der FuSi-Manager plant, koordiniert und stellt sicher, dass alle für die funktionale Sicherheit notwendigen Aktivitäten im Projekt durchgeführt und die notwendigen FuSi-Arbeitsprodukte erstellt werden.	002_FSM.1 FuSi-Management	021 FSE.1 FuSi-Konzeptphase	Kenntnisse der anzuwendenden Normen und Standards (z.B. ISO 26262, IEC 61508)	Genehmigt	27.0
FS_Konfigurationsmanager	Die Hauptaufgabe des Konfigurationsmanagers ist es, die Korrektheit und Konsistenz der Dokumente und Arbeitsprodukte innerhalb des Projektes herzustellen, aufrechtzuerhalten und die Verfügbarkeit sicherzustellen.	012 SUP.8 Konfigurationsmanagement	-	Kenntnisse im Bereich Konfigurationsmanagement und der eingesetzten Methoden und Tools	Genehmigt	25.0
FS_Qualitätsmanager	Die Hauptaufgabe des Qualitätsmanagers ist es, von unabhängiger Seite sicherzustellen, dass Arbeitsprodukte	013 SUP.1 Qualitätssicherung	012 SUP.8 Konfigurationsmanagement	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen	Genehmigt	30.0

	und Prozesse vorgegebenen Bestimmungen und Plänen entsprechen und dass Nichtübereinstimmungen behoben und zukünftig verhindert werden. Der FS_Qualitätsmanager übernimmt dabei eine begleitende, unterstützende und überwachende Rolle im gesamten Entwicklungsprozess. Eine Kombination mit weiteren Rollen ist nur möglich, wenn ein Interessenkonflikt ausgeschlossen werden kann. Die Hauptverantwortung für die Gesamtqualität im Projekt liegt weiterhin beim		017_SUP.10 Problem- /Änderungsmanagement	Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)		
FS_Testmanager	Die អង់ម៉ែងបីថ្វើង២ des Testmanagers ist es, eine Strategie zu entwickeln, mit der jedes Arbeitsprodukt eines Prozesses oder Projekts verifiziert/validiert werden kann.	034_SYS.4 Systemintegration und Systemintegrationstest 035_SYS.5 Systemqualifizierung				3.0
		044_SWE.4 Softwaremodulverifikation 045_SWE.5 Softwareintegration und Softwareintegrationstest 046_SWE.6 Softwarequalifizierung				
FS_Problem- /Änderungsmanager	Die Hauptaufgabe des Problem-/Änderungsmanagers ist es, sicherzustellen, dass Problemmeldungen und Änderungsanträge strukturiert und in nachvollziehbarer Art und Weise ermittelt, erfasst, analysiert und bis zur Behebung oder Umsetzung verfolgt und überwacht werden.	017 SUP.10 Problem- /Änderungsmanagement		Kenntnisse im Bereich Problem- und Änderungsmanagement und der eingesetzten Methoden und Techniken	Genehmigt	12.0
FS_FuSi-Ingenieur	Für den Fall, dass ein Projekt eine Safety-Last zugewiesen wird, werden im Projekt FuSi-Ingenieure benötigt, um die Entwicklung nach den entsprechenden normativen Anforderungen durchzuführen und den FuSi-Manager zu unterstützen.	021_FSE.1 FuSi- Konzeptphase			In Arbeit	5.0
FS_Systemanforderungs- Ingenieur	Die Hauptaufgabe des Systemanforderungs-Ingenieurs ist die Spezifizierung von Systemanforderungen auf Grundlage der definierten Stakeholder-Anforderungen.	032 SYS.2 Systemanforderungsanalyse		Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Genehmigt	14.0
FS_Systemarchitekt	Die Hauptaufgabe des Systemarchitekten ist die Entwicklung einer geeigneten Systemarchitektur auf Basis der Systemanforderungsspezifikation.	033_SYS.3 Systemarchitekturdesign	032_SYS.2 Systemanforderungsanalyse 034_SYS.4 Systemintegration und Systemintegrationstest 041_SWE.1 Softwareanforderungsanalyse 051_HWE.1 Hardwareanforderungsanalyse	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Genehmigt	26.0
FS_Systemintegrator	Die Hauptaufgabe des Systemintegrators ist die Planung, Durchführung und Berichterstattung der Integration der Systemkomponenten und des Systemintegrationstests, um eine Übereinstimmung zwischen Gesamtsystem und der Systemarchitektur nachzuweisen.	034_SYS.4 Systemintegration und Systemintegrationstest	033_SYS.3 Systemarchitekturdesign	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Review	20.0
FS_Systemqualifizierer	Die Hauptaufgabe des Systemqualifizierers ist die Verifizierung des Gesamtsystems, um eine Übereinstimmung zwischen Gesamtsystem und den Systemanforderungen nachzuweisen.	035_SYS.5 Systemqualifizierung	032_SYS.2 Systemanforderungsanalyse	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	In Arbeit	14.0
FS_Softwareanforderungs- Ingenieur	Die Hauptaufgabe des Softwareanforderungs-Ingenieurs ist die Spezifizierung von Softwareanforderungen auf Grundlage der definierten Systemanforderungsspezifikation und der Systemarchitektur.	041_SWE.1 Softwareanforderungsanalyse	042_SWE.2 Softwarearchitekturdesign 043_SWE.3 Detailliertes Softwaredesign und Softwaremodulerstellung	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Genehmigt	13.0
FS_Softwarearchitekt	Die Hauptaufgabe des Softwarearchitekten ist die Entwicklung einer geeigneten Softwarearchitektur auf Basis der Softwareanforderungen.	042_SWE.2 Softwarearchitekturdesign	041_SWE.1 Softwareanforderungsanalyse 043_SWE.3 Detailliertes Softwaredesign und Softwaremodulerstellung	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Genehmigt	12.0
FS_Softwareentwickler	Die Hauptaufgabe des Softwareentwicklers ist die Entwicklung des Software-Detail-Designs und die Programmierung der Software.	043_SWE.3 Detailliertes Softwaredesign und Softwaremodulerstellung	041_SWE.1 Softwareanforderungsanalyse 042_SWE.2 Softwarearchitekturdesign 044_SWE.4 Softwaremodulverifikation	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Genehmigt	20.0
FS_Softwaretester	Die Hauptaufgabe des Softwaretesters ist die Verifikation der Softwaremodule.	044_SWE.4 Softwaremodulverifikation	043_SWE.3 Detailliertes Softwaredesign und Softwaremodulerstellung	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Genehmigt	20.0
FS_Softwareintegrator	Die Hauptaufgabe des Softwareintegrators ist die Planung, Durchführung und Berichterstattung der Softwareintegration und des Softwareintegrationstests, um eine Übereinstimmung zwischen integrierter Software und der Softwarearchitektur nachzuweisen.	045_SWE.5 Softwareintegration und Softwareintegrationstest	042_SWE.2 Softwarearchitekturdesign	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Review	14.0
FS_Softwarequalifizierer	Die Hauptaufgabe des Softwarequalifzierers ist die Verifizierung der vollständig integrierten Software, um eine Übereinstimmung zwischen integrierter Software und den Softwareanforderungen nachzuweisen.	046_SWE.6 Softwarequalifizierung	041_SWE.1 Softwareanforderungsanalyse	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)		11.0
FS_Hardwareanforderungs Ingenieur	Die Hauptaufgabe des Hardwareanforderungs-Ingenieurs besteht darin, auf Grundlage der Systemanforderungen und der Systemarchitektur Anforderungen an die Hardware zu ermitteln und zu verwalten.	051_HWE.1 Hardwareanforderungsanalyse	052_HWE.2 Hardwaredesign 054_HWE.4 Hardwareanforderungsverifikation	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Review	9.0
FS_Hardwareentwickler	Die Hauptaufgabe des Hardwareentwicklers ist die Entwicklung und Bewertung einer geeigneten Hardwarearchitektur und eines Hardwaredetaildesigns auf Basis der Hardwareanforderungen und der Systemarchitektur.	052_HWE.2 Hardwaredesign	051_HWE.1 Hardwareanforderungsanalyse	Erfahrungen in den im Projekt notwendigen Entwicklungsprozessen (SYS, SWE, HWE)	Review	10.0
FS_Hardwareintegrator	Die Hauptaufgabe des Hardwareintegrators ist die Planung, Durchführung und Berichterstattung der Verifikation der Hardware, um eine Übereinstimmung zwischen der fertigen Hardware und der Hardwarearchitektur und dem Hardwaredetaildesign nachzuweisen.		053_HWE.3 Hardwaredesignverifikation			4.0
FS_Hardwarequalifizierer	Die Hauptaufgabe des Hardwarequalifizierers ist die Planung, Durchführung und Berichterstattung der Verifikation der Hardware, um eine Übereinstimmung zwischen der fertigen Hardware und den Hardwareanforderungen nachzuweisen.		054_HWE.4 Hardwareanforderungsverifikation			5.0

## **Generische Rollen**

Neben den Prozessrollen gibt es generische Rollen, die von verschiedenen Prozessrollen temporär übernommen werden.

Rollenname	Kurzbeschreibung	Status	Version
	Der Autor ist der Ersteller eines Dokuments oder eines KM-Elements (Arbeitsprodukts). Er ist dafür zuständig, dass sein KM-Element den vollständigen Dokumentationsprozess durchläuft.	In Arbeit	9.0
FS_Reviewer	Die Hauptaufgabe des Reviewers ist die Prüfung eines eines Arbeitsprodukts.	In Arbeit	8.0
FS_Genehmiger	Der Genehmiger ist die freigebende Instanz für ein Artefakt.		3.0
FS_Moderator	Die Hauptaufgabe des Moderators ist es, die Organisation und Leitung des Reviews von der Planung bis zum Abschluss.	In Arbeit	5.0
FS_Protokollant	Die Hauptaufgabe des Protokollenten ist es, die Findings im Review Protokoll aufzunehmen.	In Arbeit	3.0

# Vorlagen

#### Zweck

Die Vorlagen in dieser Liste beinhalten die geforderten dokumentierten Informationen des Automotive SPICE und verschiedener Normen über die funktionale Sicherheit.

#### Nutzungshinweis

Durch Filtern nach Prozessen und den im Projekt einzuhaltenden Standards gibt es den Prozessrollen-Inhabern die Möglichkeit, Vorlagen ihrer Zuständigkeit zu finden. Die Grundanforderung ASPICE muss hierbei immer mit ausgewählt werden.

Name	Standard	Prozess-ID	Zuständigkeit (Autor)	Reviewer	Genehmiger	Prozesseigner	Version	Geändert	Geändert von
SitePages							1.0	19. Mai	Heinzer, Joachim
Encodian							1.0	29. August	SharePoint- App
Excel_Grundvorlage.xlsx						RD-FSPA	1.17	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.									Leon
Word_Grundvorlage.docx						RD-FSPA	1.5	3. August	Deines, Kai Leon
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.									
Projektglossar_Vorlage.xlsx	EuK, ASPICE, IEC61508, ISO26262		FS_Konfigurationsmanager			RD-FSPA	1.4	15. August	Brunner, Erwin
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	13020202								LIWIII
QScan_ECL_Vorlage.xlsx	EuK		FS_Qualitätsmanager			RD-FSPA	0.3	16.	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								September	r annick
Kompetenzmatrix_Vorlage.xlsx	EuK, ASPICE, IEC61508, ISO26262	001_MAN.3	FS_Projektleiter			RD-FSPA	1.1	1.	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	15026262							September	T annick
Projektmanagementplan_Vorlage.docx	ASPICE	001_MAN.3				RD-FSPA	2.0	vor 5 Tagen	Stentenback Thorsten
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								i ageii	Hiorsten
SafetyMethodentabelle_ISO26262_Vorlage.xlsx	ISO26262	002_FSM.1	FS_FuSi-Manager			RD-FSPA	3.2	1. September	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								September	T annick
SafetyMethodentabelle_IEC61508_Vorlage.xlsx	IEC61508	002_FSM.1	FS_FuSi-Manager			RD-FSPA	1.0	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.									Leon
SafetyPlan_Vorlage.xlsx	IEC61508, ISO26262	002_FSM.1	FS_FuSi-Manager			RD-FSPA	1.4	13. September	Möller, Vannick
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								Бергенівеі	Tannek
ToolKlassifizierungsbericht_Vorlage.xlsx	IEC61508, ISO26262	002_FSM.1	FS_FuSi-Manager				2.0	5. August	Momberger, Martin
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.									Martin
VuV_Methodentabelle_ISO26262_Vorlage.xlsx	ISO26262	002_FSM.1	FS_FuSi-Manager			RD-FSPA	2.0	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.									Leon
Toolklassifizierungsbericht_Vorlagen.url	IEC61508, ISO26262	002_FSM.1	FS_FuSi-Manager			RD-FSPA	1.0	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.									Leon
KM_Liste_Vorlage.xlsx	EuK, ASPICE, IEC61508, ISO26262	012_SUP.8				RD-FSPA	2.0	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	15026262								Leon
Toolliste_Vorlage.xlsx	ISO26262, IEC61508	012_SUP.8	FS_Konfigurationsmanager			RD-FSPA	2.1	1. September	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								Зерсепівеї	dillick
KM_Plan_Vorlage.docx	EuK, ASPICE, IEC61508, ISO26262	012_SUP.8				RD-FSPA	2.0	3. August	Deines, Kai Leon
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	13020202								Leon
KM_Antrag_Vorlage.url		012_SUP.8	FS_Projektleiter				1.1	4. August	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	ISO26262								Yannick
ProjektOrdnerstruktur_Vorlage.zip	ASPICE, EuK, ISO26262, IEC61508	012_SUP.8	FS_Konfigurationsmanager	-	-	RD-FSPA	2.0	3. August	Deines, Kai Leon
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	1201308								Leon
Bugliste_Vorlage.xlsx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	012_SUP.8	FS_Konfigurationsmanager			RD-FSPA	2.1	1. September	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								September	T annick
Anforderungsmanagementplan_Vorlage.docx	IEC61508, ISO26262	012_SUP.8	FS_Konfigurationsmanager			RD-FSPA	0.3	31. August	Möller, Yannick
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.									annick
Qualitätsplan_Vorlage.docx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	013 CUD 1		1		RD-FSPA	2.1	1.	Möller,

Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.							September	Yannick
Qualitätsziele_Vorlage.xlsx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	013_SUP.1			RD-FSPA	2.0	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								Leon
Eskalationsregister_Vorlage.xlsx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	013_SUP.1			RD-FSPA	2.0		Deines, Kai Leon
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								Leon
Review Protokoll_Vorlage.xlsx	ASPICE, ISO26262, IEC61508	013_SUP.1			RD-FSPA	0.25		Momberger, Martin
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.							Standen	i-iai cii i
QScan_Vorlage.xlsx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	013_SUP.1			RD-FSPA	0.6		Möller, Yannick
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								- dillion
PCM_Plan_Vorlage.docx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	017_SUP.10	FS_Problem- /Änderungsmanager		RD-FSPA	1.2	1. September	Möller, Yannick
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.			, 3 5.					
ChecklisteRelevanzHARA_Vorlage.xlsx	IEC61508, ISO26262	021_FSE.1	FS_FuSi-Ingenieur		RD-FSPA	1.1	4. August	Deines, Kai Leon
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								
Lastenheft_Vorlage.url	ASPICE	031_SYS.1	Product Owner, Product Manager		PGM	1.0	31. August	Möller, Yannick
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								
PLM_Vorlagen.url	ASPICE	031_SYS.1	Product Owner, Product Manager		PGM	1.0	31. August	Möller, Yannick
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								
Systemanforderungsspezifikation_Vorlage.docx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	032_SYS.2	FS_Systemanforderungs- Ingenieur		RD-FSPA	2.1	1. September	Möller, Yannick
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	100105 15001500 1000050		50.0		22 5024		_	
Systemarchitektur_Vorlage.docx  Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu	ASPICE, IEC61508, ISO26262	033_SYS.3	FS_Systemarchitekt		RD-FSPA	1.2	5. September	Heinzer, Joachim
öffnen.	ACDICE	022 646 2	EC. Contamont halt		DD FCDA	2.0	44 4	MAY II
Systemarchitekturvergleich_Vorlage.docx  Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu	ASPICE	033_515.3	FS_Systemarchitekt		RD-FSPA	2.0	11. August	Moller, Yannick
öffnen. HSI_Vorlage.xlsx	IEC61508, ASPICE, ISO26262	033 EVE 3	ES Systomarchitakt		RD-FSPA	1.0	13.	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu	ICC01300, A3FICE, I3O20202	033_313.3	i 3_3ystemarchitekt		KD-I SFA	1.0	September	
öffnen. Systemintegrationstestspezifikation_Vorlage.docx	ASPICE IEC61508 ISO26262	N34 SYS 4	FS Systemintegrator		RD-FSPA	0.2	vor 6	Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu	7.51 162, 12601300, 13626262	031_313.1	15_5ystemiltegrator		10171	0.2		Yannick
öffnen. Softwareanforderungsspezifikation_Vorlage.pdf	ASPICE, IEC61508, ISO26262	041 SWE.1	FS Softwareanforderungs-		FSPA	1.1	4. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu			Ingenieur					Leon
öffnen. Softwarekomponente_Vorlage.pdf	ASPICE, IEC61508, ISO26262	042_SWE.2	FS_Softwarearchitekt		RD-FSPA	1.0	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu	, ,	_						Leon
öffnen. Softwarearchitekturvergleich_Vorlage.pdf	ASPICE, IEC61508, ISO26262	042_SWE.2	FS_Softwarearchitekt		RD-FSPA	1.0	3. August	Deines, Kai
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu								Leon
öffnen. Softwarearchitektur_Vorlage.pdf	ASPICE, IEC61508, ISO26262	042_SWE.2	FS_Softwarearchitekt		RD-FSPA	1.1	16. August	
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu								Yannick
öffnen. Software Detailed Design Description_Vorlage.pdf	ASPICE, IEC61508, ISO26262	043_SWE.3	FS_Softwareentwickler		RD_FSPA	0.2		Brunner,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu								Erwin
öffnen. VuV Plan.docx	ISO26262, ASPICE, IEC61508	044_SWE.4			RD-FSPA	0.6		Möller,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.							Tagen	Yannick
SW_Modultestspezifikation_Vorlage.pdf	ASPICE, IEC61508, ISO26262	044_SWE.4	FS_Softwaretester		RD-FSPA	0.5	18. August	
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								Erwin
Hardwareanforderungsspezifikation_Vorlage.docx	IEC61508, ISO26262	051_HWE.1	FS_Hardwareanforderungs- Ingenieur		RD-FSPA	1.0	8. September	Heinzer,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.			ingenicui				September	Joaciiiii
Hardwaredesign_Vorlage.docx	ASPICE, IEC61508, ISO26262	052_HWE.2	FS_Hardwareentwickler		RD-FSPA	2.0	8. September	Heinzer,
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.							September	Joaciiiii
Prozessverbesserungsdokumentation_Vorlage.url	IEC61508, ISO26262, ASPICE	081_PIM.3	FS_Qualitätsmanager		RD-FSPA	1.0		Deines, Kai Leon
Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.								LCUII
<u> </u>	1	<u> </u>		ı	1			

# **Methoden & Guidelines**

Zusätzlich zu den Vorlagen helfen euch folgende Dokumente bei der Umsetzung der Bender ASPICE Prozesse.

□ Тур	Name	Hauptverantwortliche Rolle	Prozess	Status	Version	Geändert	Geändert von	Kommentar zum Einchecken
	01_Methodenbeschreibung_Vorlage.docx				1.0		Deines, Kai Leon	An Namenskonvention angepasst
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.							
	FMEA_Methode.docx	FS_FuSi-Ingenieur	052_HWE.2	In Arbeit	1.0		Deines, Kai Leon	An Namenskonvention angepasst
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.							
	Review_Methode.docx	FS_Qualitätsmanager	001_MAN.3	Genehmigt				Status in der Methodendokumentenliste angepasst
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der		002_FSM.1			September	Martin	

1 1	Datei zu öffnen.	İ	012_SUP.8	l	Ī			
			013_SUP.1					
			017_SUP.10					
			019_ACQ.4					
			021_FSE.1					
			031_SYS.1					
			032_SYS.2					
			033_SYS.3					
			034_SYS.4					
			035_SYS.5					
			041_SWE.1					
			042_SWE.2					
			043_SWE.3					
			044_SWE.4					
			045_SWE.5					
			046_SWE.6					
			051_HWE.1					
			052_HWE.2					
			053_HWE.3					
			054_HWE.4					
			081_PIM.3					
	Risikominderung_Methode.docx		032_SYS.2	In Arbeit	1.0	3. August	Deines, Kai Leon	An Namenskonvention angepasst
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.	ingemeui					Leon	
	SafetyHardwareentwurf_Methode.docx	FS_Systemarchitekt	033_SYS.3	Review	1.2	9. August	Möller,	Rolle und Prozess in den Attributen angepasst.
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.						Yannick	
	SIL_Einstufung_Methode.docx	FS_FuSi-Ingenieur	021_FSE.1	In Arbeit	1.0	3. August	Deines, Kai Leon	An Namenskonvention angepasst
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.						LCOII	
	Testautomatisierung_Redmine.url	FS_Testmanager	044_SWE.4	In Arbeit	0.1	18. August	Brunner, Erwin	Link to ta
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.		046_SWE.6				LI W II I	
	Datei zu offfieri.		045_SWE.5					
			034_SYS.4					
			035_SYS.5					
	Toolqualifizierung_Methode.docx	FS_FuSi-Manager	001_MAN.3	Genehmigt	2.0	5. August	Momberger, Martin	Alle Review Findings behoben. Dokument in Abstimmung mit EB, YM, JH und KD veröffentlicht.
	Drücken Sie C, um die Hoverkarte der Datei zu öffnen.							

# 021\_FSE.1 FuSi-Konzeptphase

#### **Seitennavigation**

 $\underline{\textbf{ProzessbeteiligteVorlagen}} \ \underline{\textbf{Prozessablauf}} \ \underline{\textbf{Referenzen ASPICE}} \ / \ \underline{\textbf{Normen}}$ 

#### **Einordnung V-Modell**

#### **Prozessbeteiligte**

Quelle: Prozessrollen

#### Vorlagen & Methoden

Quelle: Vorlagensammlung
Quelle: Methodensammlung

# Prozessablauf

BPMN

Quelle: Solution Manager **Arbeitsanweisungen** 

# Relevanz einer HARA prüfen  ob im Projekt eine HARA (Hazard Analysis and Risk Assessment, deutsch: Gefahren- und Risikoanalyse) durchzuführen ist durch Beantworten der Fragen in der Checkliste Relevanz HARA Hinweis: Im Projekt muss geklärt werden, ob Bender im Projekt die Verantwortung für die HARA hat bzw. übernehmen kann. Eine HARA bewertet ein Produkt bzw. eine Funktionalität immer im Kontext eines Produktes, das bzw. die durch einen Benutzer zur Anwendung kommt. Um Gefährdungen identifizieren und bewerten zu können, muss also Wissen zu den Benutzern und zur Verwendung des Produktes zur Verfügung stehen. Entwickelt Bender im Auftrag eines Kunden Elemente oder Elemente die auf dem Markt angeboten werden, werden Bender in der Regel die für die HARA notwendigen Informationen zur geplanten Verwendung und den Benutzern nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, um Risiken vollständig identifizieren und bewerten zu können. Hinweis: Muss im Projekt keine HARA durchgeführt werden, ist darauf zu achten, wer die umzusetzenden Safety-Anforderungen spezifiziert. Dies wird in der Regel der Kunde sein. Inhalt liche Vorbereitung Ziele der inhaltlichen Vorbereitung der HARA sind: - Verständnis der Funktionalität des Betrachtungsgegenstands - Abgrenzung des Betrachtungsumfangs - Verständnis der Gefährdungen und der Situationen in denen diese Gefährdungen entstehen Hinweis: Diese Ziele gelten unabhängig von der anzuwendenden Norm für die funktionale Sicherheit. Die Normen unterscheiden sich bezüglich des Betrachtungsgegenstands und Betrachtungsumfangs sowie der Vorgehensweise für die Identifikation und Bewertung von Gefährdungen. Funktionalität und Betrachtungsumfang

	- Beschreibung der Funktionalität, der Schnittstellen und des Einsatz-/Anwendungsbereichs des Betrachtungsgegenstands - Beschreibung der für die HARA relevanten Annahmen (z.B. normative Vorgaben, Betriebsbedingungen, Nutzerverhalten) - Abgrenzung des Betrachtungsumfangs der HARA
	Situationen und Gefährdungen - Identifikation von Gefährdungen/gefährlichen Vorfällen, Schadensfällen/auslösenden Ereignissen - Identifikation von Fehlfunktionen - Identifikation möglichen Fehl- und Missbrauchs - Bezug zwischen Gefährdungen/Fehlfunktionen und den daran beteiligten Komponenten
	Hinweis: Die inhaltliche Vorbereitung der HARA entspricht den Phasen 1 (Konzept) und 2 (Definition des gesamten Anwendungsbereiches) des Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508 und dem Arbeitsprodukt "Item Definition" nach ISO 26262.
	Organisatorische Vorbereitung  1) Zusammenstellen des Teams für die Risikobewertung  2) Verteilen der erarbeiteten Inhalte an das Team
HARA durchführen	อ้น RARAMS កិច្ចក្រុម ច្រើនម្ចាស់ និងស្រឹកនៅនៃទីស្វាក់នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ
	- Bewertung der identifizierten Gefährdungen durch die Teilnehmer Dokumentation der Ergebnisse in der HARA.
HARA Review durchführen	Festlegung in welcher Form das Review der HARA erfolgen soll (Walkthrough/Inspection Review) Durchführung des Reviews entsprechend der Vorgaben für die Durchführung von Reviews

# Referenzen ASPICE / Normen:

Wer sich zusätzlich zum Prozess mit den zugehörigen Inhalten aus dem Automotive SPICE, der ISO26262 und/oder der IEC61508 auseinandersetzen will, findet hier:

- einen Link zu den Inhalten des Automotive SPICE
   die entprechenden Kapitel zum Nachschlagen in den Normen

Quelle: Referenzen