M1 f1
M2 f2
M3 f3
M4 f4
M5 f5
M6 f6
M7 A1
M9 A2
M10 A3
M11 A4

M20
M21
M22
M23
M24
M32
I6

I7
I2
I4
I5
I6
I1
M33
TOO1
M1
M2
M3

M12 A5
M4

M13 A6
M5

M14 D1
M1

M15 D2
M2

M16 D3
M3

M17 D4
M4

M18 D5
M5

M19 D6
M6

M20 X1
M7

M14

M20

M21 X2
M9

Creator: Deleanu
Checked:
Date: 10/18/23 10:12 AM/1/17/24 11:21 PM

Project:
Installation:
File: Lab2.lld

Customer:
Diagram No.:
Page: 2 / 7

M15 M21 M22 X3
M16 M10 M23 X4
M17 M22 M24 X5
M18 M11 M32 X6
M19 M23 Q1 Y1
M24 M12
M13 M32
M32 M21
M32

Q2

Creator:	Deleanu		Project:		Customer:	
Checked:			Installation:		Diagram No.:	
Date:	10/18/23 10:12 AM/1/17/24 11:21 PM		File:	Lab2.lld	Page:	3 / 7

Y2

Q3 Y3

Q4 Y4

Q5 Y5

Q6 Y6

M22

M23

M24

M32

T001
Trg
Rem = off
01:00s+

M8 (Initialization Flag)

M8 (Initialization Flag)

I10 I1

M33 I1

I3 M33 F10

I5

Block Number (Type)	Parameter
T001(Wiping relay (pulse output)) :	Rem = off 01:00s+

Connection	Label
I1	
I2	
I3	
I4	
I5	
I6	
I7	
I10	
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	Initialization Flag
M9	
M10	
M11	
M12	
M13	
M14	
M15	
M16	
M17	
M18	
M19	
M20	
M21	
M22	
M23	
M24	
M32	
M33	
Q1	

Connection	Label
Q2	
Q3	
Q4	
Q5	
Q6	