NOTRACE Desliga o modo TRACE

Ex: NOTRACE

ONERR GOTO

Indica o desvio de programa desejado em caso de ocorrência de erro num programa BASIC. O valor retornado por um PEEK(222) indicará os seguintes erros.

erros.

O NEXT SEM FOR

12 SINTAXE

20 RETURN SEM GOSUB 36 NAO HA MAIS DATA

52 VALOR ILEGAL ESTOURO

71 EXCEDE MEMORIA

85 COMANDO NAO DEFINIDO

1Ø5 INDICE ILEGAL

134 DIVISAO POR ZERO
150 COMANDO ILEGAL

164 INCOMPATIVEL
176 EXCEDE STRING

189 FORMULA MUITO COMPLEXA 211 IMPOSSIVEL

221 FUNCAO NAO DEFINIDA

Ex: ONERR GOTO 50

ON expressão GOSUB linha(,linha..)

Permite chamar uma subrotina em uma das linhas indicadas em base ao valor inteiro da expressão, que indica a posição da linha na sequência. No exemplo equivale a GOSUB 50.

Ex: ON 2 GOSUB 30,50,90

ON expressão GOTO linha(,linha..) Similar a ON... GOSUB

Ex: ON 2 GOTO 30,50,90

paddle) analògico. Ex: PRINT PDL(2)

PEEK (endereco)

Fornece o valor decimal equivalente ao byte do endereço indicado.

Fx: PRINT PEEK (222)