Automated Measurement Service

번호

Browser $\leftarrow \ \ \rightarrow \ \bigcirc^{\!$	x =
	Automated Measurement Service
	Please Sign in
	2 PW 3 34401A ~
	Login Sign up

#	Function
1	ID Input Box - ID 입력
2	PW Input Box - Password 입력
3	Equipment Selection Box - 장비 선택
4	Login Submit Button - 서비스 로그인 : DB와 연동하여 사용자 확인/식별
5	Sign Up Button - 회원가입 버튼 : 번호 2번으로 <u>이동</u>

화면코드 Login-01 Login-SignUp 화면 명 로그인 화면

프로젝트 Automated Measurement Service 번호

2

Browser	×
$\leftarrow \rightarrow \mathbb{C}$ $\ $ $\ $ $\ $ $\ $ $\ $ $\ $ $\ $ $\$	
Sign Up	rvice
1 Rank No	
2 Password	
Name Group	
5 Rank	
Cancel	Submit
© ZUZU USAM 디 흑성 문제 있어? AI	I rights reserved.

ш	F
#	Function
1	RankNumber Text Box - 군번(현역)/순번(군무원) 입력 : DB Primary Key Value
2	PW Text Box - Password 입력(Hide)
3	Name Text Box - 사용자 이름 입력
4	Group Text Box - 소속 부대 및 부서 입력 : 사용자 권한과는 관련 없음
5	Rank Text Box - 계급

3


화면 명

화면코드

Login-User

User-00

로그인-사용자 화면



#	Function
1	User Logout Button - 사용자 로그아웃 : 번호 1번으로 <u>이동</u>
2	Connect Method Button - 장비 연결 방법 안내 버튼 : 번호 4번으로 <u>이동</u>
3	Progress Stick Gage - 실시간 절차 진행 현황 모니터링
4	Login Submit Button - 서비스 로그인 : DB와 연동하여 사용자 확인/식별
5	Chatting Box - 사용자와 관리자와의 채팅

User-01

프로젝트

Automated Measurement Service

번호


4

화면 명

화면코드

Login-User-PopUp

로그인-사용자-팝업 화면



#	Function
1	Left Arrow Button - 이미지 왼쪽 이동 : 처음 이미지일 경우 숨김
2	Right Arrow Button - 이미지 오른쪽 이동 : 마지막 이미지일 경우 숨김

프로젝트

Automated Measurement Service


번호

5

화면 명

화면코드

로그인-사용자 화면



#	Function
6	Admin Login Check Display - 관리자 접속 및 연결 상태 확인
7	Raw Data List - 최근 측정값 현황 확인
8	Equipment Selection Box - 사용자 보유 장비 중 선택
9	Last Raw Data - 과거 측정 기록 및 열람 : 번호 6번으로 <u>이동</u>

화면코드 User-02 Login-User-PopUp 화면 명 로그인-사용자-팝업 화면

프로젝트 Automated Measurement Service 번호

6

Browser $\leftarrow \rightarrow \bigcirc$ $\ $ $\ $ www.dyhamp.co.kr		×
	3. 2020-10-09(ID : Admin_3)	×
Log	34401A/ MY43515312	
Prog	• Procedure 1 : 0.99993821 / PASS	Admin: O
Last Raw	• Procedure 2 : 1.99897122 / PASS	
	Procedure 3 : 9.99993821 / PASS	
	 Procedure 4: 99.9993821 / PASS Procedure 5: 999.903821 / PASS 	
4	• Procedure 6 : 1000.93821 / PASS	
	ОК	
	© 2020 OSAM 너 즉정 문제 있어? All rights reserved.	

#	Function
1	PASS/FAIL Display - 최종 결과 합/불 판정 표시 : 합격(초록) / 불합격(빨강)
2	Procedure Raw Data list - 과거 측정값 합/불 세부 표시


화면코드

화면 명

프로젝트

Automated Measurement Service

번호




#	Function
1	Login Information - 로그인 유저 요약 정보 : DB 와 연동
2	Data Display - 장비의 측정값 : 동시에 측정값이 DB에 저장
3	Measurement Button - 장비 측정 제어 버튼 : DCV, ACV, RES, FREQ, PER, CLEAR * DCV : 직류 전압 측정 버튼 * ACV : 교류 전압 측정 버튼 * RES : 저항 측정 버튼 * FREQ : 주파수 측정 버튼 * PER : 주기 측정 버튼 * CLEAR : 측정값과 그래프 리셋
4	Measurement Graph - 측정값 히스토리 그래프

8

로그인-관리자 화면

화면코드

화면 명



#	Function
5	Admin Logout Button - 사용자 로그아웃 : 번호 1번으로 <u>이동</u>
6	Procedure Box - 측정 절차 정보 : 측정 수행 후 결과값 확인 : DB에 연동
7	Procedure Selection - 측정 절차 선택
8	Chatting Box - 사용자와 관리자와의 채팅
9	User Login Check Display - 사용자 접속 및 연결 상태 확인