Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный университет»

Физический факультет Кафедра электроники

Исследование зарядовой модели излучения импульсных сигналов

Отчет по НИРС
Направление 03.04.03 «Радиофизика»
Специализация «Информационные системы»

Обучающийся Д. В. Шаповалов П. А. Кретов Зав. кафедрой д. ф.-м. н., профессор А. М. Бобрешов

Воронеж 2019

Оглавление

Введение	2
1 Зарядовая модель излучения импульсных сигналов	3
2. Численные расчёты излучения импульсных сигналов уголковым вибратором	
2.1 Уголковый вибратор	
2.2 Программная реализация	
2.3 Полученные данные по итогам работы программы	
3. CST Studio Suite	
3.1. Результаты моделирования треугольной антенны	
Заключение	
Листинг А	
Листинг Б	

Введение

Можно любая сказать, что импульсная антенна является сверхширокополосной, в то время как сверхширокополосная антенна, как правило, не может использоваться в качестве импульсной. К сожалению, в настоящее время в литературе обычно отсутствует четкое разделение этих антенн, что затрудняет взаимную трансляцию результатов теоретических и экспериментальных исследований, относящихся к сверхширокополосным и импульсным антеннам. В качестве примера можно привести уже упомянутую интересную и насыщенную фактическим материалом монографию [1], в которой вперемежку, без четкого разделения, описываются вопросы, относящиеся как к сверхширокополосным, так и импульсным антеннам.

Важная область, где излучаются и принимаются сверхширокополосные импульсные сигналы, — это измерение характеристик антенн импульсным методом [2]. Преимущества импульсного метода измерения перед частотным здесь такие же, как и при измерении радиолокационных характеристик, т.е. измерение характеристик антенны (диаграммы направленности, коэффициента усиления, входного сопротивления и др.) в широкой полосе частот без специальных безэховых камер. Кроме того, импульсный метод позволяет измерять диаграмму направленности без вращения при небольшом числе датчиков. Здесь вместо движения в пространстве используется изменение сигналов во времени, вместо пространственных радиоголограмм, применяемых в антенной технике [3], можно использовать временные радиоголограммы.

Возможности сверхскоростной видеоимпульсной радиосвязи, пожалуй, наименее исследованы в настоящее время. Некоторые аспекты сверхширокополосной связи описаны в [4]. Очевидно, для повышения скорости передачи информации следует увеличивать полосу пропускания канала. Это приведет при сохранении центральной частоты к сверхширокополосным, в частности видеоимпульсным, каналам связи.

Основные подходы к процессам излучения, рассеяния и приёма электромагнитных волн основаны на рассмотрении этих процессов во временной области. Ввиду [5], временной подход обладает наглядностью и допускает простую физическую интерпретацию происходящих процессов, которая позволила построить модель излучения и приема волн [6], названную зарядовой моделью.

1 Зарядовая модель излучения импульсных сигналов

В основу модели излучения импульсных сигналов положен тот факт, что при подаче на вход антенны кратковременного импульса возникающее при этом возбуждение сосредоточено на одном или нескольких локальных участках антенны. Положение этих возбужденных участков с течением времени изменяется, они движутся вдоль проводников. Такие перемещающиеся в пространстве участки малых размеров удобно считать движущимися сосредоточенными зарядами. Поле излучения антенны можно подсчитать как сумму полей, создаваемых этими зарядами.

Сформулированные выше положения поясняются рис. 1.1. На рис. 1.1,а показано примерное расположение силовых линий вокруг провода в некоторый момент времени. Электрическое поле \vec{E} отлично от нуля на небольшом участке проводника. По нормальной составляющей поля E_n можно подсчитать поверхностную плотность заряда $\sigma_{\text{пов}}$:

$$\sigma_{nos}(t) = \epsilon E_n(t)$$

Плотность $\sigma_{\text{пов}}$ можно также подсчитать через уравнение непрерывности, если известен ток в проводнике.

Для тонких проводников зависимость поверхностной плотности заряда от поперечных координат может не учитываться. Зависимость линейной плотности заряда р от продольной координаты l изображена на рис. 1.1,6. На рис. 1.1,8 показан заменяющий этот распределенный заряд сосредоточенный заряд q, движущийся вдоль проводника с некоторой скоростью v, зависящей от времени v. Полагается, что поле излучения этого сосредоточенного заряда близко к истинному полю $\vec{E}(\vec{r},t)$ на рис. v. v. v.

Представление излучения проволочных антенн полями сосредоточенных движущихся зарядов составляет суть зарядовой модели. Подчеркнем, что переход при расчетах от обычно используемых токов к зарядам погрешности не вносит. Ток по определению представляет движение зарядов. Погрешность возникает при переходе от реальных движений к упрощенным и замене распределенных зарядов сосредоточенными.

Приведем аргументы, которые могли бы убедить праве на существование зарядовой модели. К сожалению, вывод модели из интегральных уравнений или из уравнений Максвелла авторам получить не удалось, и нельзя строго указать, с какой точностью справедлива зарядовая модель для различных антенн. Поэтому приведем ссылки на результаты эксперимента, численного анализа и на модели в частотной области, которые убедили бы в справедливости зарядовой модели.

Начнем аргументацию с известных частотных представлений, временная интерпретация которых приводит, к зарядовой модели. Рассмотрим простейший асимметричный вибратор — штырь над идеально проводящей плоскостью, возбуждаемый у основания (рис.1.2,а). Известно [7], что характеристики такой антенны приближенно могут быть подсчитаны, если считать, что ток в штыре

распределен так же, как в отрезке длинной линии, разомкнутой на конце, т.е. распределение тока имеет характер стоячей волны с узлом на конце.

Рассмотрим возбуждение антенны на рис. 1.2,а импульсным сигналом и будем полагать, что представление об антенне как об отрезке длинной линии, разомкнутой на конце, справедливо для всех частот в спектре возбуждающего импульса. Для анализа антенны при этом предположении следует определить ток или закон движения заряда в отрезке линии на рис. 1.2,б




Рис.1.1. Зарядовая модель антенны:

а -силовые линии поля вблизи проводника, возбужденного импульсным сигналом; б - зависимость плотности заряда на проводнике от продольной координаты; в - поле сосредоточенного заряда, заменяющего распределенный.




Рис.1.2. Модель вибраторной антенны:

а - несимметричный вибратор; б - отрезок длинной линии, заменяющий вибратор, возбуждаемый импульсным сигналом.

В воздушной длинной ЛИНИИ импульсный сигнал распространяется без искажений, отражается от разомкнутого конца и возвращается обратно. Если линия и источник не согласованы, то возникают переотражения; если же они согласованы на всех частотах, то переотражений не будет. Пространственные размеры возбужденного в линии участка определяются длительностью импульса Δt ($\Delta l = c \Delta t$) и при δ -импульсном распространяющийся заряд можно нулю, T.e. сосредоточенным. Величина заряда определяется интегралом от входного тока и при $i_{bx}(t) = \delta(t)$ равна единице (1 Кл):

$$q = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$
.

Таким образом, частотный и временной подходы к физическим процессам в штыревой антенне окажутся не противоречащими друг другу, если при подаче на штырь δ - импульсного тока в нем возникает единичный сосредоточенный заряд. Этот заряд движется со скоростью света от основания штыря к вершине, отражается от нее и возвращается обратно ко входу. Если сопротивление на входе согласовано с волновым сопротивлением штыря, то этот заряд поглощается на входе, в противном случае возникают многократные переотражения. Отметим, что для учета влияния идеально проводящей плоскости следует рассмотреть зеркальное движение противоположного по знаку заряда.

Итак, зарядовая модель соответствует представлению проволочной антенны в виде воздушной длинной линии с постоянным волновым сопротивлением. Расширяя этот пример, будем полагать, что в проволочных антеннах при импульсном возбуждении распространяются сосредоточенные заряды. Траектории движения зарядов определяются формой проводников, а скорость движения равна скорости света. Такое представление о характере излучения сигналов проволочной антенной и назовем зарядовой моделью проволочной антенны.

В качестве второй группы аргументов в пользу зарядовой модели существуют результаты экспериментов, подтверждающих эту модель [8][9]. В указанных работах приведены экспериментальные результаты по возбуждению проволочных антенн импульсным сигналом. Отмечается, что результаты эксперимента получают качественное объяснение, если считать, что по антенне движется со скоростью света сосредоточенный заряд. Излучение возникает при ускорении заряда, т.е. при изменении направления его движения.

Приведённые в данной работе вычисления основаны на принципах, изложенных в [6], Авторы которых утверждают то, что эта модель может быть использована не только для качественного объяснения физических процессов, но и при расчетах для анализа и синтеза антенн во временной области.

Для антенн, содержащих металлические поверхности и металлические тела, также можно применить зарядовую модель, хотя и не без некоторых трудностей. При подаче импульсного воздействия на такие антенны возникают

возбужденные локальные участки, но они в некоторый момент времени сосредоточены около каких-либо линий на поверхности, т. е. приходится рассматривать движение заряженных линий на поверхности тела. Конечно, при этом указать априорно характер движения зарядов еще сложнее, чем для проволочных антенн. Вывод общих соотношений, связывающих характер движения зарядов на поверхности тела с геометрическими характеристиками поверхности, представляет важную задачу для дальнейшего развития импульсной электродинамики.

Основное достоинство зарядовой модели — это наглядность, причем не только в представлении физических процессов, но и при выполнении расчетов.

2. Численные расчёты излучения импульсных сигналов уголковым вибратором

2.1 Уголковый вибратор

Уголковый вибратор, состоящий из двух тонких проводников, расположенных под углом 2β друг к другу, схематично показан на рис. 2.1. При расчете поля E(t), возникающего при воздействии на антенну δ -импульса, следует рассмотреть прямое движение вдоль проводников положительного и отрицательного единичных зарядов и возвращение их обратно.

Определим поле в ближней зоне и рассмотрим его особенности по сравнению с полем в дальней зоне, вывод которого представлен в [6]. Для вычисления поля, создаваемого вершинами проводников, обратимся к рис. 2.2. На этом рисунке изображена новая ось z' проведенная из верхней точки излома траектории через точку наблюдения, и показаны необходимые для расчетов по A.13) углы α^+ и α^- , расстояние R' и угол γ . Все эти величины определяются из рис. 2.2:

$$R' = (R^2 + l^2 - 2Rlcos \beta);$$
 (2.1)

$$\cos \gamma = \frac{R - l\cos\beta}{R'};$$

$$\alpha^{(non)} = \pi - \beta - \gamma;$$

$$\alpha^{(omp)} = \beta + \gamma.$$

Величина поля, создаваемого верхним зарядом, получается из (1.13) сложением полей [6] $E^{\scriptscriptstyle(+)}$ и $E^{\scriptscriptstyle(-)}$, с учётом заряда равного 1 Кл:

$$E_{e} = \frac{\omega}{4 \pi R'} \left(tg \frac{\beta + \gamma}{2} + ctg \frac{\beta + \gamma}{2} \right) \delta\left(t - \frac{l + R'}{c}\right) = \frac{1}{2 \pi R' \sin(\beta + \gamma)} \delta\left(t - \frac{l + R'}{c}\right).$$

Складывая векторно аналогичное поле для нижнего заряда, находим выражение для центрального импульса поля в ближней зоне:

$$E = \frac{\omega}{\pi R'} \frac{\cos y}{\sin(\beta + y)} \delta(t - \frac{l + R'}{c}).$$

Входящее в знаменатель выражение $R'\sin(\beta+\gamma)$ преобразуется с учетом равенств $R'\sin\gamma = l\sin\beta$, $R'\cos\gamma = R - l\cos\beta$ (см. рис. 2.2) к виду $R\sin\beta$. Тогда анализируемое слагаемое примет вид:

$$E = \frac{\omega}{\pi R} \frac{\cos \gamma}{\sin \beta} \delta(t - \frac{l + R'}{c}). \tag{2.2}$$

Так же, известно [6], что поле в дальней зоне определяется как:

$$E_{\Theta} = \frac{-\omega}{4\pi R} \left\{ ctg \frac{\beta}{2} \delta(t) - \frac{2}{\sin\beta} \delta[t - \frac{l}{c}\cos\beta] + tg \frac{\beta}{2} \delta(t - \frac{2l}{c}) \right\}$$
 (2.3)

Учитывая остающиеся неизменными первое и третье слагаемые в выражении для дальней зоны, добавляя к ним (2.2) с учетом (2.1), получаем окончательное выражение для поля в ближней зоне:

$$E = \frac{-\omega}{4\pi R} ctg \frac{\beta}{2} \delta(t) - 2 \frac{\cos \gamma}{\sin \beta} \delta(t - \frac{l + \sqrt{R^2 + l^2 - 2Rl\cos \beta} - R}{c}) + tg \frac{\beta}{2} \delta(t - \frac{l + R'}{c}). \tag{2.4}$$

Сравнение полей в дальней (2.3) и ближней (2.4) зонах подтверждает, что различие между ними при линейно-ломаной траектории носит количественный, а не качественный характер, изменяются расстояние между импульсами и их величины. В данном примере уменьшается за счет множителя cos(γ) центральный импульс относительно первого и последнего. Таким образом, подчеркивается излучение из тех точек, к которым приближается наблюдатель.




Рис. 2.1. Уголковый вибратор




Рис. 2.2. К расчету поля излучения конца провода уголкового вибратора

2.2 Программная реализация

Ввиду большого количества данных и относительной сложности вычислений было решено перенести численные вычисления полей на программный код [10].

В качестве языка программирования был выбран с++ ввиду ожидаемой сложности вычислений. Данный язык позволяет писать более производительный код, по сравнению с аналогами.

Результаты в дальнейшем будут сравнены с данными, полученными в результате моделирования в признанной многими программе CST STUDIO SUITE. В ней были проведены вычисления методом конечных разностей во временной во временной области, которые, как утверждается в [6] не должны сильно противоречить результатам зарядовой модели. Разница должна сказываться только на способе излучения энергии.

В файле, представленном в листинге А продемонстрированы функции, рассчитывающие поля Е и Н. Помимо этого, там происходит вычисление времени длительности импульса tau. Как увидим позже, импульс занимает очень малое время.

Листинг Б демонстрирует реализации необходимых структур, для хранения данных, а так же произведения над нами некоторых действий.

Структура SolvedData содержит в себе результаты вычисленных значений. Функция FindMin() находит минимальное время регистрации начала импульса. NormE(), в свою очередь производит преобразование данных для электрического поля по модулю

Структура Nvalues представляет собой хранилище входных данных:

- 1) расстояние до точки наблюдения;
- 2) длина плеча;
- 3) угол бетта.

Так же, в ней определены ввод начальных данных и нормирование угла бетта на 2.

2.3 Полученные данные по итогам работы программы

На вход были поданы следующие значения:

- 1) для расстояния от начала координат до точки наблюдения: 5, 10, 15, 20, 25 сантиметров;
- 2) для длины плеча: 5, 10, 15, 20, 25 сантиметров;
- 3) для углов бетта: 10, 20, 30, 40 градусов.

Стоит отметить, что такой выбор точек был не случайным. В данной работе хотели получить наиболее объёмные результаты, но в связи ограничений в студенческой копии программы CST STUDIO SUITE, а так же не возможностью использования профессиональной версией, были наложены

ограничения на выбор входных данных. В случае подачи на вход значений 25, 25, 40, а так же максимальном сокращении используемых клеток, их было достигнуто немногим более 29 тысяч, при имеющемся пределе в 30 тысяч.

По большей части, результаты удовлетворяют интересам данной работы, однако, в дальнейшем будет указано на некоторые не состыковки, связанные с выбранными частотами симуляции в CST Studio Suite.

Так же, отметим, что на данном этапе интересны результаты только на оси, исходящей от начала координат, и имеющая углы $\beta/2$ к плечам антенны.

Данные предоставлены в виде таблиц с подписями о поступивших входных данных в формате время тау, напряженность Е.

	-	-			
I = 0.05 R = 0.0)5 betta = 10	I = 0.05 R = 0.0)5 betta = 20	I = 0.05 R = 0.0)5 betta = 30
0.971742	0.0436609	0.945087	0.0874887	0.919948	0.131653
1.15954	1.00096	1.12178	1.00382	1.08654	1.00863
1.15954	0.0436609	1.12178	0.0874887	1.08654	0.131653
1.17942	39.6358	1.15957	8.75867	1.14046	10.9419
1.28383	0.0436609	1.23844	0.0874887	1.19678	0.131653
1.43731	1.00096	1.37975	1.00382	1.32682	1.00863
1.46798	39.6358	1.43736	8.75867	1.4081	10.9419
1.63331	1.00096	1.56055	0.0874887	1.49498	1.00863
1.63331	0.0436609	1.56055	1.00382	1.49498	0.131653
1.67304	39.6358	1.63466	8.75867	1.59898	10.9419
2.24423	1.00096	2.10911	1.00382	1.99108	1.00863
2.31993	39.6358	2.24678	8.75867	2.17993	10.9419
I = 0.05 R = 0.0)5 betta = 40	I = 0.05 R = 0.1	betta = 10	I = 0.05 R = 0.1	L betta = 20
0.896246	0.176327	0.428108	0.0436609	0.426746	0.0874887
1.05363	1.01543	0.461001	22.6014	0.459423	10.843
1.05363	0.176327	0.499369	0.0436609	0.497518	0.0874887
1.12206	45.6672	0.521095	0.0436609	0.519209	0.0874887
1.15851	0.176327	0.544704	22.6014	0.542502	10.843
1.27807	1.01543	0.545079	39.6358	0.543974	8.75867
1.38017	45.6672	0.570656	22.6014	0.568395	10.843
1.43573	1.01543	0.630636	0.0436609	0.627875	0.0874887
1.43573	0.176327	0.666106	39.6358	0.664456	8.75867
1.56586	45.6672	0.704704	22.6014	0.701259	10.843
1.88736	1.01543	0.705332	39.6358	0.703721	8.75867
2.11883	45.6672	0.922137	39.6358	0.919384	8.75867
I = 0.05 R = 0.1	L betta = 30	I = 0.05 R = 0.1	betta = 40	I = 0.05 R = 0.1	L5 betta = 10
0.42457	0.131653	0.421697	0.176327	0.272586	0.0436609
0.456901	6.75515	0.453576	4.61563	0.285559	22.7516
0.494562	0.131653	0.490669	0.176327	0.3156	0.0436609
0.516205	0.131653	0.512266	0.176327	0.324141	0.0436609
0.538989	6.75515	0.534368	4.61563	0.333122	22.7516
0.542203	10.9419	0.539855	45.6672	0.342653	22.7516
0.564797	6.75515	0.560085	4.61563	0.352823	39.6358
0.623488	0.131653	0.61775	0.176327	0.386836	0.0436609
0.661815	10.9419	0.65832	45.6672	0.413495	22.7516
0.695791	6.75515	0.688653	4.61563	0.428397	39.6358
0.701155	10.9419	0.697791	45.6672	0.444288	39.6358
0.91501	10.9419	0.909289	45.6672	0.57117	39.6358

I = 0.05 R = 0.1		I = 0.05 R = 0.3		I = 0.05 R = 0.3	
0.272167	0.0874887	0.271482	0.131653	0.27055	0.176327
0.285099	11.129	0.284347	7.15195	0.283326	5.09324
0.315038	0.0874887	0.314121	0.131653	0.312875	0.176327
0.323599	0.0874887	0.322715	0.131653	0.321518	0.176327
0.332496	11.129	0.331474	7.15195	0.330087	5.09324
0.342046	11.129	0.341059	7.15195	0.339723	5.09324
0.352471	8.75867	0.351896	10.9419	0.351113	45.6672
0.386063	0.0874887	0.384806	0.131653	0.383106	0.176327
0.412612	11.129	0.411176	7.15195	0.409236	5.09324
0.427879	8.75867	0.427032	10.9419	0.425879	45.6672
0.443825	8.75867	0.443072	10.9419	0.442055	45.6672
0.570405	8.75867	0.569162	10.9419	0.567486	45.6672
I = 0.05 R = 0.3	2 betta = 10	I = 0.05 R = 0.3	2 betta = 20	I = 0.05 R = 0.2	2 hetta = 30
0.199932	0.0436609	0.199731	0.0874887	0.199401	0.131653
0.206824	22.7925	0.206609	11.2088	0.206255	7.2671
0.230679	0.0436609	0.230411	0.0874887	0.229971	0.131653
0.235209	0.0436609	0.234957	0.0874887	0.234544	0.131653
0.239903	22.7925	0.234937	11.2088	0.239137	7.2671
0.239903	22.7925	0.239013	11.2088		7.2671
0.260812	39.6358			0.244086	
		0.260641	8.75867	0.260359	10.9419
0.278951	0.0436609	0.278596	0.0874887	0.278016	0.131653
0.292552	22.7925	0.292162	11.2088	0.291524	7.2671
0.315705	39.6358	0.315454	8.75867	0.315042	10.9419
0.324252	39.6358	0.324038	8.75867	0.323687	10.9419
0.413676	39.6358	0.413327	8.75867	0.412756	10.9419
I = 0.05 R = 0.3		I = 0.05 R = 0.3		I = 0.05 R = 0.2	
I = 0.05 R = 0.3 0.198947	2 betta = 40 0.176327	I = 0.05 R = 0.3 0.157855	25 betta = 10 0.0436609	I = 0.05 R = 0.2 0.157737	25 betta = 20 0.0874887
0.198947	0.176327	0.157855	0.0436609	0.157737	0.0874887
0.198947 0.20577	0.176327 5.23882	0.157855 0.16212	0.0436609 22.8112	0.157737 0.161996	0.0874887 11.2456
0.198947 0.20577 0.229369	0.176327 5.23882 0.176327	0.157855 0.16212 0.181766	0.0436609 22.8112 0.0436609	0.157737 0.161996 0.18161	0.0874887 11.2456 0.0874887
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.1	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 39.6358	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.50157543	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.30000000000000000000000000000000000	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.090 0.748581	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.00157543 0.161792	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.30 0.157276 0.16151	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.00157543 0.161792 0.181352	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3 0.157276 0.16151 0.180999	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 8.75867 0.0436609 0.0436609 22.8614
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.00157543 0.161792 0.181352 0.184184	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 0.131653	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.20 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 0.176327	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 8.75867 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.000000000000000000000000000000000	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 7.32073	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.30 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858 0.186629	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 5.30769	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795 0.998738	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 79.2716
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.000000000000000000000000000000000	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 7.32073 7.32073 7.32073	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858 0.186629 0.18967	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 5.30769 5.30769	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795 0.998738 1.19637	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.000000000000000000000000000000000	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 7.32073 7.32073 7.32073 10.9419	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858 0.186629 0.18967 0.206365	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 0.176327 5.30769 5.30769 45.6672	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795 0.998738 1.19637 1.19683	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614 0.0436609
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.00157543 0.161792 0.181352 0.184184 0.187005 0.190017 0.206595 0.21758	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 7.32073 7.32073 7.32073 10.9419 0.131653	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858 0.186629 0.18967 0.206365 0.217125	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 5.30769 5.30769 45.6672 0.176327	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795 0.998738 1.19683 1.19683 1.19683	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614 0.0436609 79.2716
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.000000000000000000000000000000000	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 7.32073 7.32073 10.9419 0.131653 7.32073	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858 0.186629 0.18967 0.206365 0.217125 0.225277	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 5.30769 5.30769 45.6672 0.176327 5.30769	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795 0.998738 1.19683 1.19683 1.19818 1.49504	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.000000000000000000000000000000000	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 7.32073 7.32073 10.9419 0.131653 7.32073	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858 0.186629 0.18967 0.206365 0.217125 0.225277 0.249224	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 5.30769 45.6672 0.176327 5.30769 45.6672	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795 0.998738 1.19637 1.19683 1.19818 1.49504 1.49787	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614 79.2716
0.198947 0.20577 0.229369 0.23398 0.238486 0.243475 0.259973 0.277224 0.290653 0.314476 0.323209 0.41198 I = 0.05 R = 0.000000000000000000000000000000000	0.176327 5.23882 0.176327 0.176327 5.23882 5.23882 45.6672 0.176327 5.23882 45.6672 45.6672 45.6672 25 betta = 30 0.131653 7.32073 0.131653 7.32073 7.32073 10.9419 0.131653 7.32073	0.157855 0.16212 0.181766 0.184567 0.187444 0.190424 0.206863 0.218114 0.226342 0.24995 0.255278 0.324258 I = 0.05 R = 0.3 0.157276 0.16151 0.180999 0.183858 0.186629 0.18967 0.206365 0.217125 0.225277	0.0436609 22.8112 0.0436609 0.0436609 22.8112 22.8112 39.6358 0.0436609 22.8112 39.6358 39.6358 39.6358 25 betta = 40 0.176327 5.30769 0.176327 5.30769 5.30769 45.6672 0.176327 5.30769	0.157737 0.161996 0.18161 0.184422 0.187278 0.19027 0.206761 0.217912 0.226124 0.249803 0.255155 0.324059 I = 0.1 R = 0.09 0.748581 0.85529 0.997479 0.997795 0.998738 1.19683 1.19683 1.19818 1.49504	0.0874887 11.2456 0.0874887 0.0874887 11.2456 11.2456 8.75867 0.0874887 11.2456 8.75867 8.75867 8.75867 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614 0.0436609 79.2716 22.8614

1 0 4 5 0 0	- 1 44 - 00		- 144 - 00		- 1 44 - 40
I = 0.1 R = 0.09		I = 0.1 R = 0.09		I = 0.1 R = 0.05	
0.744429	0.0874887	0.737831	0.131653	0.729199	0.176327
0.849874	0.0874887	0.841285	0.131653	0.830081	0.176327
0.99012	11.3527	0.978483	7.49617	0.963359	5.56524
0.991372	0.0874887	0.981256	0.131653	0.968192	0.176327
0.995035	17.5173	0.989124	21.8837	0.981337	91.3344
1.1858	11.3527	1.16915	7.49617	1.14762	5.56524
1.1876	0.0874887	1.17311	0.131653	1.15449	0.176327
1.19286	17.5173	1.18437	21.8837	1.17323	91.3344
1.48067	11.3527	1.45822	7.49617	1.42955	5.56524
1.49169	17.5173	1.48198	21.8837	1.4695	91.3344
1.96578	11.3527	1.9264	7.49617	1.87669	5.56524
1.98525	17.5173	1.96809	21.8837	1.94615	91.3344
I = 0.1 R = 0.1	betta = 10	I = 0.1 R = 0.1	betta = 20	I = 0.1 R = 0.1	betta = 30
0.485871	0.0436609	0.472543	0.0874887	0.459974	0.131653
0.579769	1.00096	0.560892	1.00382	0.543271	1.00863
0.579769	0.0436609	0.560892	0.0874887	0.543271	0.131653
0.589711	79.2716	0.579787	17.5173	0.570228	21.8837
0.641914	0.0436609	0.619221	0.0874887	0.598392	0.131653
0.718653	1.00096	0.689874	1.00382	0.663408	1.00863
0.733992	79.2716	0.718681	17.5173	0.704051	21.8837
0.816655	1.00096	0.780276	0.0874887	0.747489	1.00863
0.816655	0.0436609	0.780276	1.00382	0.747489	0.131653
0.83652	79.2716	0.730270	17.5173	0.799491	21.8837
1.12211	1.00096	1.05456	1.00382	0.799491	1.00863
1.15996	79.2716	1.12339	17.5173	1.08996	21.8837
1.15990	19.2110	1.12339	17.3173	1.00990	Z1.003 <i>1</i>
1 01 5 01	l44 - 40		- 1 44 - 40		- 1 44 - 00
I = 0.1 R = 0.1		I = 0.1 R = 0.1		I = 0.1 R = 0.15	
0.448123	0.176327	0.299324	0.0436609	0.297402	0.0874887
0.448123 0.526816	0.176327 1.01543	0.299324 0.332499	0.0436609 22.1846	0.297402 0.33013	0.0874887 10.1096
0.448123 0.526816 0.526816	0.176327 1.01543 0.176327	0.299324 0.332499 0.352006	0.0436609 22.1846 0.0436609	0.297402 0.33013 0.349351	0.0874887 10.1096 0.0874887
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.15	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.15	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.1900000000000000000000000000000000000	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.1900290898	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.15 0.294494 0.32655	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.15 0.290898 0.322134	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 22.1846 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345 0.366824	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653 0.131653	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041 0.361561	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327 0.176327	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684 0.260548	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609 0.0436609
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345 0.366824 0.370669	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653 0.131653 21.8837	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041 0.361561 0.367807	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327 0.176327 91.3344	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684 0.260548 0.272352	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609 22.6014
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345 0.366824 0.370669 0.390271	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653 21.8837 5.84472	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041 0.361561 0.367807 0.383981	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327 91.3344 3.64816	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684 0.260548 0.272352 0.272539	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609 0.0436609 22.6014 79.2716
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345 0.366824 0.370669 0.390271 0.417926	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653 0.131653 21.8837 5.84472 5.84472	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041 0.361561 0.367807 0.383981 0.411108	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 22.1846 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327 91.3344 3.64816 3.64816	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684 0.260548 0.272352 0.272539 0.285328	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609 0.0436609 22.6014 79.2716 22.6014
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345 0.366824 0.370669 0.390271 0.417926 0.449216	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653 21.8837 5.84472 5.84472 0.131653	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041 0.361561 0.367807 0.383981 0.411108 0.441349	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 22.1846 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327 91.3344 3.64816 3.64816 0.176327	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684 0.260548 0.272352 0.272539 0.285328 0.315318	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609 0.0436609 22.6014 79.2716 22.6014 0.0436609
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345 0.366824 0.370669 0.390271 0.417926 0.449216 0.454995	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 0.176327 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653 21.8837 5.84472 0.131653 21.8837	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041 0.361561 0.367807 0.383981 0.411108 0.441349 0.450691	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 22.1846 0.0436609 79.2716 22.1846 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327 91.3344 3.64816 3.64816 0.176327 91.3344	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684 0.260548 0.272352 0.272539 0.285328 0.315318 0.333053	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609 22.6014 79.2716 22.6014 0.0436609 79.2716
0.448123 0.526816 0.526816 0.561031 0.579257 0.639033 0.690084 0.717867 0.717867 0.782932 0.943679 1.05942 I = 0.1 R = 0.19 0.294494 0.32655 0.345345 0.366824 0.370669 0.390271 0.417926 0.449216 0.454995 0.49303	0.176327 1.01543 0.176327 91.3344 0.176327 1.01543 91.3344 1.01543 91.3344 1.01543 91.3344 1.01543 91.3344 5 betta = 30 0.131653 5.84472 0.131653 21.8837 5.84472 0.131653 21.8837 21.8837	0.299324 0.332499 0.352006 0.373989 0.374472 0.398799 0.427252 0.460008 0.460738 0.49914 0.543318 0.665139 I = 0.1 R = 0.19 0.290898 0.322134 0.34041 0.361561 0.367807 0.383981 0.411108 0.441349 0.450691 0.488528	0.0436609 22.1846 0.0436609 0.0436609 79.2716 22.1846 0.0436609 79.2716 79.2716 22.1846 79.2716 5 betta = 40 0.176327 3.64816 0.176327 91.3344 3.64816 0.176327 91.3344 91.3344	0.297402 0.33013 0.349351 0.371126 0.372964 0.395395 0.423519 0.455684 0.458458 0.496702 0.537296 0.660816 I = 0.1 R = 0.2 0.214054 0.2305 0.249684 0.260548 0.272352 0.272539 0.285328 0.315318 0.333053 0.352352	0.0874887 10.1096 0.0874887 0.0874887 17.5173 10.1096 10.1096 0.0874887 17.5173 17.5173 10.1096 17.5173 betta = 10 0.0436609 22.6014 0.0436609 22.6014 79.2716 22.6014 0.0436609 79.2716 22.6014

I 01D 00	h-44- 00		h-44- 00	I 01D 00	h-44- 40
I = 0.1 R = 0.2		I = 0.1 R = 0.2		I = 0.1 R = 0.2	
0.213373	0.0874887	0.212285	0.131653	0.210849	0.176327
0.229711	10.843	0.228451	6.75515	0.226788	4.61563
0.248759	0.0874887	0.247281	0.131653	0.245334	0.176327
0.259604	0.0874887	0.258103	0.131653	0.256133	0.176327
0.271251	10.843	0.269495	6.75515	0.267184	4.61563
0.271987	17.5173	0.271101	21.8837	0.269927	91.3344
0.284197	10.843	0.282399	6.75515	0.280042	4.61563
0.313937	0.0874887	0.311744	0.131653	0.308875	0.176327
0.332228	17.5173	0.330908	21.8837	0.32916	91.3344
0.350629	10.843	0.347896	6.75515	0.344326	4.61563
0.35186	17.5173	0.350578	21.8837	0.348896	91.3344
0.459692	17.5173	0.457505	21.8837	0.454645	91.3344
I = 0.1 R = 0.2	5 betta = 10	I = 0.1 R = 0.25		I = 0.1 R = 0.2	5 betta = 30
0.16655	0.0436609	0.166203	0.0874887	0.165641	0.131653
0.176339	22.7061	0.175951	11.0411	0.175321	7.02736
0.19339	0.0436609	0.192923	0.0874887	0.192166	0.131653
0.199844	0.0436609	0.199383	0.0874887	0.198638	0.131653
0.206716	22.7061	0.206182	11.0411	0.205318	7.02736
0.214107	22.7061	0.213578	11.0411	0.212723	7.02736
0.214107	79.2716	0.213902	17.5173	0.212723	21.8837
0.239775	0.0436609	0.239113	0.0874887	0.238042	0.131653
0.260604	22.7061	0.259821	11.0411	0.258557	7.02736
0.260726	79.2716	0.260301	17.5173	0.259611	21.8837
0.272594	79.2716	0.272201	17.5173	0.271565	21.8837
0.352718	79.2716	0.35206	17.5173	0.350997	21.8837
I = 0.1 R = 0.25	5 betta = 40	I = 0.15 R = 0.0	05 betta = 10	I = 0.15 R = 0.0	05 betta = 20
0.164883	5 betta = 40 0.176327	0.599317	05 betta = 10 0.0436609	I = 0.15 R = 0.0 0.597293	05 betta = 20 0.0874887
	5 betta = 40		05 betta = 10	I = 0.15 R = 0.0	05 betta = 20
0.164883	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327	0.599317	05 betta = 10 0.0436609	I = 0.15 R = 0.0 0.597293	05 betta = 20 0.0874887
0.164883 0.174472	5 betta = 40 0.176327 4.93928	0.599317 0.665823	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887
0.164883 0.174472 0.191147	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327	0.599317 0.665823 0.79909	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296	0.5 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503	0.5 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.0	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 95 betta = 30	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.0	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 25.9258 118.907 25.9258 15.907 25.9258	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.0	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000000000000000000000000000000000	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 0.0436609
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000000000000000000000000000000000	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 25.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 betta = 10 0.0436609 0.0436609
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000000000000000000000000000000000	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 0.17653 0.131653 0.131653	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808 0.786332	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 25.9258 118.907 0.176327 0.176327 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.6116
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000000000000000000000000000000000	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 0.131653 0.131653 0.131653 7.6656	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 10.0436609 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.0 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.544337 0.569136	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007 0.912554	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256 0.131653	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441 0.904927	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337 0.569136 0.663339	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 10.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007 0.912554 0.983454	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256 0.131653 7.6656	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441 0.904927 0.971344	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002 0.176327 5.76866	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337 0.569136 0.663339 0.664998	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007 0.912554 0.991658	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256 0.131653 7.6656 32.8256	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.0 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441 0.904927 0.971344 0.985464	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002 0.176327 5.76866 137.002	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337 0.569136 0.663339 0.664998 0.702387	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 10.0436609 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 0.0436609 0.0436609
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.00 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007 0.912554 0.991658 1.31149	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 0.131653 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256 0.131653 7.6656 32.8256 7.6656	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.0 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441 0.904927 0.971344 0.985464 1.29579	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002 0.176327 5.76866 137.002 5.76866	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.0 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337 0.569136 0.663339 0.664998 0.702387 0.795514	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 10.0436609 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.00 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007 0.912554 0.983454 0.991658 1.31149 1.32612	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256 0.131653 7.6656 32.8256 7.6656 32.8256	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441 0.904927 0.971344 0.985464 1.29579 1.32104	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002 0.176327 5.76866 137.002 5.76866 137.002	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337 0.569136 0.663339 0.664998 0.702387 0.795514 0.797902	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.000 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007 0.912554 0.983454 0.991658 1.31149 1.32612 1.67834	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256 0.131653 7.6656 32.8256 7.6656 32.8256 7.6656	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441 0.904927 0.971344 0.985464 1.29579 1.32104 1.65272	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002 0.176327 5.76866 137.002 5.76866 137.002 5.76866	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337 0.569136 0.663339 0.664998 0.702387 0.795514 0.797902 1.08258	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907 22.6116
0.164883 0.174472 0.191147 0.197639 0.204155 0.211578 0.212806 0.236609 0.256868 0.25868 0.270714 0.349577 I = 0.15 R = 0.00 0.594004 0.659272 0.792084 0.844958 0.851007 0.912554 0.983454 0.991658 1.31149 1.32612	5 betta = 40 0.176327 4.93928 0.176327 0.176327 4.93928 4.93928 91.3344 0.176327 4.93928 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 91.3344 05 betta = 30 0.131653 0.131653 0.131653 7.6656 32.8256 0.131653 7.6656 32.8256 7.6656 32.8256	0.599317 0.665823 0.79909 0.855749 0.856445 0.921866 0.998104 0.999051 1.33081 1.33249 1.71011 1.7129 I = 0.15 R = 0.00 0.589564 0.653808 0.786332 0.836003 0.846441 0.904927 0.971344 0.985464 1.29579 1.32104	05 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.9258 118.907 0.0436609 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 22.9258 118.907 05 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.76866 137.002 0.176327 5.76866 137.002 5.76866 137.002	I = 0.15 R = 0.0 0.597293 0.663326 0.796407 0.851629 0.854377 0.918296 0.992503 0.996238 1.32338 1.33003 1.69787 1.70883 I = 0.15 R = 0.3 0.427194 0.498126 0.543225 0.544337 0.569136 0.663339 0.664998 0.702387 0.795514 0.797902	05 betta = 20 0.0874887 0.0874887 0.0874887 11.475 26.276 0.0874887 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 11.475 26.276 1 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907 0.0436609 22.6116 118.907

I = 0.15 R = 0.		I = 0.15 R = 0.3		I = 0.15 R = 0.1	
0.42329	0.0874887	0.417422	0.131653	0.410234	0.176327
0.492826	0.0874887	0.48489	0.131653	0.475218	0.176327
0.536928	10.9143	0.527522	6.95387	0.516094	4.9912
0.541158	26.276	0.536338	32.8256	0.530368	137.002
0.562683	0.0874887	0.553101	0.131653	0.541558	0.176327
0.653974	10.9143	0.640073	6.95387	0.623326	4.9912
0.660259	26.276	0.653099	32.8256	0.644268	137.002
0.692585	0.0874887	0.678124	0.131653	0.660855	0.176327
0.782963	10.9143	0.764532	6.95387	0.742652	4.9912
0.791989	26.276	0.783191	32.8256	0.772573	137.002
1.05947	10.9143	1.026	6.95387	0.98698	4.9912
1.07607	26.276	1.05989	32.8256	1.04054	137.002
I = 0.15 R = 0.		I = 0.15 R = 0.1		I = 0.15 R = 0.	
0.323914	0.0436609	0.315029	0.0874887	0.306649	0.131653
0.386512	1.00095	0.373928	1.00382	0.362181	1.00863
0.386512	0.0436609	0.373928	0.0874887	0.362181	0.131653
0.393141	118.907	0.386525	26.276	0.380152	32.8256
0.427942	0.0436609	0.380323	0.0874887	0.398928	0.131653
				0.396926	
0.479102	1.00095	0.459916	1.00382		1.00863
0.489328	118.907	0.479121	26.276	0.469368	32.8256
0.544436	0.0436609	0.520184	1.00382	0.498326	1.00863
0.544436	1.00095	0.520184	0.0874887	0.498326	0.131653
0.55768	118.907	0.544887	26.276	0.532994	32.8256
0.748076	1.00095	0.703038	1.00382	0.663694	1.00863
0.77331	118.907	0.748928	26.276	0.726642	32.8256
I = 0.15 R = 0.		I = 0.15 R = 0.3		I = 0.15 R = 0.3	
I = 0.15 R = 0. 0.298749		I = 0.15 R = 0.2 0.229979		I = 0.15 R = 0.3 0.227822	
I = 0.15 R = 0.	15 betta = 40	I = 0.15 R = 0.2	2 betta = 10	I = 0.15 R = 0.3	2 betta = 20
I = 0.15 R = 0. 0.298749	15 betta = 40 0.176327	I = 0.15 R = 0.2 0.229979	2 betta = 10 0.0436609	I = 0.15 R = 0.3 0.227822	2 betta = 20 0.0874887
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121	15 betta = 40 0.176327 0.176327	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986	2 betta = 10 0.0436609 21.6319	I = 0.15 R = 0.1 0.227822 0.25711	2 betta = 20 0.0874887 9.26035
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907	I = 0.15 R = 0.00.227822 0.25711 0.268621 0.283444	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319	I = 0.15 R = 0.00.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907	I = 0.15 R = 0.00.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907	I = 0.15 R = 0.00.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0.	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 25.276 25.276 25.276 25.276 20.0436609 22.4116 0.0436609
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 32.8256	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493 0.217756	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 0.0436609
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053 0.283413	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 32.8256 0.131653	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 0.0436609 118.907
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053 0.283413 0.304623	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 4.95025	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236 0.29808	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002 2.83621	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989 0.230267	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053 0.283413 0.304623 0.330205	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 4.95025 4.95025 4.95025	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236 0.29808 0.32289	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 2.83621 2.83621	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989 0.230267 0.244361	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116 22.4116
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053 0.283413 0.304623 0.330205 0.345856	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 4.95025 4.95025 32.8256	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236 0.29808 0.32289 0.341255	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 2.83621 0.176327	I = 0.15 R = 0.00.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.00.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989 0.230267 0.244361 0.26603	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 25.276 25.276 25.276 20.0436609 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116 22.4116 0.0436609
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053 0.283413 0.304623 0.345856 0.349436	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 4.95025 4.95025 4.95025 32.8256 0.131653	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236 0.29808 0.32289 0.341255 0.3416	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 2.83621 0.176327 137.002	I = 0.15 R = 0.00.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.00.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989 0.230267 0.244361 0.26603 0.272376	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116 0.0436609 118.907
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053 0.283413 0.304623 0.330205 0.345856 0.349436 0.379213	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 4.95025 4.95025 4.95025 4.95025 32.8256 0.131653 32.8256 0.131653 32.8256	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236 0.29808 0.32289 0.341255 0.3416 0.374584	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 0.176327 137.002 137.002 137.002	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989 0.230267 0.244361 0.26603 0.272376 0.29232	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116 0.0436609 118.907 118.907
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0.000000000000000000000000000000000	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 32.8256 0.131653 32.8256 0.131653 32.8256 0.131653 32.8256 0.131653 32.8256	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236 0.29808 0.32289 0.341255 0.3416 0.374584 0.411461	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 0.176327	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989 0.230267 0.244361 0.26603 0.272376 0.29232 0.306845	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116
I = 0.15 R = 0. 0.298749 0.35121 0.35121 0.374021 0.386171 0.426022 0.460056 0.478578 0.478578 0.521955 0.629119 0.706277 I = 0.15 R = 0. 0.224749 0.253202 0.264358 0.281053 0.283413 0.304623 0.330205 0.345856 0.349436 0.379213	15 betta = 40 0.176327 0.176327 1.01543 137.002 0.176327 1.01543 137.002 1.01543 0.176327 137.002 1.01543 137.002 2 betta = 30 0.131653 4.95025 0.131653 4.95025 4.95025 4.95025 4.95025 32.8256 0.131653 32.8256 0.131653 32.8256	I = 0.15 R = 0.3 0.229979 0.25986 0.271624 0.285108 0.291454 0.314312 0.341171 0.352016 0.361741 0.386055 0.441616 0.519849 I = 0.15 R = 0.3 0.221167 0.248665 0.259417 0.278007 0.278236 0.29808 0.32289 0.341255 0.3416 0.374584	2 betta = 10 0.0436609 21.6319 0.0436609 118.907 0.0436609 21.6319 21.6319 118.907 0.0436609 118.907 21.6319 118.907 21.6319 118.907 2 betta = 40 0.176327 2.83621 0.176327 137.002 2.83621 0.176327 137.002 137.002 137.002	I = 0.15 R = 0.0 0.227822 0.25711 0.268621 0.283444 0.288117 0.310297 0.336609 0.349484 0.356615 0.383223 0.434001 0.514726 I = 0.15 R = 0.0 0.176177 0.193195 0.206493 0.217756 0.221989 0.230267 0.244361 0.26603 0.272376 0.29232	2 betta = 20 0.0874887 9.26035 0.0874887 26.276 0.0874887 9.26035 9.26035 26.276 0.0874887 26.276 9.26035 26.276 9.26035 26.276 25 betta = 10 0.0436609 22.4116 0.0436609 118.907 22.4116 0.0436609 118.907 118.907

I = 0.1E D = 0.1	DE hotto - 20	I = 0.15 R = 0.2	DE hotto - 20	I = 0.1E D = 0.1	DE hotto - 40
I = 0.15 R = 0.2				I = 0.15 R = 0.2	
0.175327	0.0874887	0.174003	0.131653	0.172312	0.176327
0.192174	10.4981	0.190585	6.30883	0.188558	4.12074
0.205327	0.0874887	0.203514	0.131653	0.201204	0.176327
0.216526	0.0874887	0.214622	0.131653	0.21221	0.176327
0.221313	26.276	0.220256	32.8256	0.218896	137.002
0.228818	10.4981	0.226568	6.30883	0.22371	4.12074
0.242814	10.4981	0.240423	6.30883	0.2374	4.12074
0.264198	0.0874887	0.261369	0.131653	0.2578	0.176327
0.27136	26.276	0.269772	32.8256	0.267735	137.002
0.291271	26.276	0.289645	32.8256	0.287582	137.002
0.30441	10.4981	0.30066	6.30883	0.295948	4.12074
0.384631	26.276	0.3818	32.8256	0.378224	137.002
I = 0.2 R = 0.05	5 betta = 10	I = 0.2 R = 0.05	5 betta = 20	I = 0.2 R = 0.05	5 betta = 30
0.499578	0.0436609	0.498323	0.0874887	0.49627	0.131653
0.544952	0.0436609	0.54346	0.0874887	0.541019	0.131653
0.666198	0.0436609	0.664815	0.0874887	0.662579	0.131653
0.749051	22.9378	0.746234	11.4985	0.741639	7.69944
0.749407	0.0436609	0.747657	0.0874887	0.744831	0.131653
0.749525	158.543	0.748112	35.0347	0.745796	43.7674
0.855903	22.9378	0.852227	11.4985	0.84624	7.69944
0.856522	158.543	0.854678	35.0347	0.851657	43.7674
1.19848		1.19401		1.18682	7.69944
	22.9378		11.4985		
1.1997	158.543	1.19883	35.0347	1.1975	43.7674
1.49763	22.9378	1.49066	11.4985	1.47946	7.69944
1.49953	158.543	1.49817	35.0347	1.4961	43.7674
I = 0.2 R = 0.09	5 betta = 40	I = 0.2 R = 0.1	betta = 10	I = 0.2 R = 0.1	betta = 20
0.493473	5 betta = 40 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.374291	betta = 10 0.0436609	I = 0.2 R = 0.1 0.372214	betta = 20 0.0874887
0.493473 0.537696	5 betta = 40 0.176327 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645	betta = 10 0.0436609 0.0436609	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937	betta = 20 0.0874887 0.0874887
0.493473	5 betta = 40 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.374291	betta = 10 0.0436609	I = 0.2 R = 0.1 0.372214	betta = 20 0.0874887
0.493473 0.537696	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645	betta = 10 0.0436609 0.0436609	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686	betta = 20 0.0874887 0.0874887
0.493473 0.537696 0.659592	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10 0.0436609
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 10.0436609 0.0436609
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 7.49617	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598413 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 5.56524	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.18 0.298666 0.351096 0.372918	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 10.0436609 0.0436609 22.217
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 5.56524 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 10.0436609 0.0436609 0.0436609 22.217 158.543
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 5.56524 0.176327 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.19 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562 0.584574	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669 0.57381	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 5.56524 0.176327 182.669 5.56524	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.19 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732 0.458389	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562 0.584574 0.586555	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 0.131653	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669 0.57381 0.577243	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 5.56524 0.176327 182.669 5.56524 0.176327	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732 0.458389 0.459958	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 10.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562 0.586555 0.592186	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 0.131653 43.7674	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669 0.57381 0.577243 0.586613	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 5.56524 0.176327 182.669 5.56524 0.176327 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732 0.458389 0.459958 0.496462	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 10.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562 0.584574 0.586555 0.592186 0.729109	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669 0.57381 0.577243 0.586613 0.714776	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 182.669 5.56524 0.176327 182.669 5.56524	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732 0.458389 0.459958 0.496462 0.541247	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562 0.584574 0.586555 0.592186 0.729109 0.74099	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 43.7674	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669 0.57381 0.577243 0.586613 0.714776 0.734751	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 182.669 5.56524 0.176327 182.669 5.56524 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732 0.458389 0.459958 0.496462 0.541247 0.543436	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562 0.584574 0.586555 0.592186 0.729109 0.74099 0.963202	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 43.7674 7.49617 43.7674 7.49617	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669 0.57381 0.577243 0.586613 0.714776 0.734751 0.938345	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 1.56524 0.176327 182.669 5.56524 182.669 5.56524 182.669 5.56524	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732 0.458389 0.459958 0.496462 0.541247 0.543436 0.742067	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217
0.493473 0.537696 0.659592 0.735409 0.741057 0.742633 0.838139 0.847534 1.17727 1.19589 1.46465 1.49359 I = 0.2 R = 0.1 0.368915 0.420643 0.489241 0.490628 0.494562 0.584574 0.586555 0.592186 0.729109 0.74099	5 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.81143 0.176327 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 5.81143 182.669 betta = 30 0.131653 0.131653 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 0.131653 43.7674 7.49617 43.7674	I = 0.2 R = 0.1 0.374291 0.427645 0.49874 0.498898 0.499369 0.598186 0.598413 0.599092 0.747522 0.748937 0.9956 0.998112 I = 0.2 R = 0.1 0.364599 0.415041 0.481679 0.484096 0.490669 0.57381 0.577243 0.586613 0.714776 0.734751	betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 0.0436609 158.543 22.8614 158.543 22.8614 158.543 betta = 40 0.176327 0.176327 182.669 5.56524 0.176327 182.669 5.56524 182.669	I = 0.2 R = 0.1 0.372214 0.424937 0.49506 0.495686 0.497518 0.5929 0.593799 0.596429 0.740335 0.745845 0.982892 0.992627 I = 0.2 R = 0.15 0.298666 0.351096 0.372918 0.373956 0.397732 0.458389 0.459958 0.496462 0.541247 0.543436	betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 0.0874887 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 11.3527 35.0347 5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543 0.0436609 22.217 158.543

	- 1		- 1		- 1
I = 0.2 R = 0.15		I = 0.2 R = 0.15		I = 0.2 R = 0.15	
0.295038	0.0874887	0.289904	0.131653	0.283972	0.176327
0.346094	0.0874887	0.33905	0.131653	0.330965	0.176327
0.367279	10.3089	0.359357	6.31731	0.350287	4.41417
0.3711	35.0347	0.367012	43.7674	0.362222	182.669
0.391619	0.0874887	0.383097	0.131653	0.373445	0.176327
0.449899	10.3089	0.438068	6.31731	0.424664	4.41417
0.455644	35.0347	0.449497	43.7674	0.442334	182.669
0.486972	0.0874887	0.473865	0.131653	0.459185	0.176327
0.529987	10.3089	0.514499	6.31731	0.497239	4.41417
0.537979	35.0347	0.530336	43.7674	0.521638	182.669
0.721065	10.3089	0.692694	6.31731	0.661767	4.41417
0.735938	35.0347	0.72171	43.7674	0.705697	182.669
I = 0.2 R = 0.2	betta = 10	I = 0.2 R = 0.2	betta = 20	I = 0.2 R = 0.2	betta = 30
0.242936	0.0436609	0.236272	0.0874887	0.229987	0.131653
0.289884	1.00096	0.280446	1.00382	0.271636	1.00863
0.289884	0.0436609	0.280446	0.0874887	0.271636	0.131653
0.294855	158.543	0.289894	35.0347	0.285114	43.7674
0.320957	0.0436609	0.309611	0.0874887	0.299196	0.131653
0.359326	1.00096	0.344937	1.00382	0.331704	1.00863
0.366996	158.543	0.359341	35.0347	0.352026	43.7674
0.408327	1.00096	0.390138	0.0874887	0.373744	1.00863
0.408327	0.0436609	0.390138	1.00382	0.373744	0.131653
0.41826	158.543	0.408665	35.0347	0.399746	43.7674
0.561057	1.00096	0.527279	1.00382	0.49777	1.00863
		0.561696		0.544982	43.7674
0.579982	158.543	0.501090	35.0347	U.5 44 982	43.7074
	l44 - 40				
I = 0.2 R = 0.2		I = 0.2 R = 0.25	5 betta = 10	I = 0.2 R = 0.25	5 betta = 20
0.224061	0.176327	I = 0.2 R = 0.25 0.186644	5 betta = 10 0.0436609	I = 0.2 R = 0.25 0.184412	5 betta = 20 0.0874887
0.224061 0.263408	0.176327 1.01543	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168	5 betta = 10 0.0436609 20.9713	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262	5 betta = 20 0.0874887 8.39361
0.224061 0.263408 0.263408	0.176327 1.01543 0.176327	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897	5 betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516	0.176327 1.01543 0.176327 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415	5 betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 20.9713	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803	5 betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 20.9713 158.543	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 20.9713 158.543 0.0436609	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 20.9713 158.543 0.0436609 158.543	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713	I = 0.2 R = 0.28 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637	5 betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 20.9713 158.543 0.0436609 158.543	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543	I = 0.2 R = 0.28 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543	I = 0.2 R = 0.28 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.28	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.0	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347 8.39361 35.0347 8.39361 35.0347
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.28 0.181409	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543	I = 0.2 R = 0.28 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.00 0.428281	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347 betta = 10 0.0436609
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.28 0.181409 0.206367	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40 0.176327 2.21105	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.00 0.428281 0.461201	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347 0.0436609 0.0436609
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.28 0.181409 0.206367 0.213718	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.0 0.428281 0.461201 0.571171	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347 8.39361 35.0347 0.0436609 0.0436609 0.0436609
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.29 0.181409 0.206367 0.213718 0.226098	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653 43.7674	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099 0.223487	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.0 0.428281 0.461201 0.571171 0.631264	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.25 0.181409 0.206367 0.213718 0.226098 0.230417	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653 43.7674 0.131653	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099 0.223487 0.22529	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327 182.669 0.176327	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.0 0.428281 0.461201 0.571171 0.631264 0.665963	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 8.39361 35.0347 0.5 betta = 10 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.942
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.25 0.181409 0.206367 0.213718 0.226098 0.230417 0.249228	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653 4.17051	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099 0.223487 0.22529 0.242969	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327 182.669 0.176327 2.21105	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.00 0.428281 0.461201 0.571171 0.631264 0.665963 0.666315	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.942 198.179
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.25 0.181409 0.206367 0.213718 0.226098 0.230417 0.249228 0.272236	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653 4.17051 4.17051	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099 0.223487 0.22529 0.242969 0.265108	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327 182.669 0.176327 2.21105 2.21105 2.21105	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.0 0.428281 0.461201 0.571171 0.631264 0.665963 0.666315 0.74911	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.942 198.179 22.942
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.25 0.181409 0.206367 0.213718 0.226098 0.230417 0.249228 0.272236 0.278588	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653 4.17051 4.17051 4.17051 43.7674	= 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099 0.223487 0.22529 0.242969 0.265108 0.274634	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327 182.669 0.176327 2.21105 2.21105 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.0 0.428281 0.461201 0.571171 0.631264 0.665963 0.666315 0.74911 0.749555 1.08997	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.942 198.179 22.942 198.179
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.25 0.181409 0.206367 0.213718 0.226098 0.230417 0.249228 0.272236 0.278588 0.285175 0.307652	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653 4.17051 4.17051 4.17051 43.7674 0.131653 43.7674 0.131653 43.7674	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099 0.223487 0.22529 0.242969 0.265108 0.274634 0.277363 0.303259	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327 182.669 0.176327 182.669 0.176327 182.669	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.00 0.428281 0.461201 0.571171 0.631264 0.665963 0.666315 0.74911 0.749555 1.08997 1.09091	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.942 198.179 22.942 198.179 22.942 198.179
0.224061 0.263408 0.263408 0.280516 0.289629 0.319517 0.345042 0.358933 0.358933 0.391466 0.471839 0.529708 I = 0.2 R = 0.25 0.181409 0.206367 0.213718 0.226098 0.230417 0.249228 0.272236 0.278588 0.285175	0.176327 1.01543 0.176327 182.669 0.176327 1.01543 182.669 1.01543 0.176327 182.669 1.01543 182.669 5 betta = 30 0.131653 4.17051 0.131653 4.17051 4.17051 43.7674 0.131653	I = 0.2 R = 0.25 0.186644 0.213168 0.22102 0.230119 0.238635 0.259215 0.283782 0.284719 0.29787 0.314637 0.371678 0.426451 I = 0.2 R = 0.25 0.178071 0.202058 0.209099 0.223487 0.22529 0.242969 0.265108 0.2774634 0.277363	betta = 10 0.0436609 20.9713 0.0436609 158.543 0.0436609 20.9713 158.543 0.0436609 158.543 0.0436609 158.543 20.9713 158.543 5 betta = 40 0.176327 2.21105 0.176327 182.669 0.176327 2.21105 182.669 0.176327	I = 0.2 R = 0.25 0.184412 0.210262 0.217897 0.228415 0.235104 0.25493 0.278803 0.282115 0.292389 0.311646 0.363183 0.420975 I = 0.25 R = 0.0 0.428281 0.461201 0.571171 0.631264 0.665963 0.666315 0.74911 0.749555 1.08997	betta = 20 0.0874887 8.39361 0.0874887 35.0347 0.0874887 8.39361 8.39361 35.0347 0.0874887 35.0347 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 0.0436609 22.942 198.179 22.942

I = 0.25 R = 0.0		I = 0.25 R = 0.0		I = 0.25 R = 0.0	
0.427415	0.0874887	0.425993	0.131653	0.424047	0.176327
0.460197	0.0874887	0.45855	0.131653	0.456296	0.176327
0.57041	0.0874887	0.569184	0.131653	0.567556	0.176327
0.630335	0.0874887	0.628838	0.131653	0.626851	0.176327
0.663872	11.5068	0.660448	7.71155	0.655783	5.82697
0.665266	43.7933	0.663543	54.7093	0.66118	228.336
0.746464	11.5068	0.742139	7.71155	0.736253	5.82697
0.748228	43.7933	0.746049	54.7093	0.743063	228.336
1.0872	11.5068	1.08276	7.71155	1.07688	5.82697
1.09095	43.7933	1.0911	54.7093	1.09151	228.336
1.3278	11.5068	1.32118	7.71155	1.31244	5.82697
1.33339	43.7933	1.33362	54.7093	1.33424	228.336
I = 0.25 R = 0.3	1 betta = 10	I = 0.25 R = 0.3	1 betta = 20	I = 0.25 R = 0.3	1 betta = 30
0.332865	0.0436609	0.331484	0.0874887	0.329254	0.131653
0.374408	0.0436609	0.372661	0.0874887	0.369845	0.131653
0.443769	0.0436609	0.441784	0.0874887	0.438607	0.131653
0.460641	22.909	0.458	11.4426	0.453754	7.61972
0.46109	198.179	0.459762	43.7933	0.457613	54.7093
0.520808	0.0436609	0.518076	0.0874887	0.513712	0.131653
0.544202	22.909	0.540519	11.4426	0.534616	7.61972
0.544828	198.179	0.542976	43.7933	0.539981	54.7093
0.70418	22.909	0.699194	11.4426	0.691269	7.61972
0.705227	198.179	0.70331	43.7933	0.700266	54.7093
0.920168	22.909	0.911673	11.4426	0.898246	7.61972
0.921957	198.179	0.918683	43.7933	0.913495	54.7093
0.021001	130.173	0.01000	10.1000	0.510-55	J -1 .7033
		I = 0.25 R = 0.1		I = 0.25 R = 0.3	
I = 0.25 R = 0.3	1 betta = 40	I = 0.25 R = 0.3	15 betta = 10	I = 0.25 R = 0.3	15 betta = 20
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609	1 betta = 40 0.176327 0.176327	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887
I = 0.25 R = 0.3 0.326275	1 betta = 40 0.176327	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768	15 betta = 10 0.0436609	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397	15 betta = 20 0.0874887
I = 0.25 R = 0 0.326275 0.36609 0.434415	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933
I = 0.25 R = 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887
I = 0.25 R = 0.30.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613
I = 0.25 R = 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933
I = 0.25 R = 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887
I = 0.25 R = 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 25.756 198.179 25.756 198.179 25.756 198.179	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15.71199 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609
I = 0.25 R = 0.30326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.30266879 0.307976 0.343209	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15.71199 228.336 15.71199 228.336 15.71199 228.336 15.71199 228.336 17.1199 228.336 18.71199 228.336 19.71199 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653 7.24877 54.7093	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007 0.354218	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15.71199 27.71199	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625 0.347973	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336 0.176327	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719 0.305467	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007 0.354218 0.414306	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625 0.347973 0.404846	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719 0.305467 0.349919	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007 0.354218 0.414306 0.421318	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877 54.7093	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625 0.347973 0.404846 0.416371	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719 0.305467 0.349919 0.351424	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034 198.179
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007 0.354218 0.414306 0.421318 0.430455	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625 0.347973 0.404846 0.416371 0.421267	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127 228.336 0.176327	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719 0.305467 0.349919 0.351424 0.383581	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007 0.354218 0.414306 0.421318 0.430455 0.502566	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625 0.347973 0.404846 0.416371 0.421267 0.490086	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719 0.305467 0.349919 0.351424 0.383581 0.409779	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007 0.354218 0.414306 0.421318 0.430455 0.502566 0.512921	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877 54.7093	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625 0.347973 0.404846 0.416371 0.421267 0.490086 0.507078	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127 228.336	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719 0.305467 0.349919 0.351424 0.383581 0.409779 0.411843	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034 198.179
I = 0.25 R = 0.3 0.326275 0.36609 0.434415 0.448115 0.454728 0.507972 0.526805 0.535968 0.680914 0.6963 0.880839 0.906758 I = 0.25 R = 0.3 0.266879 0.307976 0.343209 0.348007 0.354218 0.414306 0.421318 0.430455 0.502566	1 betta = 40 0.176327 0.176327 0.176327 5.71199 228.336 0.176327 5.71199 228.336 5.71199 228.336 5.71199 228.336 15 betta = 30 0.131653 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877 54.7093 0.131653 7.24877	I = 0.25 R = 0.3 0.272026 0.31485 0.351768 0.352354 0.362496 0.426843 0.427706 0.442742 0.519395 0.520672 0.701597 0.70393 I = 0.25 R = 0.3 0.262922 0.302717 0.336692 0.344625 0.347973 0.404846 0.416371 0.421267 0.490086	15 betta = 10 0.0436609 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 0.0436609 22.756 198.179 22.756 198.179 15 betta = 40 0.176327 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127 228.336 0.176327 5.29127	I = 0.25 R = 0.3 0.270006 0.312147 0.348397 0.350654 0.359225 0.421889 0.425204 0.437873 0.512706 0.51761 0.689449 0.698346 I = 0.25 R = 0.3 0.229473 0.270919 0.283731 0.284719 0.305467 0.349919 0.351424 0.383581 0.409779	15 betta = 20 0.0874887 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 0.0874887 11.1613 43.7933 11.1613 43.7933 2 betta = 10 0.0436609 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034 198.179 0.0436609 21.7034

I = 0.25 R = 0).2 betta = 20	I = 0.25 R = 0	0.2 betta = 30	I = 0.25 R = 0).2 betta = 40
0.226109	0.0874887	0.221612	0.131653	0.21665	0.176327
0.266242	0.0874887	0.260029	0.131653	0.253224	0.176327
0.278605	9.63562	0.271808	5.71211	0.264381	3.92923
0.282115	43.7933	0.278588	54.7093	0.274634	228.336
0.299749	0.0874887	0.29224	0.131653	0.284135	0.176327
0.342155	9.63562	0.331961	5.71211	0.32095	3.92923
0.347465	43.7933	0.34213	54.7093	0.336186	228.336
0.374608	0.0874887	0.362953	0.131653	0.350534	0.176327
0.399554	9.63562	0.386323	5.71211	0.372283	3.92923
0.406812	43.7933	0.400164	54.7093	0.39294	228.336
0.544625	9.63562	0.520334	5.71211	0.495182	3.92923
0.558201	43.7933	0.545759	54.7093	0.53241	228.336
I = 0.25 R = 0).25 betta = 10	I = 0.25 R = 0	0.25 betta = 20	I = 0.25 R = 0	0.25 betta = 30
0.194348	0.0436609	0.189017	0.0874887	0.18399	0.131653
0.231907	1.00095	0.224357	1.00382	0.217308	1.00863
0.231907	0.0436609	0.224357	0.0874887	0.217308	0.131653
0.235884	198.179	0.231915	43.7933	0.228091	54.7093
0.256766	0.0436609	0.247688	0.0874887	0.239357	0.131653
0.287461	1.00095	0.275949	1.00382	0.265363	1.00863
0.293597	198.179	0.287473	43.7933	0.281621	54.7093
0.326662	1.00095	0.31211	0.0874887	0.298995	0.131653
0.326662	0.0436609	0.31211	1.00382	0.298995	1.00863
0.334608	198.179	0.326932	43.7933	0.319797	54.7093
0.448846	1.00095	0.421823	1.00382	0.398216	1.00863
0.463986	198.179	0.449357	43.7933	0.435985	54.7093
		I = 0.25 R = 0	0.25 betta = 40		
		0.179249	0.176327		
		0.210726	1.01543		
		0.210726	0.176327		
		0.224412	228.336		
		0.231703	0.176327		
		0.255613	1.01543		
		0.276034	228.336		
		0.287147	0.176327		
		0.287147	1.01543		
		0.313173	228.336		
		0.377472	1.01543		
		0.423766	228.336		

3. CST Studio Suite


Пакет CST STUDIO SUITE представляет собой набор инструментов для проектирования, моделирования и оптимизации трехмерных электромагнитных систем, который обрёл значительную популярность благодаря относительно простому в изучении и использованию функционала, а так же высокой точности симулируемых вычислений.


В данной работе было решено использовать данный пакет для исследования применимости зарядовой теории на примере треугольного вибратора. Не смотря на простоту примера, результаты могут подтвердить право на существование данной модели, т. к. максимальные значения электрического поля в зарядовой модели и методе конечных разностей, как утверждается в [6], не могут иметь существенные различия.

3.1. Результаты моделирования треугольной антенны


Предоставим графики вычислений с некоторыми пояснениями:


Для параметров 5, 10 (здесь и далее, первая цифра обозначает длину плеча, вторая — угол между проводниками; данные представлены в порядке увеличения расстояния до точки наблюдения (5, 10, 15, 20, 25)):







Для параметров 5, 20:







Для параметров 5, 30:









Для параметров 5, 40:











Подведём промежуточный итог: в целом, разброс данных находится в удовлетворительном диапазоне: ±10. Наибольшая разница заметна при малых углах и малом расстоянии от геометрического центра антенны: там расчёты из СЅТ превышают исчисленные в 10 раз. При углах больших 30, наблюдается обратный эффект. Исчисленные результаты больше моделированных в 5 раз.

Приведем теперь графики для 10, 10:














10,30















Сравнивая результаты во второй раз, можем убедиться в правильности предыдущего вывода. При углах в диапазоне 20 — 30 градусов можем заметить даже сходство данных. Однако, при иных углах всё более отчётливо заметна разница в вычислениях. Вероятнее всего это связано с частотным диапазоном CST.

Предоставим результаты на 15, 10:














15,30














Как не трудно заметить, при приближении к границам четверти разница между расчётами не перестаёт расти, однако, чем угол ближе к центру четверти, тем более отчётливы совпадения.


Далее продемонстрируем результаты для 20, 10











20,20





















Не смотря на предыдущие оценки, теперь мы наблюдаем усиление поля в зарядовой модели, и на границах четверти разница заметно снизилась. К тому же, при центральных углах "просадка" исчисленных данных заметно ниже, чем данных, полученных при помощи модуляции.

Пришла очередь сравнения 25, 10


























В этих случаях, расхождения сведены к минимуму, из чего можно сделать вывод о том, что зарядовая теория в самом деле слабо противоречит методу конечных разностей, и даже более того, результаты сходятся к некоей общей ожидаемой "линии" вычислений.

Заключение

В предоставленной работе была исследована применимость зарядовой модели по отношению к треугольной антенне. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что данный метод расчёта полей не противоречит методу конечных разностей.

Простота заложенных в неё понятий обеспечивает относительно лёгкое понимание процесса излучения импульсных сигналов, но в то же время, вывод необходимых формул занимает отдельное место среди тяжёлых, и в то же время весьма увлекательных задач.

Проблема подобного излучения не была исследована полностью в данной работе, и потому представляет особый интерес для дальнейшего изучения. Помимо нахождения общих формул, есть задача о представлении последних в численных методах для решения связанных с этим методом задач на программной основе, в связи с выдающейся трудоёмкостью данного процесса.

Листинг А

```
Файл math func.h
  #ifndef MATH FUNC H INCLUDED
 #define MATH FUNC H INCLUDED
 #pragma once
 #include <iostream>
 #include "structs.h"
 #include "error lib.h"
  const static float Pi = 3.141592653589793;
 const static float w = 120 * Pi;
 const static float c = 3 * pow(10,8);
  const static float tacos = Pi / 180;
 //R'
  float Rs(float R, float l,float betta)
  {
      return sqrt(pow(R,2) + pow(l,2) - 2*R*l*cos(betta *
                                        tacos));
  };
 //tau
 float tau0(float R, float l,float betta)
  {
      return (-R/(c * (1 + cos(betta * tacos))));
  float tau1(float R, float l,float betta)
  {
      return (-R/c - l*cos(betta * tacos))/(1-c*cos(betta *
                                             tacos));
  }
 //tau finalx
 float t00(float R, float l, float betta)
  {
      return tau0(R, l, betta);
```

```
};
float t01(float R, float l,float betta)
{
    return tau1(R, l, betta);
};
float t10(float R, float l,float betta)
    return (tau0(R, l, betta) + ((1/c)*(l +
                      sqrt(pow(R,2)+pow(l,2)-
                 2*R*l*cos(betta * tacos))-R)));
};
float t11(float R, float l,float betta)
{
    return (tau1(R, l, betta) + ((1/c)*(l +
                      sqrt(pow(R,2)+pow(l,2)-
                 2*R*l*cos(betta * tacos))-R)));
};
float t20(float R, float l, float betta)
    return (tau0(R, l, betta) + ((1/c)*(l+Rs(R, l,
                 betta))));
};
float t21(float R, float l, float betta)
{
    return (tau1(R, l, betta) + ((1/c)*(l+Rs(R, l,
                 betta))));
};
//cos gamma
float cosy(float R, float l,float betta)
{
    return ((R - l*cos(betta*tacos))/Rs(R, l, betta));
};
//E block
```

```
float EO(float R, float l, float betta)
{
    return (-((w)/2*Pi*R)*(1/tan(betta/2)));
};
float E1(float R, float l,float betta)
    return ( -(2*(cosy(R,l,betta)/sin(betta * tacos))) );
};
float E2(float R, float l,float betta)
{
    return ( tan((betta * tacos)/2) );
};
//H block
float H(float E)
{
    return E/w;
}
//evaluate tau
void evalTau(float R, float l,float betta, SolvedData *Data)
{
    Data->tau[0] = t00(R, l, betta);
    Data->tau[1] = t01(R, l, betta);
    Data->tau[2] = t10(R, l, betta);
    Data->tau[3] = t11(R, l, betta);
    Data->tau[4] = t20(R, l, betta);
    Data->tau[5] = t21(R, l, betta);
    Data->FindMin();
    Data->tau[10] = Data->tau[5] + Data->min tau + l / c;
    Data->tau[11] = Data->tau[10] * 2;
    Data->tau[8] = Data->tau[4] + Data->min_tau + l / c;
    Data - tau[9] = Data - tau[8] * 2;
    Data->tau[6] = Data->tau[3] + Data->min_tau + l / c;
    Data->tau[7] = Data->tau[6] * 2;
```

```
Data->tau[4] = Data->tau[2] + Data->min tau + l / c;
    Data->tau[5] = Data->tau[4] * 2;
    Data->tau[2] = Data->tau[1] + Data->min tau + l / c;
    Data->tau[3] = Data->tau[2] * 2;
    Data->tau[0] = Data->tau[0] + Data->min_tau + l / c;
    Data->tau[1] = Data->tau[0] * 2;
};
//evaluate E
void evalE(float R, float l,float betta, SolvedData *Data)
{
    Data->E[0] = Data->E[1] = E0(R, l, betta);
    Data->E[2] = Data->E[3] = EO(R, l, betta);
    Data->E[4] = Data->E[5] = E1(R, l, betta);
    Data->E[6] = Data->E[7] = E1(R, l, betta);
    Data->E[8] = Data->E[9] = E2(R, l, betta);
    Data->E[10] = Data->E[11] = E2(R, l, betta);
    Data->NormE();
};
//evaluate H
void evalH(SolvedData *Data)
{
    for (int i = 0; i < 12; ++i)
        Data->H[i] = H(Data->E[i]);
}
//evaluate start
void startEvaluate(float R, float l,float betta, SolvedData
*Data)
{
    evalTau(R, l, betta, Data);
    evalE(R, l, betta, Data);
    evalH(Data);
};
#endif // MATH FUNC H INCLUDED
```

Листинг Б

```
Файл structs.h
  #ifndef STRUCTS H INCLUDED
  #define STRUCTS H INCLUDED
  #pragma once
  struct SolvedData
  {
      float min_tau;
      float tau[12] = \{0\};
      float E[12] = \{0\};
      float H[12] = \{0\};
      void FindMin();
      void NormE();
  };
 void SolvedData::FindMin()
  {
      min_tau = this->tau[0];
      for (int i = 0; i < 12; ++i)
          if (min_tau < this->tau[i])
              min_tau = this->tau[i];
  };
  void SolvedData::NormE()
  {
      for (int i = 0; i < 12; ++i)
          if (E[i] < 0)
              E[i] = -E[i];
  };
  struct Nvalues
  {
      int Nr;
      int Nl;
      int Nb;
```

```
Nvalues();
    void Input(float *R, float *l, float *betta);
    void NormBetta(float *betta);
};
Nvalues::Nvalues()
    std::cout<<"Please, input number of R"<<std::endl;</pre>
    std::cin >> this->Nr;
    std::cout<<"\nPlease, input number of l"<<std::endl;</pre>
    std::cin >> this->Nl;
    std::cout<<"\nPlease, input number of betta"<<std::endl;</pre>
    std::cin >> this->Nb;
};
void Nvalues::Input(float *R, float *l, float *betta)
{
    std::cout << "Please, input your " << this->Nl << "</pre>
            values for l" << std::endl;</pre>
    for (int i = 0; i < this->Nl; ++i)
    {
        std::cout << i+1 << ":
        std::cin >> l[i];
    }
    std::cout << "Please, input your " << this->Nr << "</pre>
            values for R" << std::endl;</pre>
    for (int i = 0; i < this->Nr; ++i)
    {
        std::cout << i+1 << ": _:";
        std::cin >> R[i];
    }
    std::cout << "Please, input your " << this->Nb << "</pre>
            values for betta angle" << std::endl;</pre>
```

```
for (int i = 0; i < this->Nb; ++i)
{
    std::cout << i+1 << ": _:";
    std::cin >> betta[i];
}
};
void Nvalues::NormBetta(float *betta)
{
    for (int i = 0; i < this->Nb; ++i)
    {
        betta[i]/=2;
    }
}
#endif // STRUCTS_H_INCLUDED
```

Список литературы

- 1: H. Schantz, Ultrawideland Antennas, Artech House, 2005
- 2: Пономарёв Д. М. и др., Способ определения диаграммы направленности антенны в диапазоне частот, Б. И., 1988
- 3: Бахрах Л. Д., Курочкин А. П., Голография в микроволновой технике, М.: Сов. радио, 1979
- 4: Милстайн Л. Б., Методы подавления помех в системах радиосвязи с широкополосными сигналами, ТИИЭР, 1988
- 5: Астанин Л. Ю., Костылев А. А., Основы сверхширокополосных радиолокационных измерений, М.: Радио и связь, 1989
- 6: Ковалев И. П., Пономарев Д. М., Анализ процессов излучения и приёма импульсных сигналов во временной области, М.: Радио и связь, 1996
- 7: Фрадин Ф. З., Антенно-фидерные устройства, М.: Связь, 1977
- 8: Ковалев И. П., Пономарев Д. М., Клюев Е. А., Нестационарные процессы в проволочных антеннах при импульсном возбуждении, Радиотехника и электроника, 1991
- 9: Небабин В. Г., Гришин В. К., Методы и техника радиолокационного распознавания: современное состояние, тенденции развития, преспективы, Зарубежная радиоэлектроника, 1992
- 10: https://github.com/demanxd/NIRS_Light_Solver_Triangular, 2019.