P.T. ISPAT INDO

## IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

No. Formulir	: SMK3L-En/ISP/FR-25-01
Revisi	: 03
Tanggal	: 01 Maret 2023
Halaman	: 1 dari 1

Business/Departement/Area		: FAB													,					
Tanggal Penilaian		: Maret 2023																		
	Kebutuhan	isu internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	S; NR)	'H/E	Deskripsi G Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Sco (sebel		Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah)		iko Akhir	Land & Barrier	Risiko Dampak Penting		enting lak	lak	
No Harapan					ge High Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S Operasi			Keparahan Kemungkinan	Nilai Risiko aw	Eliminasi     Subtitusi     Rekayasa Engineering     Administrasi     PPE	Keparahan	Nilai Risiko Akt	Kategori Ris	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dar persy. Lain	Pandangan pihak terkait	Dampak P Ya / Tik	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP
1 2	3	4	5	No. 6	7 8	9 10	11	12	13 14	15	16 17	18 1	19 20	0 21	22	23	24	25	26	31
Kegiatan /pekerjaan yang di lakukan dept Fabrikasi tidak menimbulkan dampak negatif	manajemen dan karyawan untuk komitmen menjaga lingkungan.  2.Fasilitas & peralatan tersedia untuk	Adanya limbah electrode, scrap sehingga mencemari udara.     Adanya sisa besi dan serbuk besi itu dapat mencemari udara.     Komplain dari dept Lain	Adanya komplain dari tamu / customer saat berkunjung ke plant     Adanya peraturan terkait lingkungan dari pemerintah	1 Proses pengelasan	terpapar asap las, sinar radiasi las.	H N	-	Pencemaran Udara & Gangguan     Kesehatan :Proses pengelasan sering     membuat pekerja las terpapar gas /asap.	3 2	6	PPE : Pengunaan APD mask, safety appron las	3 1	1 3	м	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/FAB
kelingkungan, tidak mencemari lingkungan dan pekerja nyaman, aman, sehat dan					R 2. konsumsi listrik	E N	-	Pengurangan SDA : Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alamseperti batu bara ,gas,air.	2 4	8	Administrasi : Pemasangan slogan hemat energi	1 1	1 1	L		0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/FAB
sejahtera					3. sisa elektroda	E N	-	Pencemaran tanah :sisa electorde las tidak penguraian yang di lakukan oleh jamur dan bakteri	3 3	9	Rekayasa Engineering : Diberi tempat khusus untuk penempatan sisa elektroda	3 1	1 3	м	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi, sisa elektroda dan batu gerinda	003/FAB
				2 Cutting torch/ bander potong	1. kebocoran gas.	S, H AB		Pencemaran udara : kebocoran gas dapat berdampak pada kebakaran atau ledakan dan sangat berbahaya dalam ruangan tertutup / kurang udara.	3 2	6	Administrasi: SOP Pengoperasian gas cutting dengan melakukan pemeriksaan sebelum digunakan	3 1	1 3	м	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pencegahan kebocoran gas	004/FAB
					sisa kerak hasil potong plate	E N	Direuse lagi untuk dilebur	Pencemaran tanah : sisa terak / besi bisa di daur ulang untuk produksi peleburan	3 3	9	Rekayasa Engineering : Bersihkan dan di buatkan tempat sampah khusus	3 1	1 3	м	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi & sisa elektroda	003/FAB
				3 mengerinda	1. sisa serbuk besi dari penggerindaan.	E N	-	Pencemaran udara : sisa serbuk besi dari gerinda bisa menggangu pernafasan dan kelilipan	3 2	6	PPE : Penggunaan APD Administrasi :	3	1 3	м	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/FAB
					2. sisa batu gerinda	E N	-	2 .pencemaran tanah : sisa batu gerinda tidak bisa di urai oleh tanah,dan dapat di	3 3	9	Rekayasa Engineering : Buatkan tempat sisa batu	3 1	1 3	м	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi, sisa	003/FAB
				4 hoist crane	R 1. konsumsi listrik.	E N	-	Pengurangan SDA: penggunaan crane sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menhemat energi	2 4	. 8	Administrasi :  Pemasangan slogan hemat energi  Administrasi :	1 1	1 1	L		0	3	Ya	Program	002/FAB
				5 blower	R 1. Konsumsi listrik	E N	-	Pengurangan SDA : penggunaan blower sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menhemat energi	2 4	8	Administrasi : Penjelasan mengenai blower kalau sudah di pakai harap di matikan Administrasi :	1 1	1 1	L		0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/FAB
				6 Proses pengecatan	R 1.Ceceran cat jika ada tumpahan	S, E AB	-	Pencemaran Tanah : cat & tiner merupakan B3 yang dapat mencemari lingkungan	3 2	6	Administrasi: Sosialisasi SOP pengecatan dimana dalam pengecatan jangan sampai mencemari	3 1	1 3	м	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengendalian Ceceran cat & tinner	005/FAB
				7 Kegiatan kantor & dokumen	Sampah kertas, bungkus & material yang tidak terpakai non B3	E N	-	Pencemaran Tanah : limbah non B3 dari kegiatan kantor dapat mencemari kelingkungan	2 3	6	Rekayasa Engineering : Penyediaan tempat sampah non B3	1 1	1 1	L	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Pengelolaan Sampah Non B3	006/FAB