: SMK3L-En/ISP/FR-16-01 : 01 : 01 Maret 2023

No. Formulir Revisi **IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO** Tanggal P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian ang Tidak Dapa Diterima Legal & Persyaratar Risk/Opp Potensi Bahaya K3 Resiko K3 PIC Target Statu 24 25 8 9 Tidak selalu tersedianya operato crane pada saat melakukan Mentrainingkan orang untuk mengikuti pelatihan operator Crane untuk mendapatkan SIO Mempunyai Kompetensi orang Dapat membahayakan pada saat Melakukan Maintenance dengan Aman da pekerjaan yang membutuhkan naker No. 9 Tahu D yang dapat mengoperasikan Crane sesuai peraturan В Ya Risk & Opp engoperasian crane karena belum adanya Ya lifting material secara mendadal thususnya di Line C & Crane C-look Billet Yard esuai peraturan Sub: Pemasangan Face detection untuk absensi Eng: Memasang partisi anta meja, Memasang Wastafel, Adm: Melakukan WFH, KepMenKes RI No. K.01.07/MENKES/328 Menyebabkan gejala covid 19 seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, demam dan sesak nafas serta dapat menular kepada rekan kerja 020 & KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/413/2 Tertular Virus Covid 19 saat bekerja Tertular dan Menularkan saat bekerja bertemu dengan rekan kerja yang lainnya С Е Ya Pengukuran Suhu, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak APD: Memakai Masker yang lain Sehat, Aman dan nyaman saat bekerja Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC d Tempat Kerja Menjadi alert kepada semua karyawan untuk mencegah dan menanggulangi penularan TBC Sosialisasi mengenai pencegahan dan Anjuran Penanggulangan TBC di tempat kerja С penanggulangan TBC yang ampaikan oleh dokter erusahaan, Screening a. Posisi emergency dihidupka b. Posisi lifting naik diberi Bongkar Pasang Roll di Roll Table Pekerja Cedera, luka gores, luka tusuk, luka pengaman besi pipa, sehingga tidak turun С D PP No.50 tahun 2012 Badan terjepit frame lifting table Ya Lifting Table c. Gunakan lampu erangan/flash light PPE : Gunakan APD safety pala terbentur ketika membongkar pas Kepala Pekerja Cedera D helmet ketika melakukan Tahun 2010 roll di roll conveyor oekeriaan PPE : Pastikan menggunakan APD sarung tangan angan terluka ketika membongkar pasa Tangan Cedera С D No Tahun 2010 PPE: Pastikan gunakan safet nenakertrans No. 0 Kaki keiatuhan / tersandung material Kaki Cedera С D No Tahun 2010 PPE : Pastikan gunakan APD safety glass ketika bekerja menakertrans No. 08 Tahun 2010 С No Mata Kelilipan Mata Iritasi D Administrasi :
a. Pastikan tombol emergency dihidupkan
b. Lakukan sesuai prosedur yang ada Pekerja Cedera, luka gores, luka tusuk, luka В D PP No.50 tahun 2012 No BongkarPasang Roll di Roll Conveyo Ya Terjepit roll/sprocket chain c. Gunakan peralatan dan prosedur yang ada d. Gunakan hand glove a. Pastikan tombol emergency dihidupkan
b. Untuk pemasangan dan
pengecekan roll gunakan hand С PP No.50 tahun 2012 Roll conveyor yang panas . Jangan berialan / melintas r PPE : Pastikan jika bekerja memakai safety helmet dan posisi chain belt helmet di ikat nenakertrans No. 08 Tahun 2010 С No Kepala Cedera / terluka PPE : Pastikan menggunakan safety glass ketika bekerja С Lokasi bongkar pasang roll berdebu Mata klilipan dan iritasi С No Tahun 2010 PPE : Pastikan menggunakan safety shoes ketika bekerja nakertrans No. 0 С No С Kaki kejatuhan atau tersandung materia Kaki Cedera / terluka Ya Tahun 2010 a. Pastikan posisi fork easy down dimajukan dan diberi enahan billet kavu BongkarPasang Roll di Roll Table Pekerja Cedera, luka gores, luka tusuk, luka penahan billet kayu b. Emergency dihidupkan c. Gunakan APD (safety shoe hand gloves, safety glass) d. Lakukan sesuai prosedur yang ada С PP No.50 tahun 2012 Keiatuhan spinner wheel lever D Ya Ya Administrasi : a. Emergency dihidupkan /ON-Pekerja Cedera, luka gores, luka tusuk, luka D PP No.50 tahun 2012 Terjepit sprocket dan chain o. Gunakan hand glove cotton Pastikan pagar penutup di pasang dan tanda ada orang kerja juga dipasang sebelum pekerjaan di mulai Ganti Hyd. Cylinder Finger Finishing Area Line-B С С kaki / tangan terluka (cedera) No pekeria terperosok di lubang

Terjatuh dari tangga

Area kerja licin

Kepala terbentur

Percikan busur api dan mengenai mata dan

PPE : Menggunakan APD lengkap

PPE : Menggunakan safety

emakai safety helmet

glass ketika bekeria

PPE : Pastikan memakai safet

Е

С

С

В

Kaki / tangan terluka (cedera)

Pekerja terpeleset dan terjatuh

Kepala Cedera

Mata Iritasi

Permen RI NO.08 tahun 2010

ermen RI NO.08 tahu

ermen RI NO.08 tahu 2010

ermen RI NO.08 tahur

Ya

No

No

Ya

С

С

С



## **IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO**

: SMK3L-En/ISP/FR-16-01 No. Formulir Revisi : 01 Tanggal : 01 Maret 2023

P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima Legal & Persyaratar Risk/Opp Deskripsi Aktivitas / proses Potensi Bahaya K3 Resiko K3 PIC Target Statu 24 25 8 9 Rekayasa Engineering: Pastikan blander las (nozzle Pemotongan Material dengan Menggunakan gas LPG Teriadi flash hack (arus halik) nada waktu Luka Bakar D D Ya asang flash back arrestor PPE : Pastikan bahwa pekerja menggunakan masker ketika bekerja kerja terpapar uap gas LPG dan masuk k ermen RI NO.08 tahun No PPE : Pastikan pekeria menggunakan safety glass kaca warna gelap untuk mengurangi pancaran sinar yang di terima oleh mata Permen RI NO.08 tahur С С No Radiasi sinar infra merah Mata Iritasi (penglihatan menurun) Ya ADM: Pastikan pindahkan barang/material yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan jika tidak mungkin maka tutupi Permenaker No. 37 Tahun 2016 Terjadi Kebakaran Aset Perusahaan Terbakar, luka bakar D С Ya Ya dengan blangket las atau karung goni yang di siram dengan air sebagai penutup Pemotongan Material dengan menggunakan gas Acyteline Percikan busur api dan mengenai mata dan PPE : Pastikan memakai APD (safety glass dan appron) menakertrans No. 08 Tahun 2010 Mata Iritasi С No Ya Rekayasa Engineering : Pastikan blander las (nozzle la di pasang flash back arrestor Terjadi flash back (arus balik) pada waktu Ya PPE : Pastikan bahwa pekerja Pekerja terpapar uap gas Acytiline dan masuk ke saluran pernafasan enakertrans No. 08 Tahun 2010 С С No Sesak Nafas, Keracunan Ya menggunakan masker ketika bekerja PPE : Pastikan pekerja menggunakan safety glass kaci warna gelap untuk mengurangi pancaran sinar yang di terima oleh mata nenakertrans No. 08 Tahun 2010 С Mata terpapar sinar infra merah Mata Iritasi С No ADM : Pastikan pindahkan barang/material yang mudah barang/material yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan jika tidak mungkin maka tutupi dengan blangket las atau karung goni yang di siram dengan air sebagai penutup Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 Е Teriadi Kebakaran Aset Perusahaan Terbakar С Ya mengecek dan membersihkan nozzle secara reguler (sebelum Hose cutting pecah / terlepas, terkena С Kebakaran percikan api las ADM: Menggunakan drat flash Drat flash back tidak cocok sehingga С Terjadi kebakaran Е Ya mengakibatkan kebocoran back yang sesuai ADM: Pastikan tabung terdapi di dalam rak dan kondisinya terikat, dan tabung oksigem maupun Acyteline dilengkapi dengan regulator, serta Tabung Acytiline dan Oksigen tidak diikat atau tidak pada tempatnya (tidak diletakkan pada rak) Tabung Acytiline dan Oksigen jatuh dan mengenai pekerja С С regulator selalu di cek ondisinya ADM: 1 Pastikan dipasang stopper untuk slidding bearing stopper untuk sindonig bearing discharge truck 2 Gunakan peralatan yang masih standard PPE: Pastikan menggunakan APD (safety shoes, safety helmet dan safety glass ketika bakaria) Pengecekan dan penggantian Hydraulic Cylinder Discharge Truck Finishing Area menakertrans No. 08 D No Keiatuhan Frame discharge truck Pekeria cedera D Ya Tahun 2010 ministrasi : 6 Pastikan tidak Peraturan Menteri Terpeleset ketika melakukan penggantian ada oli yang tercecer, dan suda melakukan pembersihan secar С D No uruhan No. 7 Tahur Area kerja licin Ya hydraulic cylinder discharge 1964 ADM: a Pastikan tombol emergency sudah ditekan untul shear 1 dan 5 b. Pemberian fasilitas tombol Pekerja Cedera, luka gores, luka tusuk, luka sobek С С No Penggantian Blade Shear 1, 2, dan 5 Cedera akibat terjepit frame lifting table ergency untuk shear 2 PPE : Pastikan menggunakan leather hand glove ketika ermen RI NO.08 tahur С С No Ya Tangan melepuh terkena material panas Tangan Luka bakar PPE: Pastikan menggunakan APD safety shoes dan safety helmet ketika bekerja Kejatuhan material dan kepala terbentur ketika penggantian blade shear 1,2 dan 5 Pekerja Cedera, luka gores, luka tusuk, luka sobek ermen RI NO.08 tahu С С No Mata kelilipan gram ketika pelakukan penggantian blade shear 1,2 dan 5 PPE : Pastikan menggunakan safety glass ketika bekerja rmen RI NO.08 tahu С No Mata Iritasi 2010 Rekayasa Engineering : Pembuatan trolley untuk lebih Penggantian Cylinder Hydraulic Walking Heart BRF-A Terjepit cylinder hydraulic pada waktu Pekerja Cedera, luka gores, luka tusuk, luka D С No memudahkan dalam memindahkan ke area nindahan cylinder hydraulic



## **IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO**

No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-16-01
Revisi : 01
Tanggal : 01 Maret 2023

P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 siness/Departement/Area : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian ang Tidak Dapa Diterima Legal & Persyaratan Harapan dan Kebutuhan Risk/Opp Deskripsi Aktivitas / proses Potensi Bahaya K3 Resiko K3 PIC Target Status 24 25 8 9 Hose cylinder hydraulic yang masih ADM: Pastikan valve bypass С С Pekerja Terhantam hose Ya Mata terkena percikan oli ketika melakuka PPE : Pastikan menggunakan С No penggantian cylinder hydraulic walking heart BRF A Mata Iritasi С Ya Tahun 2010 PPE : Pastikan menggunakan safety shoes dan safety helmet ketika bekerja kepala atau kaki kejatuhan material ketika melakukan penggantian cylinder hydraulic Kepala Pekerja Terbentur (terluka), dan kaki cedera (terluka) nenakertrans No. 08 Tahun 2010 nenaker No. 9 Tahu 2016 PPE: Menggunakan Full body Penggantian Roll Table 6, 7, 8 С D Ya ADM : Periksa wire rope dan posisi kait pada roll table С Keiatuhan roll table Kaki / Kepala terluka (cedera) D No ADM: Pastikan bahwa wire rope kondisinya masih laik paka Wire rope putus Pekerja Kejatuhan maerial D D Ya ADM : Pastikan peralatan yang di pakai yaitu wire rope, chain block, dan double sachle yang digunakan dalam kondisi masih nenakertrans No. 08 Tahun 2010 С С No Penggantian Wheel Walking Hearth Pekerja Cedera Kejatuhan wheel walking hearth Ya standard PPE: harus memaka PPE : Pastikan menggunakan leather hand glove ketika bekerja nenakertrans No. 0 С Wire rope tajam Pekerja Tertusuk С No Tahun 2010 Kepala terbentur material atau kaki tersandung material ketika melakukan PPE : Pastikan menggunakan safety helmet dan safety shoes ketika bekerja menakertrans No. 08 Tahun 2010 Pekerja Cedera С С No penggantian wheel walking hearth PPE : Pastikan С menaker No. 8 Tahu No С Mata kemasukan debu Mata Iritasi Ya mempergunakan safety glass 2018 ketika bekerja ADM : Koordinasi dengan Dept. Electric untuk memutuskan power/arus listrik dan melakukan pemasangan lock out dan tag out (LOTO) pada Proses Modifikasi Flapper Share 2 Tersengat aliran listrik Pekerja tersetrum listrik tegangan tinggi С Flapper Share 2 ADM : Pastikan bahwa Proses Е Install haurs sesuai dengan prosedur С No Terjepit Blower Pekerja Cedera PPE: Pastikan memakai Alat Pelindung Diri (safety shoes, safety glass, helm dan masker) Kejatuhan Blower Pekerja Cedera D С No Tahun 2010 PPE : Pastikan menggunakar APD (face shield dan apron) ketika bekerja Percikan busur api las Luka Bakar С С No PPE: Pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaannya ( helm, sepatu, sarung tangan, masker, kaca Terpapar uap atau asap welding elektroda dan masuk ke saluran pernafasan pekerja nenakertrans No. 08 Tahun 2010 С mata & ear plug). PPE: Pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaannya ( helm, sepatu, terpapar sinar ultra violet yang dikeluarkan nenakertrans No. 08 С С No Mata Iritasi Ya Tahun 2010 oleh busur las sarung tangan, masker, kaca mata & ear plug). PPE: Pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaannya ( helm, sepatu, sarung tangan, masker, kaca mata & ear plug). aterial panas karena percikan slag welding Pekerja terkena Luka Bakar С С Ya No Tahun 2010 PPE: Menggunakan APD nenakertrans No. 08 С Tersetrum aliran listrik Pekerja tersetrum listrik tegangan tinggi С Ya Ya Tahun 2010 ADM : Pastikan posisi kabel la tertata dengan baik dan materia tyang tidak di pakai di singkirkan dari area tempat kerja serta selalu menjaga kebersihan di С С No Kabel las berserakan Pekerja tersandung dan terjatuh sekitar area kerja ADM : Pastikan ketika nelakukan pengelasan jauhka ari material yang mudah Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 D С Terjadi Kebakaran Aset Perusahaan Terbakar terbakar, atau jika tidak Ya Ya memungkinkan maka berikan pelindung (blangket las atau karung goni yang di basahi) Rek. Eng: Menggunakan Chai Modifikasi water through BRF Line A enakertrans No. 0 С Keiatuhan Material luka dan cedera pada pekeria С Ya No (New Project) Tahun 2010 PPE : Pastikan menggunakan Helm ketika bekerja ADM: P asiikan ketika nelakukan pengelasan jauhka lari material yang mudah erbakar, atau jika tidak nemungkinkan maka berikan pelindung (blangket las atau Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 Percikan las D С Ya Ya

				·	·			·	·								·		No. Form	nulir	SMK3L-E	n/ISP/FR-	16-01
					IDENTIFIK	ASI	I B	AHAYA DAN PE	NILAIAN RESIKO										Revisi		: 01		
	P.T. ISPAT INDO				12 =11111 111														Tanggal Halaman		01 Maret 2	2023	
Dunin	ness/Departement/Area	: MRM																	паіатап	<u>:</u>	1 dari 1		
		: MRM : 01 Maret 2023																					
i alig	garremaan	. Of marce 2020		Í		Щ	al E)				Score ebelum)	iko	Pengendalian yang sudah diterapkan		ore udah)	iko		Evaluas Yang Tid Dite					
No	Harapan dan Kebutuhan	lsu	Risk/Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat	Peluang	1. Tingkar 1. 4.	Eliminasi Subtitusi Rekayasa Engineering Administrasi PPE	Akibat	Peluang	Tingkat Res	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	Pandangan pihak terkait	Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
1	2	3	4	No 5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Mata kelilipan	s	N		Mata Iritasi	3	С	M pe sa	PE: Pekerja menggunakan PD yang sesuai dengan jenis ekerjaannya ( helm, sepatu, arung tangan, masker, kaca lata & ear plug).	1	С	L	Permenakertrans No. 08 Tahun 2010	Ya	No				
					Menghirup Asap las listrik	н	N		Gangguan Pernafasan, sesak dan keracunan	3	В	H pe	PE: Pekerja menggunakan PD yang sesuai dengan jenis ekerjaannya ( helm, sepatu, arung tangan, masker, kaca lata & ear plug).	1	С	L	Permenakertrans No. 08 Tahun 2010	Ya	No				
					bekerja diektinggain dan area sempit	S	Acc		Pekerja terjatuh	5	С		PE : Menggunakan Full body arness	2	D	L	Permenaker No. 9 Tahun 2016	Ya	Ya				
					Tersengat Listrik	S	Ab		Tersetrum dan luka bakar	3	С		PE : Menggunakan APD	1	С	L	Permenakertrans No. 08 Tahun 2010	Ya	Ya		_		
					material panas karena adanya proses pengelasan	s	N		luka bakar pada bagian tubuh yang terkena material panas	2	С	M AF	PE : Pastikan menggunakan PD (face shield dan apron) etika bekerja	1	С	L	Permenakertrans No. 08 Tahun 2010	Ya	No				

Dibuat	Disetujui