

PERMINTAAN PERANCANGAN/PERANCANGAN ULANG

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-17-01
Revisi : 06

Tanggal: 14 Maret 2019

Kolom untuk dilengkapi oleh bagian yang mengusulkan:)

Detail dari perubahan yang diminta, termasuk alasannya:

- Kondisi kontruksi bangunan sudah tidak layak dan ada potensi "lendutan"
- Kondisi atap beberapa asbes sudah tidak terkatikan di gordeng (ada indikasi terlepas sediri) bilamana ada hujan disertai angin
- untuk itu direncanakan untuk dibongkar semua kontruksi bangunan tersebut
- Foto-foto kondisi kontruksi bangunan yang dimaksud sbb:









Tanda Tangan : Civil dept. Tanggal : 08 Maret 2017



PERMINTAAN PERANCANGAN/PERANCANGAN ULANG

Nomor	: SMK3L-En/ISP/FR-17-01
Revisi	: 06
Tanggal	: 14 Maret 2019

(Untuk dilengkapi oleh tim desain :)

Hasil dari review permintaan :				
Diproses	viproses M		Ditolak □	
Tanda Tangan : SHE dept.		Tanggal: 08 Maret 2017		
Civil dept.				
Diproses			Ditolak	
Tindakan yang dilakukan :			Alasan ditolak : -	
Personil	Kegiatan	Kapan		
Civil dept.	Pembongkaran secara bertahap kontruksi bangunan	Maret '17		
			Bagian yang mengusulkan	
			diinformasikan alasan kenapa permintaan desain ditolak :	
			-	
Tanda Tangan : Civil dept.			Tanggal: 08 Maret 2017	