

IDENTIFIKASI BAHAYA & PENILAIAN RESIKO

No. Formulir Revisi Tanggal Halaman : SMK3L-En/ISP/FR-16-01 : 01 Maret 2023 : 1 dari 1

: Mechanic Hydroulic Service (MHS)

anggal Penilaian	: 01 Maret 202

	anggal Penilaian	in : 01 Maret 2023																	-	
N	io Harapan dan Kebutuhan	Isu	Risk/Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H Onerasional	Ĭ	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Scorn (sebelu	Peluang	Pengendalian yang sudah diterapkan Pengendalian yang sudah diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat Akibat		Legal & Persyaratan Lainnya Lainnya	Peraturan UU Diter Dan bersy: Lain 50	lak Dapat	Kontrol Tambahan	PIC 23	Target Status
1	Kegiatan /pekerjaan yang dilakukan di departemen tidak menimbulkan dampak negatif ATAU Tidak terjadi suatu kesalahan dan kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja ,Supaya pekerja bisa tahu mengenai potensi bahaya2 yang ada dan dapat di hindari sehingga nyaman,aman,sehat dalam bekerja	adanya ketidak pastian planing produksi bulanan menyebabkan keluar masuk tenaga kerja bergiliran dalam 1 bulan	Risk	NO 5		8	9	10	Menurunkan motivasi kerja dan dapat berpotensi kecelakaan kerja karena tidak konsistennya pekerjaan dan penghasilan dimana dapat menurunnya performa dan berpotensi mengabaikan K3			Administrasi: meminta kepastian terkait nasib tenaga kerja part time agar meningkatkan motivasi kerja kembali, refresh training mengenai pekerjaan dan K3		C		No No	No No	22	23	24 25
2	2 Sehat, Aman dan Nyaman	Tertular Virus Covid 19 saat bekerja	Risk		Tertular dan Menularkan saat bekerja bertemu dengan rekan kerja yang lainnya	н	Ab		Menyebabkan gejala covid 19 seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, demam dan sesak nafas serta dapat menular kepada rekan kerja yang lain	2	C I	Sub: Pemasangan Face detection untuk absensi Eng: Memasang partisi antar meja, M Memasang Wastafel, Adm: Melakukan WFH, Pengukuran Suhu, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak APD: Memakai Masker	2	Е	020 020	Ya	Ya			
		Anjuran Penanggulangan TBC di tempat kerja	Peluang				- 1	Menjadi alert kepada semua karyawan untuk mencegah dan menanggulangi penularan TBC		3	С	Administrasi :Dilakukan Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC yang disampaikan oleh dokter perusahaan	2	E	Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja	-	Ya			
				Overhoul cylinder hidrolik	R Kejatuhan saat proses pengangkatan	S	N	Proses pengangkatan secara mekanis dengan hoist crane	Pekerja kejatuhan bahan / material	2	C	Administrasi : Pastikan sebelum mengakat benda kerja , proses pengikatan harus standard/aman, inspeksi alat angkat. Penyediaan rambu potensi bahaya kejatuhan material	1	O	L Permenaker No. 38 L Tahun 2016	Ya	Ya			
					Terjepit benda kerja	s	N		angota badan terjepit	2	C I	M Administrasi : Pastikan badan pada posisi bebas	1	C	Permenaker No. 38 L Tahun 2016	Ya	No			
					tersembur oli	S	N		mata kelilipan dan iritasi, tangan terluka	2	C I	Administrasi : Pastikan didalam cylinder sudah tidak ada tekanan oli M PPE : Pastikan memakai APD, safety glass dan sarung tangan	1	С	L Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
					terpukul palu	s	N		tangan cedera	2	С	Administrasi : Pastikan memakai lata bantu "T" M PPE : Pastikan memakai APD, safety glass dan sarung tangan	1	С	L Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
					tertusuk alat pelepas seal	S	N		tangan cedera	2	C I	Administrasi : Pastikan memakai alat bantu yang tepat dan bersih dari oil dan grese PPE : Pastikan memakai APD sarung tangan	1	С	L Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				2 Overhoul cylinder pnumatik	R Kejatuhan saat proses pengangkatan	s	N	Proses pengangkatan secara mekanis dengan hoist crane	Pekerja kejatuhan bahan / material	2	С	Administrasi : Pastikan sebelum mengakat benda kerja , proses M pengikatan harus standard/aman, inspeksi alat angkat. Penyediaan rambu potensi bahaya kejatuhan material		С	L Permenaker No. 38 Tahun 2016	Ya	Ya			
					Terjepit benda kerja	S	N		angota badan terjepit	2	C I	Administrasi : Pastikan badan pada posisi bebas	1	С	L Permenaker No. 38 Tahun 2016	Ya	No			
					tersembur angin bertekanan	S	N		mata kelilipan dan iritasi	2	C I	Administrasi : Pastikan didalam cylinder sudah tidak ada tekanan angin M PPE : Pastikan memakai APD, safety glass dan sarung tangan	1	С	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
					terpukul palu	s	N		tangan cedera	2	С	Administrasi : Pastikan memakai lata bantu "T" M PPE : Pastikan memakai APD, safety glass dan sarung tangan	1	С	L Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
					tertusuk alat pelepas seal	s	N		tangan cedera	2	C I	Administrasi: Pastikan memakai alat bantu yang tepat dan bersih dari oil dan grese PPE: Pastikan memakai APD sarung tangan	1	С	L Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				3 test cylinder hidrolik	tersembur oli bertekanan	S	N	mengetahui besaran tekanan angin melalui pressure gauge supaya bisa terkontrol dan hati hati	luka di anggota badan	3	С	Administrasi : Pastikan semua peralatan terpasang dengan baik HPE : Pastikan memakai APD lengkap, safety glass, safety shoes, safety helm dan sarung tangan	1	С	L	Ya	No			



IDENTIFIKASI BAHAYA & PENILAIAN RESIKO

Business/Departement/Area	: Mechanic Hydroulic Service (MHS)		
P. I. ISPAT INDO		Halaman	: 1 dari 1

Tanggal Penilaian	: 01 Maret 2023																		
				t; NR)	Н/5	onal .c, E)			Sco (sebe		Pengendalian yang sudah diterapkan	Scor (sesud			Evaluas Yang Tid Diter	ak Dapat			
No Harapan dan Kebutuhan	Isu	Risk/Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3	Aspek S	Operasic (N, Ab, A	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat	Peluang	1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat	Peluang Tingkat R	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	Pandangan pihak terkait	Kontrol Tambahan PIC	Target	Status
1 2	3	4	No 5	6 7	8	9	10	11	12	13	14 15	16	17 18	3 19	20	21	22 23	24	25
				hose atau valve terlepas	s	N		terhantam hose atau valve	3	С	Administrasi : Pastikan hose/valve dalam kondisi baik dan terpasang sempuma PPE : Pastikan memakai APD lengkap, safety glass, safety shoes, safety helm dan sarung tangan	1	C L	kepmenaker No.174 Tahun 2002	Ya	No			
			4 test cylinder pneumatic	tersembur angin bertekanan	s	N	mengetahui besaran tekanan angin melalui pressure gauge supaya bisa terkontrol dan hati hati	luka di anggota badan	3	С	Administrasi : Pastikan semua peralatan terpasang dengan baik H PPE : Pastikan memakai APD lengkap, safety glass, safety shoes, safety helm dan sarung tangan	1	C L		Ya	No			
				hose atau valve terlepas	s	N		terhantam hose atau valve	3	С	Administrasi : Pastikan hose/valve dalam kondisi baik dan terpasang sempuma H PPE : Pastikan memakai APD lengkap, safety glass, safety shoes, safety helm	1	C L	kepmenaker No.174 Tahun 2002	Ya	No			
			5 Electrical Welding	R Kabel las listrik berserakan	s	N		Terjatuh karena tersandung kabel las listrik	2	С	M Administrasi : Pastikan posisi kabel aman dan tidak berserakan	1	C L	kepmenaker No.174 Tahun 2002	Ya	No			
				Tidak memakai APD safety shoes	s	N		Kejatuhan benda kerja	3	D	M PPE : Menggunakan APD safety shoes dalam bekerja	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				Kondisi kabel listrik tidak terisolasi dan stop kontak terbuka	o s	N		Kesetrum arus liatrik	3	С	Administrasi : Pastikan kondisi kabel	1	C L	kepmenaker No.174 Tahun 2002	Ya	No			
				Tidak memakai APD face shield dan maske	r H	N		Terpapar uap /asap logam berat sewaktu welding & terpapar sinar ultra violet	2	В	PPE : Pastikan selalu memakai APD H Face shield dan memakai masker sewaktu melakukan electrical welding	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				Tidak memakai APD Apron, Hand glove dar safety shoes	n s	N		Anggota badan terkena percikan api las	2	В	PPE : Pastikan selalu memakai APD H Apron, Hand glove, safety shoes sewaktu melakukan pengelasan listrik	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				Pekerja tidak memperhatikan jarak yang aman antara operator dan benda kerja	s	N		Anggota badan tersentuh benda kerja yg panas	2	С	Administrasi : Pastikan selalu M memperhatikan jarak yg aman antara operator dan benda kerja	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
			6 Oxy-Cutting (Gas Acytiline)	R Tidak memakai APD yang lengkap	s	N		Percikan busur api mengenai badan dan mata	3	С	PPE : Pastikan ketika bekerja memakai H APD (Safety shoes, Hand Gloves, Safety glass, dan Safety Helmet)	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				Tidak memakai APD masker	н	N		Terjadi paparan uap gas Acytiline dan terhirup ke saluran pernafasan operator cutting	2	В	H PPE : Pastikan ketika petugas cutting bekerja memakai masker	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				Adanya bahan flammable	S	N		Terjadi Kebakaran / Ledakan	5	E	Administrasi: Pastikan kondisi cylinder LPG tidak ada yang bocor. Pastikan kondisi hose dan sambungan antar hose tidak ada yang bocor. Pastikan sambungan hose di clamp dengan material clamp yang sudah standard. Pastikan cyliner LPG dan oksigen dilengkapi dengan regulator. Pastikan flash back arrestor terpasang di blander / nozzle cutting. Pastikan draft flash back harus sesuai yang ada pada blander potong baik oksigen/LPG (sehingga gas tidak bocor). Pastikan bahwa cylinder berada di dalam rak dan kondisinya terikat. Pastikan tanda di larang merokok terpasang di area kegiatan oxy-cutting. Pastikan APAR tersedia dan kondisinya siap pakai. Pastikan secara reguler melakukan pengecekan dan membersihkan nozzie cutting sebelum bekerja. Pastikan jika terdapat sambungan adalah 2 buah. Pastikan selalu mengecek kondisi regulator sebelum bekerja.	1	C L	Permenaker Per 04/MEN/1980	Ya	Ya			
			7 Oxy-Cutting (Gas LPG)	R Tidak memakai APD lengkap	s	N		Percikan busur api mengenai badan dan mata	3	С	PPE : Pastikan ketika bekerja memakai H APD (Safety shoes, Hand Gloves, Safety glass, dan Safety Helmet)	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			
				Tidak memakai APD masker	н	N		Terjadi paparan uap gas LPG dan terhirup ke saluran pernafasan operator cutting	2	В	H PPE : Pastikan ketika petugas cutting bekerja memakai masker	1	CL	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No			

																	lo. Formulir Revisi		: SMK3	L-En/ISP/FR-16-01
•		IDENTIFIKASI BAHAYA & PENILAIAN RESIKO														ret 2023				
P.T. ISPAT IN	NDO	l												`anggal Ialaman		: 01 Ma				
siness/Departement/Arc		: Mechanic Hydroulic Service (I	MHS)													11	iaiailiaii		. I dali	1
nggal Penilaian		: 01 Maret 2023	/																	
					NR)		H	nal E)				Score belum)	Pengendalian yang sudah diterapkan	S	Score sudah)	siko		Evaluas Yang Tid Dite		t
Hara	apan dan Kebutuhan	Isu	Risk/Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R;	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat	Peluang Tingkat Re	1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat	Peluang	Tingkat Re	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	andangan pihak terkait	- Kontrol Tambahan
	2	3	4 1	No 5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	. 15	16	17	18	19	20	21	22
						Adanya bahan flammable	s	N		Terjadi Kebakaran / Ledakan	4	Е Н	Administrasi: Pastikan kondisi cylinder LPG tidak ada yang bocor. Pastikan kondisi hose dan sambungan antar hose tidak ada yang bocor. Pastikan kondisi hose dan sambungan antar hose tidak ada yang bocor. Pastikan sambungan hose di clamp dengan material clamp yang sudah standard. Pastikan cyliner LPG dan oksigen dilengkapi dengan regulator. Pastikan flash back arrestor terpasang di blander nozzle cutting. Pastikan drat flash back harus sesuai yang ada pada blander potong baik oksigen/LPG (sehingga gas tidak bocor). Pastikan andar cylinder berada di dalam rak dan kondisinya terikat. Pastikan tanda di larang meroko terpasang di area kegiatan oxy-cutting. Pastikan APAR tersedia dan kondisinya siap pakai. Pastikan secara reguler melakukan pengecekan dan membersihkan nozzle cutting sebelum bekerja. Pastikan jika terdapat sambungan hose maka maksimak sambungan adalah 2 buah. Pastikan selalu mengecek kondisi regulator sebelum bekerja.	1	С	L	Permenaker Per 04/MEN/1980	Ya	Ya	

PIC

22 23 24 25

Target

Status