

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO

 No. Formulir
 : SMK3L-En/ISP/FR-16-01

 Revisi
 : 01

 Tanggal
 : 01 Maret 2023

 Halaman
 : 1 dari 1

Business/Departement/Area : QC
Tanggal Penilaian : 01 Maret 2023

Tangga	l Penilaian	: 01 Maret 2023																
No	Harapan dan Kebutuhan	lsu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H/E	ଘି '୨'୪ Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat Akibat Peluang	Tingkat Resiko	Pengendalian yang sudah diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat (sesue)	Peluang el a. Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan Dite Dersy. Lain	k Dapat rima Taguga Kontrol Tambahan Kontrol Tambahan da Bagaga Kontrol Tambahan	PIC	Target Status
1				No. 6 7	8	9	0 11	12	13 14	16	17	18	19 21	22	23	24 22	23	24 25
1	Quality produk sesuai standard dan zero accident tercapai	Banyaknya impor billet yang murah sehingga aktivitas handling billet meningkat	Risk / Opp				Dengan testing yang lebih banyal bisa mendapatkan grade diatas dari standard grade yang dibeli		2 C	М	Administrasi: 1. Mempersiapkan layout untuk tempat billet impor 2. Melakukan pengaturan ritme kerja agar tidak overload pada operator tertentu APD: Selalu menggunakan APD standard saat proses chemist	1	C L					
2	Aman, Sehat dan nyaman	Tertular Virus Covid 19 saat bekerja	Risk		Tertular dan Menularkan saat bekerja bertemu dengan rekan kerja yang lainnya	н	Tercipta Budaya melakukan Cuci tangan, makai masker, malakukan kebersihan dilingkungan kerja maupun di tempat tinggal.		2 C	М	Sub: Pemasangan Face detection untuk absensi Eng: Memasang partisi antar meja, Memasang Wastafel, Adm: Melakukan WFH, Pengukuran Suhu, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak APD: Memakai Masker		E L	KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2 020 & KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/413/2	Ya	Ya		
_	Amai, Schalan Iyamai	Anjuran Penanggulangan TBC di tempat kerja	Peluang				Menjadi alert kepada semua karyawan untuk mencegah dan menanggulangi penularan TBC		3 C	н	Administrasi :Dilakukan Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC yang disampaikan oleh dokter perusahaan, Screening	2	E L	Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja	Ya	Ya		
				1 Analisa Kimia dengan cara Wet R	Kurang hati-hati dalam bekerja	S	b	Terjadi percikan bahan kimia ketika mencampur bahan	3 C	н	Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1	C L	Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep.187/Men/1999	Ya	Ya		
					Terpapar uap bahan kimia	S	4	Gangguan pernapasan	2 B	н	PPE : menggunakan APD (Masker)	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya	Ya		
					Terpapar panas pada waktu memasukkan barang ke muffle F/C	s	4	mengalami iritasi dan melepuh jika terkena tubuh	2 A	н	PPE : Memakai APD (Pakaian tahan panas)	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2011	Ya	Ya		
					Hembusan uap panas waktu check "Carbon & Sulphur" karena apabila tidak diteliti, besar kemungkinan akan mengenai diri kita.	S	N	mengeakibatkan ititasi mata dan gangguan pernapasan	3 C	н	PPE : Pastikan gunakan safety glass dan pastikan gunakan masker dengan benar	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2012	Ya	Ya		
				2 Binding & End Cutting R	Terkena coil panas	S A	DC	mengakibatkan luka bakar (Kulit melepuh)	2 C	М	PPE : Penyediaan APD (Sarung tangan khusus)	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya	No		
					Terpental potongan coil	S A	DC	mengakibatkan luka memar	2 C	М	Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1	C L	Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya	No		
					lantai kerja licin	S	b	Terpeleset karena oli ceceran conveyor	3 D	М	Administrasi : Memelihara housekeeping	1	C L	Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Tahun 1964	Ya	No		
					kurang konsentrasi dalam bekerja	Н	b	Terbentur coil saat hook berjalan	2 C	М	Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1	C L	Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya	No		
				3 Crane Magnet 10 Ton R	penataan billet kurang benar	S A	b	Kejatuhan billet	5 E	н	Administrasi : Sertifikasi Crane 10 Ton	1	C L	Permenaker No. Per.05/MEN/1985	Ya	Ya		
					berjalan tidak pada jalur yang telah disediakan	S	b	Tertabrak crane	2 B	Н	Administrasi : Sertifikasi (SIO) operator crane	1	C L	Permenaker No. 9 Tahun 2010	Ya	Ya		
					tidak memakai APD yang sesuai	S	b	Terpapar panas	5 E	н	PPE: Menggunakan APD	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya	Ya		
					tidak adanya maintenance	S	N .	Power trip, crane tidak bisa berhenti	5 E	Н	Administrasi : Sosialisasi SOP	1	C L	-	-	Ya		
				4 Cutting deburing bar billet area BRF A/B R	alat magnet tidak di lakukan pemeriksaan terlebih dahulu	S	N .	Kejatuhan billet yang diangkat oleh crane magnet	3 C	н	Administrasi : Sosialisasi SOP dan memberi rambu-rambu	3	D L	Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya	Ya		
					kurang konsentrasi dalam bekerja	Н	1	Tergencet billet sewaktu billet di loading oleh forklift	3 C	н	Administrasi : Sosialisasi SOP dan memberi rambu-rambu	3	D L	Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya	Ya		
					kurang konsentrasi dalam bekerja	Н	N	Terkena atau tersenggol billet panas dan terkena api blander	3 C	Н	Administrasi : Sosialisasi SOP dan memberi rambu-rambu	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya	Ya		
						S		Kelilipan gram atau scale mill	\vdash	+	PPE : Penyediaan APD	\vdash	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun	Ta	No		
					Area kerja berdebu	S	+	Debu terhirup ke saluran pernafasan		+	PPE : Penyediaan APD	+	C L	2010 Permenaker No. 13	Ya	No No		
				5 Inspect & sampling gamping / dolomite R	Area kerja berdebu	S		terhirup debu gamping	2 A	-	PPE : Penyediaan APD	1	C L	Tahun 2011 Permenaker No.	Ya	Ya Ya		
					Terkena ledakan dari slag pit	s	+	Luka bakar (kulit melepuh) Iritasi kulit	5 E		Administrasi : Sosialisasi SOP & IBPAR	+	C L	Per.05/Men/1996 Permenaker No.	Ya	Ya		
					Terpapar udara panas penempatan material kurang tepat	s		Kejatuhan material	2 B	-	PPE : Penyediaan APD Administrasi: Sosialisasi SOP & IBPAR	+	C L	Per.05/Men/1996 Permenaker No.	Ya Ya	Ya		
						s		Tertabrak caterpillar / dump truck	H	+	Administrasi : Sosialisasi SOP & IBPAR	\vdash	C L	Per.05/Men/1997 Permenaker No.	Ya	Ya		
				6 Inspect & sampling sponge iron R	, ,	s		Tertabrak alat berat (dump truck)	3 C	+	Administrasi: Sosialisasi IBPR	++	C L	Per.05/Men/1998 Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya	Ya		
					Terpapar debu	s	4	Debu terhirup ke saluran pernafasan	2 A	н	PPE : Penyediaan APD	1	C L	Permenaker No. 13 Tahun 2011	Ya	Ya		
					ceroboh saat di Gudang sponge	S	N	Tergelincir sewaktu menginjak sponge iron	2 B	н	Administrasi: Sosialisasi IBPR & SOP	1	C L	Permenaker No. 9 Tahun 2016	Ya	Ya		
				7 Inspector Billet Casting & Marking Billet R	tidak menggunakan APD	S	N	Terpapar panas	2 C	М	PPE : Penyediaan APD	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya	No		
. !	ı		. !	•	·			•		-	•	•		•			L.	



IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO

No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-16-01
Revisi : 01
Tanggal : 01 Maret 2023
Halaman : 1 dari 1

Business/Departement/Area :

	al Penilaian	: QC : 01 Maret 2023															
No	Harapan dan Kebutuhan	Isu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H/E Operasional	Deskripsi Peluang		Score belum)	Pengendalian yang sudah diterapkan	Akibat Score (sesudah	S is a Legal & Per Lainn	syaratan	Evaluasi Fand Diterin	Dapat	Target	Status
1			N	6	7 8	9 10	11	12 13	3 14	16 17	18 19	21 22		23	24 22 23	24	25
					Terkena percikan api pada waktu pemotongan sample spectro & macro	S N		Luka bakar (kulit melepuh) 3	В	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N 201		Ya	Ya		
					kurangnya konsentrasi dalam bekerja	H N		Terpleset/terbentur di lokasi billet panas 3	С	H Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L Permenal Per.05/Me		Ya	Ya		
					kurangnya konsentrasi dalam bekerja	H N		Tertabrak hock crane 4	D	H Administrasi: Sertifikasi SIO Operator forklift	1 C	L Permenal Per.05/Me		Ya	Ya		
					penempatan billet tidak tepat	S N		Kejatuhan billet 5	Е	H Administrasi: Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L Permenal Per.05/Me		Ya	Ya		
					kurang fokus	H N		Tertabrak forklift 3	С	H Administrasi : Sertifikasi SIO Operator forklift	1 C	L Permenal Per.05/Me		Ya	Ya		
			8	B Inspeksi Wire Rod Oleh Loading Inspector	pekerja tidak menggunakan APD masker dan kacamata	S N		Pekerja terhirup debu dan masuk ke saluran pernafasan 2	В	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	Ya		
					pekerja tidak fokus	H N		Tertabrak forklift 3	С	H Administrasi : Pemasangan rambu "Potensi tertabrak Forklift"	1 C	L Permenal Per.05/Me		Ya	Ya		
					Tangan tergores ujung coil saat mengambil sample	S N		bagian tubuh tergores 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	No		
			9	9 Inspeksi Proses Rolling & Coil Oleh Inspektor	R Terkena coil panas	S N		luka bakar (kulit melepuh) 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	No		
					Terpapar udara panas	S N		iritasi kulit dan dehidrasi 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	No		
					Terpapar kebisingan	S N		gangguan pendengaran 3	С	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	Ya		
					Terpapar debu/asap pada waktu inspeksi	S N		Gangguan pernapasan 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	No		
					Area kerja licin	S N		Terpeleset pada waktu inspeksi 2	С	M Administrasi : Memelihara housekeeping	1 C	Peraturan L perburuhan N 196	o. 7 Tahun	Ya	No		
					Terkena gram ketika coil turun ke tristel	S N		Kelilipan gram 3	С	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	Ya		
					kurang fokus	H N		Terbentur hook 3	D	M Administrasi : Sosialisasi SOP	1 C	L -		-	No		
			10	0 Control proses di SMS (EAF, LRF & CCM)	R Terpapar debu	S N		Gangguan pernapasan 2	. A	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	Ya		
					Terpapar bising	S N		gangguan pendengaran 4	D	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	Ya		
					Pekerja terpapar udara panas ketika control process	S N		iritasi kulit dan dehidrasi 2	. A	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N 201		Ya	Ya		
					penempatan material kurang tepat	S N		Kejatuhan material dari atas 2	В	H Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L Permenal Per.05/Me		Ya	Ya		
					jalan di area yang tidak dianjurkan	S N		Meginjak material panas 5	С	E PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	Ya		
					tidak mengetahui saat bucker charge akan dimasukkan ke dalam furnace	S N		Terkena ledakan waktu bucket charge ke dalam furnace 5	С	E Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L Permenal Per.05/Me	er No. n/1996	Ya	Ya		
			1	Penyiapan Sample Metalography	R tidak memakai APD sarung tangan	S N		Jari tangan tergores grinding wheel 2	С	M PPE : Melengkapi safety guarding	1 C	L -		-	No		
					Mata terkena percikan bunga api	S N		Gangguan penglihatan 2	C	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	No		
					Tangan terkena larutan etching	S N		iritasi kulit 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N		Ya	No		
					Menghirup uap larutan mounting	S N		Gangguan pernapasan 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N 201		Ya	No		
			1:	Persiapan contoh sebelum dianalysa dengan spectrometer	R tidak menggunakan sarung tangan	S N		Tangan tergores pada waktu menggerinda 3	С	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N 201		Ya	Ya		
					tidak menggunakan sarung tangan khusus	S N		Terkena material panas saat mengambil contoh	В	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N 201		Ya	Ya		
					tidank menggunakan sarung tangan	S N		Tangan tergores pada waktu memoles contoh	С	H PPE: Penyediaan APD	1 C	L Permenaker N 201		Ya	Ya		
					kuranganya konsentrasi saat memukul wire rod	S N		Tangan terpukul pada waktu memukul wire rod high carbon	С	H Administrasi : Sosialisasi IBPR	1 C	L Permenal Per.05/Me		Ya	Ya		
					kuranganya konsentrasi	H N		Tangan terjepit saat melakukan pressing contoh wire rod 2	С	M Administrasi: Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L Permenal Per.05/Me	er No. n/1996	Ya	No		
					terdapat bahan yang mudah terbakar	S N		Kebakaran pada waktu memanasi contoh 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 C	Keputusan L Tenaga Kerj Kep.186/M	a R.I No.	Ya	No		
			1:	Potong Problem Gas Cutting Torch	R Terpapar panas dan tersenggol billet panas sewaktu blander billet	H N		Luka bakar (kulit melepuh) 3	С	H PPE : Penyediaan APD	2 D	L Permenaker N		Ya	Ya		
					Terjadi arus balik pada blander/cutting torch sehingga menyebabkan luka bakar	S N		Luka bakar (kulit melepuh) 3	С	H PPE : Penyediaan APD	2 D	L Permenaker N		Ya	Ya		
					Kelilipan gram atau scale mill	S N		Gangguan penglihatan 2	С	M PPE : Penyediaan APD	1 D	L Permenaker N		Ya	No		



IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO

No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-16-01
Revisi : 01
Tanggal : 01 Maret 2023
Halaman : 1 dari 1

	Business/Departement/Area	: QC							
Tanggal Penilaian		: 01 Maret 2023							

No	Harapan dan Kebutuhan	Isu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses		Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat Peluang	nn) 0 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat Score	Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risil Yang Tidak Da Diterima Vangan Diterima Augusta Da Diterima Vangan Diterima Vangan Diterima Vang	Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
1				No. 6		9 10	11			4 16 17	18 19		Permenaker No. 8 Tahun	23 24		23	24	25
					Debu terhirup ke saluran pernafasan	S N		Gangguan pernapasan	2 0	D M PPE : Penyediaan APD	1 D	-	2010	Ya No)		<u> </u>	-
					Terpapar bising	S N		gangguan pendengaran	4 E	H PPE : Penyediaan APD	2 E	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya Ya	1		<u> </u>	
				14 Potong sample chemical	R Terpapar panas dan tersenggol billet panas sewaktu blander billet	H N		iritasi kulit :	3 C	PPE : Penyediaan APD	2 D	L	Permenaker No. 8 Tahun 2011	Ya Ya	ı			
					Terjadi arus balik pada blander/cutting torch sehingga menyebabkan luka bakar	S N		Luka bakar (kulit melepuh)	3 C	H PPE: Penyediaan APD	2 D	L	Permenaker No. 8 Tahun 2012	Ya Ya	ı			
					Kelilipan gram atau scale mill	s N		Gangguan penglihatan	2 C	M PPE : Penyediaan APD	1 E	L	Permenaker No. 8 Tahun 2013	Ya No				
					Debu terhirup ke saluran pernafasan	S N		Gangguan pernapasan	2 C	M PPE : Penyediaan APD	1 E	L	Permenaker No. 8 Tahun 2014	Ya No				
					Terpapar bising	S N		gangguan pendengaran	4 E	H PPE: Penyediaan APD	2 E	L	Permenaker No. 8 Tahun 2015	Ya Ya	1			
				15 Production Planing Control A dan B	R Terkena billet panas saat memberi tanda pada billet	6 N		Luka bakar (kulit melepuh)	2 C	M Administrasi ; Sosialisasi SOP	1 C	L	-	- No)			
					tidak dilakukan maintenance	6 N		Kejatuhan billet	5 E	H Administrasi : Sosialisasi SOP	1 C	L	-	- Ya	1			
					tidak menggunakan kaca mata	5 N		Mata terkena gram billet	3 C	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya Ya	1			
					Material berserakan	S N		Tersandung/terpeleset pada waktu melakukan pengecekan billet	2 C	M Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L	Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya No)			
					tidak ada penghalang	S N		Terpapar panas	2 C	H PPE : Penyediaan APD	1 C	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya Ya	i			
					kurangnya konsentrasi dalam bekerja	H N		Tersodok forklift :	3 C	H Administrasi : Sertifikasi SIO Operator forklift	1 C	L	Permenaker No. 9 Tahun 2010	Ya Ya	ı			
				16 Tensile test / Upset test	R kurangnya hati-hati dan konsentrasi kerja I	H N		Terlecut specimen (coil) ketika di test dan terkena percikan gram	3 C	H PPE : Penyediaan APD yaitu sepatu safety, kacamata, sarung tangan, masker	. 1 C	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya Ya	1			
					tidak dilakukan pengecekan sebelum bekerja	S N		Tangan terjepit mesin up set	3 D	M Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L	Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya No)			
					pengunci tidak terpasang dengan baik	S N		Sample terlontar keluar matras & mengenai pekerja	3 D	M Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L	Permenaker No. Per.05/Men/1996	Ya No)			
					Bising saat section besar	S N		gangguan pendengaran ;	3 D	PPE : Penggunaan ear plug saat melakukan tensile tes	1 C	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya No)			
				17 Forklift Driver	R tidak menggunakan safety belt	S N		Penumpang forklift jatuh atau terpeleset	2 C	M Administrasi : Sertifikasi (SIO) operator forklift	1 C	L	Permenaker No. 9 Tahun 2010	Ya No)			
					kurang tepat dalam mengambil material	S N		Barang yang dibawa jatuh atau terguling	2 C	M Administrasi: Sertifikasi peralatan angkat angkut (forklift)	1 C	L	Permenaker No. Per.05/MEN/1985	Ya No	,			
					kurang fokus dalam mengemudi	S N		Menabrak Orang	2 C	Administrasi : Sertifikasi (SIO) operator forklift	1 C	L	Permenaker No. 9 Tahun 2011	Ya No)			
					tidak mengetahui medan yang dilalui	S N		Forklift terjungkir	2 C	M Administrasi : Sertifikasi peralatan angkat angkut (forklift)	1 C	L	Permenaker No. Per.05/MEN/1986	Ya No	,			
				18 Inspeksi oleh Loading Inspector	R tidak pernah dilakukan cleaning	S N		Lokasi kerja yang kurang aman berdebu, berasap, dan panas	2 C	M PPE : Penyediaan APD	1 E	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya No)			
					pada saat inspeksi berada pada area yang aman	S N		Tertabrak/kunduran forklift (termasuk trailer dan truck yang lewat)	3 C	H Administrasi : Memasang rambu-rambu dan sosialisasi SOP	2 D	L	Permenaker No. 5 Tahun 1985	Ya Ya	1			
					tidak menggunakan sarung tangan	S N		Tangan tergores ujung coil saat mengambil sample	2 C	M PPE : Penyediaan APD Sarung tangan	1 E	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya No)			
				19 Pelurusan Billet	R nametag billet tidak dalam posisi yang mudah dilihat	S N		Terjepit/tergencet billet	2 C	M Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L	PP 50 No. 50 Tahun 2012	Ya No)			
					memaksakan mengangkat barang berat	H N		Tangan terkilir	2 C	M Administrasi : Sosialisasi IBPR & SOP	1 C	L	PP 50 No. 50 Tahun 2013	Ya No)			
					posisi angkatan kurang benar	H N		Saat mengeluarkan billet kaki tergencet	2 C	M PPE : Penyediaan APD	1 C	L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya No)			
					tidak melihat area sekitar dan tida fokus	H N		Kepala terbentur meja hidraulik	2 C	Administrasi: Memberikan Sign di tempat kerjs	1 C	L	Permenaker No. 8 Tahun 2011	Ya No	,			
				20 Analisa dengan Spectrometer	R Terkena radiasi X-ray	S N		Gangguan kesehatan :	5 E	Rekayasa Engineering : Pemasangan alat protection pada X-ray & pemasangan alat indikator radiasi (bed film) pada operator	1 C	L	PP 11 Tahun 1975	Ya Ya	1			

Dibuat	Disetujui