

 No. Formulir
 : SMK3L-En/ISP/FR-26-01

 Revisi
 : 01

 Tanggal
 : 01 Maret 2023

 Halaman
 : 1 dari 1

P.T. ISPAT INDO

Business/Departement/Area : DPM

Tanggal Penilaian : 01 Maret 2023

Tang	gal Penilaian	: 01 Maret 2023																				-
No	Harapan dan Kebutuhan	lsu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	(R; NR)	Potensi Bahaya K3	S/H/E	sional Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Score (sebelu		Pengendalian yang sudah diterapkan	Sco (sesu		Legal & Persyaratan	Evaluas Yang Tid Diter	ak Dapat	kontrol	PIC	Torget	Status
NO	nai apan uan Kebutunan	isu	кізк / Орр	Deskripsi Akuvidas / proses	Aktifitas	ruelisi ballaya no	Aspek	Operasions (N, Ab, Ac, F	Deski ipsi Peludily	resinu na	Akibat	Peluang Tingkat	2. Subtitusi	Akibat	Peluang	Lainnya	Peraturan UU persy. Lair	Pandangan pi terkait	Tambahan	FIG	Target	Status
1	2	3	4 No.	5	6	7	8	9	10	11	12 1	13 14		16	17 18	19	20	21	22	23	24	25
1	Mampu melayani dan mengerjakan semua permintaan dari indentor dengan sehat dan selamat	Adanya keterlambatan dalam penyelesaian suatu pekerjaan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu	Risk							melakukan pekerjaan dengan sedikit terburu - buru yang dapat menyebabkan kelalaian sehingga terjadi kecelakaan kerja	2	СМ	dan berkoordinasi dengan baik	1	C L	-	No	No				
2	Sehat, Aman dan Nyaman	Tertular Virus Covid 19 saat bekerja	Risk			Tertular dan Menularkan saat bekerja bertemu dengan rekan kerja yang lainnya	н	Ab		Menyebabkan gejala covid 19 seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, demam dan sesak nafas serta dapat menular kepada rekan kerja yang lain	2	СМ	Sub: Pemasangan Face detection untuk absensi Eng: Memasang partisi antar meja, Memasang Wastafel, Adm: Melakukan WFH, Pengukuran Suhu, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak APD: Memakai Masker	2	E L	KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2 020 & KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/413/2 020	Ya	Ya				
		Anjuran Penanggulangan TBC di tempat kerja	Peluang						Menjadi alert kepada semua karyawan untuk mencegah dan menanggulangi penularan TBC		3	СН	Administrasi : Dilakukan Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC yang disampaikan oleh dokter perusahaan, Screening PPE : Pastikan memakai APD	2	E L	Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja		Ya				
			1	Menggerinda	R	Pekerja tidak memakai APD berupa safety glass	н	N		Percikan busur api mengenai mata / ke bagian tubuh	4	D H	Rekayasa Engineering Pastikan mesin gerinda diberikan pelidung dari bahan mika / acrilic sehingga sewaktu menggerinda material percikan api yang berasal dari batu gerinda tidak mngenai mata.	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	Ya				
						Pekerja kurang berkonsentrasi	S	N		Tangan pekerja tergores batu gerinda	2 (СМ	Administrasi : Pastikan ketika bekerja konsentrasi dan tidak sambil berbicara	1	C L	Permenaker No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
						Adanya arus pendek listrik, konsleting atau ada bagian konduktor yang tidak terisolasi sempurna pada kabel	S	N	Menerapkan standar pemasangan instalasi listrik.	Tersengat arus listrik/kesetrum	3 (СН	Administrasi : Pastikan kondisi kabel listrik tidak terkelupas dan steacker masih kondisinya standard. Pastikan mesin gerinda di grounding.	1	C L	Permenaker no. 12 tahun 2015	Ya	No				
						Material besi yang digerinda	Н	N		Terpapar debu dari material besi yang digerinda	2 (СМ	PPE: Pastikan ketika bekerja memakai masker. PPE: Pastikan operator menggunakan APD standard (Safety glass, safety helmet dan safety shoes) ketika bekerja	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
			2	Electrical Welding	R	Kabel las berserakan	S	N		Terjatuh karena tersandung kabel las listrik	2 (СМ	Administrasi : Pastikan posisi kabel aman dan tidak berserakan	1	C L	Permenkes No. 48 Tahun 2016	Ya	No				
						Penempatan benda kerja tidak sesuai	S	N		Kejatuhan benda kerja	3	D M	PPE :Menggunakan APD safety shoes dalam bekerja	1	C L	Permenkes No. 48 Tahun 2016	Ya	Ya				
						Adanya arus pendek listrik, konsleting atau ada bagian konduktor yang tidak terisolasi sempurna pada kabel	S	N		Kesetrum arus liatrik	3 (СН	Administrasi : Pastikan kondisi kabel listrik terisolasi dengan aman dan kondisi steacker / stop kontak tidak terbuka/rusak.	1	C L	Permenaker No 12 Tahun 2015	Ya	No				
						Pekerja tidak memakai APD berupa masker	Н	N		Terpapar uap /asap logam berat sewaktu welding & terpapar sinar ultra violet	2	в н	PPE : Pastikan selalu memakai APD Face shield dan memakai masker sewaktu melakukan electrical welding	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	Ya				



No. Formulir	: SMK3L-En/ISP/FR-26-01
Revisi	: 01
Tanggal	: 01 Maret 2023
Halaman	· 1 dari 1

ess/Departement/Area : DPM

Tanggal Penilaian	: 01 Maret 2023																			
No Harapan dan Kebutuhan	lsu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H/E	(a) Deskripsi Peluang Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat Akibat	Delum)		Eliminasi Subtitusi Rekayeen Engineering		Peluang (uppn and Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan Diter Dersy. Lain	ak Dapat	kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
1 2	3	4 No	5	6 7	8	9 10	11	12	13	14	15	16	17 18	19	20	21	22	23	24	25
				Pekrja tidak memkai APD lengkap saat mengelas	S	N	Anggota badan terkena percikan api las	2	В	н	PPE : Pastikan selalu memakai APD Apron, Hand glove, safety shoes sewaktu melakukan pengelasan listrik	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
				Material Panas	S	N	Anggota badan tersentuh benda kerja yg panas	2	С		Administrasi : Pastikan selalu memperhatikan jarak yg aman antara operator dan benda kerja	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
		3	Oxy-Cutting (Gas LPG)	R Pekerja tidak memkai APD lengkap saat mengelas	S	N	Percikan busur api mengenai badan dan mat	ta 3	С	н	PPE : Pastikan ketika bekerja memakai APD (Safety shoes, Hand Gloves, Safety glass, dan Safety Helmet)	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
				Pekerja tidak memakai APD berupa masker	н	N	Terjadi paparan uap gas LPG dan terhirup ke saluran pernafasan operator cutting	e 2	В	н	PPE : Pastikan ketika petugas cutting bekerja memakai masker	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
				Bekerja tidak sesuai SOP	w	N	Terjadi Kebakaran / Ledakan	4	E	н	Administrasi: Pastikan kondisi cylinder LPG dan hose dan sambungan antar hose tidak ada yang bocor. Pastikan sambungan hose di clamp dengan material clamp yang sudah standard. Pastikan cyliner LPG dan oksigen dilengkapi dengan regulator. Pastikan flash back arrestor terpasang di blander / nozzle cutting. Pastikan rart flash back harus sesuai yang ada pada blander potong baik oksigen/LPG (sehingag aga tidak bocor). Pastikan bahwa cylinder berada di dalam rak dan kondisinya terikat. Pastikan tanda di larang merokok terpasang di area kegiatan oxycutting. Pastikan APAR tersedia dan kondisinya sepakai. Pastikan secara reguler melakukan pengecekan dan membersihkan nozzle cutting sebelum bekerja. Pastikan jika terdapat sambungan hose maka maksimak sambungan adalah 2 buah. Pastikan selalu mengecek kondisi regulator sebelum bekerja.		ЕМ	Permenaker No. 38 Tahur 2016	Ya		melakukan training mengenai Sop dan melakukan pemeriksaan peralatan sebelum pekerjaan dimulai			
		4	Oxy-Cutting (Gas Acytiline)	R Pekerja tidak memkai APD lengkap saat mengelas	н	N	Percikan busur api mengenai badan dan mat	ta 3	С	Н	PPE : Pastikan ketika bekerja memakai APD (Safety shoes, Hand Gloves, Safety glass, dan Safety Helmet)	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
				Pekerja tidak memakai APD berupa masker	Н	N	Terjadi paparan uap gas LPG dan terhirup ke saluran pernafasan operator cutting	e 2	В	н	PPE : Pastikan ketika petugas cutting bekerja memakai masker	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				



: SMK3L-En/ISP/FR-26-01

	IDEN HEIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO		
	IDENTIFIKASI BAHATA DAN PENILAIAN KISIKO	Tanggal	: 01 Maret 2023
P.T. ISPAT INDO		Halaman	: 1 dari 1
Business/Departement/Area	: DPM		
Tanggal Banilaian	. 04 March 2022		

Tangg	gal Penilaian : 01 Ma	aret 2023							Sc.		Pengendalian yang sudah diterapkan	Sco (sesu				si Risiko dak Dapat				
No	Harapan dan Kebutuhan	lsu 3	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3 Potensi Bahaya K3	∞ Aspek S/H/E		Resiko K3	Akibat	Belnang	5. PPE	Akibat	Peluang Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain api	Pandangan pihak mira terkait	kontrol Tambahan	PIC 23	Target	Status 25
					Bekerja tidak sesuai SOP	s	Ab	Terjadi Kebakaran / Ledakan		E	Administrasi: Pastikan kondisi cylinder LPG, hose dan sambungan antar hose tidak ada yang bocor. Pastikan sambungan hose di clamp dengan material clamp yang sudah standard. Pastikan cyliner LPG dan oksigen dilengkapi dengan regulator. Pastikan flash back arrestor terpasang di blander / nozzle cutting. Pastikan drat flash back harus sesuai yang ada pada blander potong baik oksigen/LPG (sehingga gas tidak boco). Pastikan babun			Permenaker No. 38 Tahun 2016		Ya	melakukan training mengenai Sop dan melakukan pemeriksaan peralatan sebelum pekerjaan dimulai	Hasan B	Oct-19	Closed
			5	Balancing Blower	R Tidak melakukan Maintenance pada alat	s	N	Empeler lepas	3	E	Administrasi : Check semua kekkencangan bolt motor, plummer block dan semua bolt empeller terutama yang mengikat empeller dengan shaftnya	1	C L	Permenaker No. 38 Tahun 2016	Ya	Ya				
					Adanya arus pendek listrik, konsleting atau ada bagian konduktor yang tidak terisolasi sempurna pada kabel	S	N Menerapkan standar pemasanga instalasi listrik.	n Tersengat arus listrik/kesetrum	3	D	Administrasi: Proses balancing dilakukan pada power off dan p erhatikan instruksi dengan baik dan komunikasikan dengan orang yang ada di area	1	C L	Permenaker No 12 Tahun 2015	Ya	No				
					Tidak melakukan Maintenance pada alat	s	N	pekerja terkena empeler yang berputar	4	E	Administrasi : Pastikan Cable Power terisolasi dan tidak ada Hyang terkelupas dan penyambungan power dilakukan oleh orang electrik		C L	Permenaker No 12 Tahun 2015	Ya	Ya				
			6	Cutting Wheel	R Percikan gram (logam)	S	N	Percikan gram terkena anggota tubuh	2	A	PPE : Memakai APD standart yang telah ditentukan (leather hand gloves, safety glass, masker, safety shoes)	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
					Cutting wheel tidak di maintenance	S	N	Percikan pecahan cutting wheel terkena anggota tubuh	3	С	Administrasi: Check cutting wheel apakah sudah terpasang dengan balik. Apakah cutting wheel dalam keadaan baik (tidak retak). Check pengkleman benda kerja	1	C L	Permenaker No. 38 Tahun 2016	Ya	No				
					Pekerja tidak memakai APD berupa masker	н	N	Sesak nafas karena debu	3	В	H PPE: Memakai APD standard yang telah ditentukan (masker)	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
			7	Driling	R Mata bor belum terpasang dengan baik	s	N	Terkilir mata bor	2	С	Administrasi: Check mata bor apakah sudah terpasang dengan baik. Check benda kerja apakah sudah terikat dengan baik	1	C L	Permenaker No. 38 Tahun 2016	Ya	No				



Tanggal P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 Business/Departement/Area : DPM : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian Pengendalian yang sudah diterapkan Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima Legal & Persyaratan Lainnya kontrol Tambahan Harapan dan Kebutuhan Isu Risk / Opp Deskripsi Aktivitas / proses Potensi Bahaya K3 Resiko K3 PIC Target Status De services of the services of 24 25 PPE : Memakai APD standard yang telah ditentukan (sarung rmenaker Trans No. 8 Tahun 2010 Pekerja tidak memakai APD berupa sarung С Tergores gram tangan angan cotton) PPE : Memakai APD standart yang telah ditentukan (leather hand gloves, safety glass, masker, safety shoes) Pekerja tidak memakai APD berupa safety С Permenaker Trans No. 8 Ya No Terkena Percikan gram ke mata Tahun 2010 PPE : Pastikan memakai APD safety glass, leather hand Pekerja tidak memakai APD lengkap saat Terkena percikan Oil Panas С Ya No Heat Treatment Material Tahun 2010 bekerja gloves, helmet dan safety shoes Administrasi : Pastikan oil panas tidak boleh disiram dengan air dapat mengakibatkai ebakaran. Proses treatment harus dilakukan di luar bengkel (di depan). Media treatment oil ining menger narus minimal 10x volume Sop dan Kebakaran / explotion sehingga menyebabkan luka bakar Permenaker PER/04/MEN/1980 harus minimai 10x volume benda yang di treatment dan benda yang ditreatment tidak boleh muncul/harus tenggelam penuh. Pastikan alat pemadam masih berfungsi dan berada Bekerja tidak sesuai SOP Ab D Е Ya Ya melakukan pemeriksaan Hasan B Oct-19 Closed ralatan sebelu ekerjaan dimulai didekat proses treatment. astikan bekerja sesuai denga PPE : Pastikan menggunakan APD safety glass ketika bekerja dan batu gerinda diberikan pengaman dari acrilik Pekerja tidak memakai APD berupa safety Permenaker Trans No. 8 С С Ya Ya Menggerinda Percikan api pada waktu menggerinda Tahun 2010 Administrasi : Pastikan rmenaker Trans No. 8 Tahun 2010 konsentrasi selama proses С Ya Pekerja kurang berkonsentrasi Tergores gerinda pada waktu menggerinda enggerinda Rekayasa Engineering : H Pastikan batu gerinda diberikan pelindung / guarding Permenaker Trans No. 8 С Ya Ya Pekerja kurang berkonsentrasi Tangan masuk ke mesin gerinda Tahun 2010 Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010 emisahan Scale dengan Slag di Atas M PPE : Memakai APD masker С Ya No Banyaknya debu di tempat kerja Terhirup debu, mata pekerja kelilipan Conveyor Rekayasa Engineering : С Permenaker Trans No. 8 Memasang Hand ril di posisi yang membahayakan Ya No Pekerja kurang berkonsentrasi Bisa tergores scale yang tajam nistrasi : Pada saat nembersihkan di posisi roll mesin dimatikan atau dengan pengukit dari kayu dan memastikan kembali untuk mematikan roll mesin sebelum Permenaker No. 38 Tahun Ya Roll mesin belum dimatikan Bisa terbelit conveyor lihersihkan

PPE : Pastikan ketika bekeria



 No. Formulir
 : SMK3L-En/ISP/FR-26-01

 Revisi
 : 01

 Tanggal
 : 01 Maret 2023

 Halaman
 : 1 dari 1

	F.I. ISFAI INDO	
E	Business/Departement/Area	: DPM
1	Tanggal Penilaian	: 01 Maret 2023

Tanç	gal Penilaian	: 01 Maret 2023			r; NR)		/H/E	o, E)		Sco (sebel	re lum)	Pengendalian yang sudah diterapkan	Sco (sesu			Evaluas Yang Tid Diter	ak Dapat				
No	Harapan dan Kebutuhan	Isu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (F	si Bahaya K3	Aspek S/H/E Operasional	적 대 역 본 본	Resiko K3	Akibat	Peluang Tingkat R	1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat	Peluang Tingkat R	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU da persy. Lain	Pandangan piha terkait	kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
1	2	3	4 1	No. 5	6	7	8 9	10	11	12	13 14	PPE : Pastikan ketika bekerja	16	17 18	19	20	21	22	23	24	25
				11 Pemotongan Grinding Whell	R Percikai	ın api gerinda	S I	1	Percikan api pada waktu grinding	2	ВН	memakai APD (Safety shoes, sarung tangan cotton, Safety glass, dan Safety Helmet). Administrasi: Pastikan diberi space base metal dengan floor arah bunga api	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
					Kondisi batu g	gerinda tidak bagus	S I	1	Tertimpa pecahan batu gerinda pada waktu pemotongan dengan grinding wheel	4	D H	Administrasi: Pastikan selalu dilakukan pengecekan konsisi batu gerinda dan benda kerja sebelum digunakan. PPE: Gunakan pendingin dromose atom air	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	Ya				
				12 Pengangkatan Material dgn Crane	R Pekerja kura	ang berkonsentrasi	S I		Kejatuhan / tertabrak material	5	ЕН	Administrasi : Check kondisi wire rope/alat penjepit pastikan aman sesuai dengan yang diangkat, beri peringatan pada rekan kerja dan tidak melewati diatasnya orang yang bekerja	1	C L	Permenaker No. 38 Tahun 2016	Ya	Ya				
					Pekerja tidak r	menjaga jarak aman	S I	1	Kejatuhan gearder crane	5	ЕН	Administrasi : Perhatikan jalannya end carry dan benda yang diangkat	1	C L	Permenaker Trans No. 5 Tahun 1985	Ya	Ya				
						ukan pengecekan dan an hoist crane	S I	Pemenuhan Peraturan K3 & mendapatkan Kompetensi Operator & Sertifikasi Alat Angkat angkut	Kejatuhan hoist crane	5	ЕН	Administrasi : Pastikan selalu dilakukan pengecekan berkala kondisi crane dan laporkan bila ada ketidaknormalan crane	1	C L	Permenaker Trans No. 5 Tahun 1985	Ya	Ya				
				13 Welding	R Banyaknya de	ebu di tempat kerja	н	1	Terpapar debu masuk ke mata dan ke salura pernafasan	n 2	в н	PPE: Pastikan ketika bekerja pekerja memakai masker dan safety glass dan jacket jean,	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
					Suhu area k	kerja terlalu tinggi	н	1	Terpapar udara panas	3	СН	Administrasi : Pastikan air minum tersedia bagi pekerja dan memenuhi standard kesehatan	1	C L	Permenaker Trans No. 5 Tahun 2018	Ya	Ya				
					ada bagian kondul	ek listrik, konsleting atau ktor yang tidak terisolasi na pada kabel	s i	Menerapkan standar pemasangan instalasi listrik.	Tersengat arus listrik/kesetrum	4	DН	Administrasi: Pastikan cable listrik dalam keadaan standard dan tidak ada yang rusak atau terkelupas. Administrasi: Pastikan petugas menginformasikan ke Electrical Dept. ketika akan mengconnect cable welding ke electrical panel		C L	Permenaker No 12 Tahun 2015	Ya	Ya				
					Pekerja tidak mema	akai APD berupa masker	н		pernafasan terganggu karena terkena asap la	as 2	СМ	PPE : Pastikan ketika bekerja petugas memakai masker	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
						makai APD berupa face shield	н	1	Terpapar sinar ultra violet	2	СМ	PPE : Pastikan petugas I memakai face shield ketika bekerja	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				

PT TS	PAT INDO

No. Formulir	: SMK3L-En/ISP/FR-26-01
Revisi	: 01
Tanggal	: 01 Maret 2023
Halaman	· 1 dari 1

	siness/Departement/Area	: DPM																					
Tar	ggal Penilaian	: 01 Maret 2023			(F)	ш	F (i)			Sc (seb	ore elum)	ko	Pengendalian yang sudah diterapkan	Sco (sesu				Evaluasi Yang Tida Diteri	ak Dapat				
No	Harapan dan Kebutuhan	lsu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H/I	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat	Peluang	Tingkat	. Eliminasi 2. Subtitusi 5. Rekayasa Engineering 6. Administrasi 6. PPE	Akibat	Peluang	Legal & Persy Regal & Persy Regal & Persy Lainnya	aratan I	Peraturan UU dan persy. Lain	Pandangan pihak terkait	kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
1	2	3	4 N	lo. 5	6 7	8	9	10	11	12	13	14 1	5	16	17	8 19		20	21	22	23	24	25
					Pekerja tidak memakai APD lengkap saat bekerja	s	N		Tangan terkena material panas, atau tubuh terpercik bunga api las	2	В	H p	PPE : Pastikan ketika bekerja vetugas dilengkapi dengan appron, leather hand gloves, arfety shoes dan helmet	1	С	Permenaker Tra Tahun 20		Ya	No				
					Bekerja tidak sesuai SOP	s	Ab		Terjadi kebakaran	3	С	H te	Administrasi : Pastikan APAR ersedia di lokasi pekerjaan	1	С	Permenaker No. 1980	4 Tahun	Ya	Ya				
					Terdapat kabel las yang berserakan	s	N		Petugas tersandung atau terlilit cable electrical welding	2	С	ма	Administrasi : Pastikan penataan cable las tidak acak- icakan dan selalu menjaga kebersihan di sekitar area kerja	1	С	Permenaker No 2015	12 Tahun	Ya	No				
			1	14 Alignment	R Tangan terluka ketika membongkar pasang	S	N		tangan Cedera	3	С	H P	Rekayasa Eng : Menggunakan alat bantu angkat Administrasi : Memberikan belatihan tentang SOP digment PPE : Pastikan menggunakan APD sarung tangan	1	D	Permenaker Tra Tahun 20		Ya	No				
					Kepala terbentur ketika membongkar pasan	g S	N		Kepala Pekerja Cedera	3	С	H A	PPE : Pastikan menggunakan APD Helm Safety	1	С	Permenaker Tra Tahun 20		Ya	No				
					Kaki kejatuhan / tersandung material	S	N		kaki terluka (cedera)	2	С	M n	Administrasi : Pastikan kondisi beralatan baik dan material tidak nengganggu pekerjaan, selalu nenjaga kebersihan di sekitar urea kerja PPE : Pastikan menggunakan Bafety Shoes	1	С	Permenaker Tra Tahun 20		Ya	No				
					Pekeria ternemsok di luhang	9	N		kaki / tangan terluka (cedera)	4	C	P	Rekayasa Engineering: Pastikan pagar penutup/plat bengaman dipasang dan tanda	1	D	Permenaker No.	. 9 Tahun	Va.	No			_	

Dibuat	Disetujui