

No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01

				ı	DENTIFIKASI BAHA	ΥA	D	AN PENILAIAN F	RISIKO						Revisi Tanggal		: 01	ret 2023			
P.T. ISPAT INDO															Halaman		: 1 dari 1				
Business/Departement/Area	: ERM																				
anggal Penilaian	: 01 Maret 2023					_										I=					
				NR)		Æ	हि व	a a		Sco (sebe		Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah	ı) oyis		Evaluasi Yang Tie Diterima	dak Dapat				
No Harapan dan Kebutuhan	Isu	Risk/opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat	Peluang	1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat	Tingkat Res	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	<sup>2</sup> andangan pihak terkait	Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
1 2	3	4	No 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 15	16 1	.7 18	3 19	20	21	22	23	24	25
Memastikan semua sistem electric berfungsi normal dengan target no 1 breakdown dan karyawan bekerja dengan aman, nyaman dan sehat dengan target zero accident	Penggantian motor saat ini dilakukan oleh electric Dept dimana biasanya dilakukan oleh dept lain.	Risk/opp						meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait dengan penggantian motor	saat bongkar pasang motor beresiko kecelakaan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kompetensi dibidang tersebut	2	С	Administrasi : Pelatihan bongkar & pasang motor yan ada di Rolling mill, Penyedia: peralatan yang standard.	g 1 (	C L	-	No	No				
2 Sehat, Aman dan Nyaman	Tertular Virus Covid 19 saat bekerja	Risk			Tertular dan Menularkan saat bekerja bertemu dengan rekan kerja yang lainnya	н	Ab		Menyebabkan gejala covid 19 seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, demam dan sesak nafas serta dapat menular kepada rekan kerja yang lain		С	Sub: Pemasangan Face detection untuk absensi Eng: Memasang partisi anta meja, Memasang Wastafel, Adm: Melakukan WFH, Pengukuran Suhu, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak APD: Memakai Masker	1 1	E L	KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2 0020 & KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/413/2	Ya	Ya				
	Anjuran Penanggulangan TBC di tempat kerja	i Peluang						Menjadi alert kepada semua karyawan untuk mencegah dan menanggulangi penularan TBC		3	С	Administrasi :Dilakukan Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC yang disampaikan oleh dokter perusahaan, Screening	2 [	E L	Permenaker No. 13 Tahur 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja	Ya	Ya				
			1 Maint. Motor DC (BGV)/ (S	Std) R	Adanya arus listrik	S	N		Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi	5	С	E ADM : Matikan switch power dan di kunci, serta lakukan pemasangan Lock Out dan Trout	1 1 6	C L	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera RI No.36 Tahun 2014	l Ya	No				
					Debu carbon brush terhirup dan masuk ke saluran pernafasan	Н	N		Menghirup udara bercampur debu	2	С	M PPE: Pastikan ketika bekerji menggunakan Masker	a 1 0	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
					Debu carbon brush terhirup dan masuk ke saluran pernafasan	Н	N		Mata sakit/kemasukan benda asing	2	С	M PPE : Memakai kaca mata sa	afety 2	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
					Panas dari rotor	s	N		Kulit terkena panas dan menyebabkan Luka Bakar	2	С	PPE : Menggunakan Han glove pada saat kegiatan maintenance	d 1 (	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
			2 Maintenance Breaker 11 K	CV R	Adanya arus listrik tegangan tinggi	s	N		Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi	5	С	Administrasi : Pasang Danger Tag dan Kunci (Pasang LOTO)	1 (	C L	Permenaker No. 12 Tahur 2015	Ya	Ya				
					Debu di tempat kerja	s	N		Terhirup debu sesak nafas, keracunan	2	С	M PPE : Menggunakan mas pada saat maintenance	ker 1 C	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
					Pada saat melepas breaker	s	N		Terjepit dan Pekerja Cedera	2	С	Administrasi : Pastikan bekerja sesuai dengan prosedur	1 (	C L	Permenaker No. 12 Tahur 2015	Ya	No				
					Ledakan pada saat charge breaker	s	N		Pekerja terkena arc blast	4	С	ADM: - Pastikan tidak ada pendek E - Pastikan tidak ada alat-alat tertinggal		C L	Permenaker No. 12 Tahur 2015	¹ Ya	Ya				
			3 Pemasangan Level Switch di	WTP R	Tersetrum pada saat welding suport	s	N		Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi	5	С	ADM: Pastikan melakukan E pemeriksaan cable welding	1 (	C L	Permenaker No. 12 Tahur	Ya	Ya				

pekerjaan di kolam penampungan

striker L/Switch

Adanya aliran listrik tegangan tinggi

Pekerjaan melepas Contact type

4 Maintenance Panel Stater Pump House R

N

PPE: Pastikan memakai safety body harness ketika menurun tangga ke kolam kolam

C M Rekaya Engineering:
Mengganjal dan mengikat striker
agar tidak gerak pada saat
assembling.

2 C M PPE: Pastikan menggunakan pengait pada saat melepas contact type

ADM:
- Matikan switch / NFB
- Memastikan power control dalam keadaan Off/ Mati
- Pasang LOTO

Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010

L Permenaker No. 12 Tahun 2015

L Permenaker No. 12 Tahun 2015

L Permenaker No. 12 Tahun 2015

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

No

Ya

No

Pekerja terjatuh dan tergelincir ke kolam penampungan

Pekerja terjepit

Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi

Pekerja Terjepit



P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 : ERM Business/Departement/Area : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian Pengendalian yang sudah Yang Tidak Dapa TE GRAPH STATE OF THE STATE OF Kontrol Tambahan Risk/opp Deskripsi Peluang Target Lainnva 5. PPE pekerja terhirup udara yang bercampur PPE: Pastikan pada waktu nenaker Trans No. 8 Tahun 2010 Ya Paparan debu contactor / panel bekerja pekerja memakai APD debu sehingga mengakibatkan gangguar masker ADM: - Pada saat trial, panel harus dalam keadaan tertutup Pekerja menderita luka bakar akibat aker No. 12 Tahun ledakan pada saat trial panel dengan beban - Memastikan semua peralatan Ya Ya ledakan dalam keadaan baik Re check Matikan switch / NFB Memastikan power control ker No. 12 Tahun Maintenance Panel Stater Compactor Adanya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi Ya Ya dalam keadaan Off/ Mati 2015 - Pasang LOTO PPE: Pastikan menggunakan nenaker Trans No. 8 pekerjaan melepas Contact type Pekerja Terjepit contact type pengait pada saat melepas Ya No contact type pekerja terhirup udara yang bercampur PPE: Pastikan pada waktu nenaker Trans No. 8 Ya Paparan debu contactor / panel M bekerja pekerja memakai APD debu sehingga mengakibatkan gangguar Tahun 2010 ADM: -Pada saat trial, panel harus dalam keadaan tertutup Pekerja menderita luka bakar akibat Permenaker No. 12 Tahun - Memastikan semua peralatan Ya Ya ledakan pada saat trial panel dengan beban ledakan 2015 dalam keadaan baik - Re check PPE: Pastikan ketika bekerja Membuat work permit untuk Perbaikan dan Pemasangan Kamera pekerjaan di ketinggian Pekerja terjatuh dari ketinggian menggunakan safety body Ya pekerjaan di ketinggian PPE: Pastikan menggunakan APD (safety shoes) ketika naik enaker Trans No. 8 Ya Pekerja kurang konsentrasi Pekerja Terjatuh dan terpeleset Ya dan pastikan petugas konsentra Tahun 2010 ketika menaiki tangga. M PPE: Pastikan petugas memaka nenaker Trans No. 8 Ya No Pekerja kurang konsentrasi kepala Cedera karena terbentur tangga safety helmet Tahun 2010 PPE : Pastikan Mata Iritasi dan gangguan penafasan pada nenaker Trans No. 8 С Ya No paparan debu di area kerja M menggunakan safety glass ketika bekerja Tahun 2010 ADM: Harus diberikan 1 orang untuk melakukan Pekerja tertabrak crane sehingga cedera Permenaker Trans No.9 С Crane yang melintas pengawasan dan Ya Ya Tahun 2010 luka gores, luka tusuk, luka sobek berkoordinasi iika ada crane yang melintas Mematikan Power / switch Permenaker Trans No. Perbaikan crane 5 ton Adanya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi С Ya Ya Per-05/MEN/1985 Pastikan memasang LOTC Pada saat menaiki crane. lewat tangga crane yang sudah terpasang Menggunakan body Ya Pekerja kurang konsentrasi Pekerja Terjatuh dari ketinggian Ya pekerjaan di ketinggian Tahun 2010 Memastikan pagar dan plat form dari crane dalam eadaan baik ADM: Matikan NFB Power pasang Danger Tag dan kunci panel (pasang LOTO), dan Permenaker No. 12 Tahun С Maint. DB/MDB Panel Ya Adanya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi Ya

ang sisa tegangan



No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01

Revisi : 01

Tanggal : 01 Maret 2023

Tanggal P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 : ERM Business/Departement/Area : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian Pengendalian yang sudah Yang Tidak Dapa TE GRAPH AND THE STREET OF THE Kontrol Tambahan Risk/opp Deskripsi Peluang Target 4. Administrasi 5. PPE PPE: Pastikan menggunakan Pekerja kurang konsentrasi ekerja terbentur sehingga kepala Cedera С Ya safety helmet pekerja mengalami Sesak Nafas dan PPE: Pekerja menggunakan menaker Trans No. 8 С Ya No Paparan debu di area kerja APD Memakai masker Tahun 2010 Megger insulation breake pekerja terkena ledakan dan mengalami - Pastikan tidak ada hub enaker No. 12 Tahun Ledakan / flash pada saat charge panel Luka Bakar pada anggota tubuh dan С Ya Ya - Pastikan tidak ada alat-ala cedera tertinggal ADM: Mematikan breaker pasang Danger Tag (LOTO): Pekerja tersengat arus listrik tegangan aker No. 12 Tahun Maintenance Trafo 11 KV Adanya aliran listrik Pertanahan/buang sisa Ya Ya 2015 tegangan Kunci breaker / locking ADM: Pastikan area bersih Pekerja terpeleset tumpahan oli dan С Tumpahan oli trafo M dari tumpahan oli trafo/ kebersihan area No Pekerja mengalami sesak nafas akibat PPE: Pastikan pekerja memaka menaker Trans No. 8 Tahun 2010 С Ya No Paparan debu di area keria nenghirup udara yang bercampur debu APD masker ketika bekerja PPE: Memakai safey goggle Paparan debu di area kerja Mata pekerja mengalami Iritasi С No ADM: Meger insulation trafo sekund Pastikan tidak ada hub. Singka terjadi ledakan dan aset perusahaan aker No. 12 Tahur С Insulation trafo Ya Ya terbakar dari kotoran 2015 Pastikan tidak ada alat-alat yang tertinggal ADM: - Pastikan power switch sudah - Kondisi emergency terpasang Informasi pihak operator Pekerja terjepit Rotary table yang berputar enaker No. 12 Tahun Е Penggantian L/S pada Rotary Table Rotary Table yang berputar Е M - Pasang LOTO Ya Ya 2015 dan cedera memastikan pekerja mengerti tang Lock out dan Tag out serta melakukan training engenai bahaya listrik ADM : Pastikan kebersihan are M kerja terjaga dari kotoran grease dan oli ketika melakukan С Kotoran grease dan oli No Pekerja terpeleset dan terjatuh ADM: -Pastikan power sudah OFF / Penggantian / Pengecekan L/S Area Discharge Truck Pekerja kurang konsentrasi Pekerja cedera akibat terjepit table С Ya Bersihkan emergency Informasi ke operator ADM: Bersihkan Area kerja С Tumpahan grease dan oli Pekerja Terjatuh dan tergelincir No dari tumpahan grease dan oli -Matikan NFB / Switch Power Pasang Danger Tag (LOTO)Pastikan Power Control sudah naker No. 12 Tahun 2015 12 Maintenance Motor Induksi / AC (PH) R Ya Adanaya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi Posisi Panel Emergency ADM : Pekerjaan dilakukan jika motor dalam keadaan benarmenaker No. 12 Tahun 2015 Coupling motor tidak normal Pekerja terbelit coupling Ya nar berhenti. ADM: Matikan switch power enaker No. 12 Tahun С Ya Maintenance Drive Panel line A Adanaya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi · Buang sisa tegangan Ya 2015 Pastikan prosedur LOTO

dilakukan

D. T. TODAT THEO

No. Formulir	: SMK3L-En/ISP/FR-25-01
Revisi	: 01
Tanggal	: 01 Maret 2023
Holomon	. 1 dom 1

P.T. ISPAT INDO Business/Departement/Area : ERM Tanggal Penilaian : 01 Maret 2023 Pengendalian yang sudah diterapkan Yang Tidak Dapa Aspek S/H/E
Operasional
(N, Ab, Ac, E) Kontrol Tambahan Risk/opp Deskripsi Peluang Target -Pastikan area/equipment yang akan dikerjakan safe aker No. 12 Tahun С Peralatan perbaikan Ya No Tangan terjepit Menggunakan alat pelindung diri seperti leather hand glove 2015 PPE: Pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaannya ( helm, sepatu, sarung tangan, masker, kaca mata & ear plug). nenaker Trans No. 8 Tahun 2010 paparan debu di area kerja Pekerja mengalami gangguan pernafasai ADM: Matikan power / switch Menyambung Power untuk Mesin Welding adanya aliran listrik pada saat melakukan L Permenaker No. 12 Tahun 2015 N С Ya Ya Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi Rekayasa Engineering:
-Koneksi kabel harus benarenaker No. 12 Tahun 2015 sparking pada terminal koneksi pekerja mengalami Luka Bakar С Ya Ya - Kabel yang akan di conect arus menggunakan kabel lug.



: SMK3L-En/ISP/FR-25-01 Revisi 01 : 01 Maret 2023

Tahun 2015

kabel harus diisolasi

Tanggal : 1 dari 1 Business/Departement/Area : ERM : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian Pengendalian yang sudah Yang Tidak Dapa TE GRAPH STATE OF THE STATE OF Kontrol Tambahan Risk/opp Deskripsi Peluang Target Lainnva 4. Administrasi 5. PPE Matikan switch power, dikunc Pasang DANGER TAG M Permenaker No. 12 Tahun - memastikan pekerja mengerti tentang Lock out dan Tag out Penggantian Motor 75 KW Finishing Adanya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi С Ya 2015 serta melakukan training engenai bahaya listrik Pekerjaan dilakukan jika moto dalam keadaan berhenti naker No. 12 Tahun Ya Ya Pekeria terbelit motor putaran motor - Motor harus dipasang 2015 lindung(guarding) C M PPE: Menggunakan APD safet Pekerja kurang konsentrasi Pekerja terjepit dan cedera No 8 Tahun 2010 Rekayasa Engineering: Posis kabel jangan berhimpit, saat M menarik dan mengulur kabel harus serempak (tunggu Proses menarik dan mengulur kabel ukuran nenaker No. 12 Tahun Laying Cable Pekerja terjepit kabel Ya No commando) + alat bantu yang ADM: Pastikan posisi saat Permenaker No. 12 Tahun menarik kabel aman/benar, untu Ya Proses menarik dan mengulur kabel Pekerja terbelit kabel dan terjatuh Ya yg di ketinggian menggunakan 2015 sabuk pengaman PPE: Pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan jenis Mata Iritasi dan gangguan penafasan pada Permenaker Trans No. Paparan debu di area kerja M pekerjaannya ( helm, sepatu, sarung tangan, masker, kaca С Ya No 8 Tahun 2010 mata & ear plug). ADM : Pastikan area yang dilalui tidak ada power yang ON Permenaker No. 12 Tahun atau dalam keadaan aman dari bahaya kesetrum/power off jika С Adanya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi Ya Ya mungkinkan + tag out/lock ADM: WAJIB IJIN KERJA, aker No. 12 Tahun С Bekerja diketinggian Pekerja Jatuh dari ketinggian Ya Ya pakai full body hardness 2015 ADM: Breaker harus OFF/SUPLAY POWER enaker No. 12 Tahun 2015 С Maintenance Capacitor 11 KV Adanya aliran listrik Pekerja tersetrum listrik tegangan tinggi Ya Ya HARUS MATI + LOCK OUT/TAG OUT PPE: Pergunakan sabuk Pekerja terjatuh dan cedera dari Permenaker Trans No. Bekerja diketinggian pengaman (full body harness) Ya 8 Tahun 2010 ketinggian saat bekerja di ketinggian PPE: Pergunakan safety goggle ermenaker Trans No. M saat pembersihan debu di paparan debu di area kerja Mata Iritasi С Ya No bushing capasitor M PPE : Pergunakan masker saat Permenaker Trans No. N С Ya No paparan debu di area kerja Pekerja mengalami gangguan pernafasan 8 Tahun 2010 ADM: Matikan switch/NFB Maint Panel Stater P/House Kesetrum Pekerja tersetrum listrik tegangan tinggi - Memastikan power control Ya dalam keadaan OFF/MATI PPE: Menggunakan pengait No Terjepit Contact type Pekerja Terjepit contact type Permenaker No. 8 Tahun 2010 PPE: 3. Menggunakan masker Ya No Terhirup debu contactor/panel Sesak Nafas, Keracunan ada saat bekerja ADM: - Pada saat trial, panel harus Terkena ledakan pada saat trial panel dengar dalam keadaan tertutup Permenaker No. 8 Luka Bakar Ya No Tahun 2010 Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik Re check ADM: Sebelum penggantian/pemasangan, powe harus off, posisi sambungan Permenaker No. 12 Pemasangan Lampu TL /LED Adanya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi Ya Ya



: 1 dari 1 Business/Departement/Area : ERM : 01 Maret 2023 Tanggal Penilaian Pengendalian yang sudah Yang Tidak Dapa TE GRAPH STATE OF THE STATE OF Kontrol Tambahan Risk/opp Deskripsi Peluang Target Lainnva 5. PPE Rekayasa Engineering: Cove Pekerja kejatuhan cover lampu dan lampunya sehingga mengakibatkan sebelum dipasang harus diukur M dahulu jarak lubangnya dan Pemasangan cover lampu dan lampunya posisi lampu tidak boleh erpasang dahulu ADM: Untuk pemasangan M lampu di atas/plafon harus С Pemasangan cover lampu dan lampunya Pekerja terjatuh karena terpelset menggunakan tangga yang baik antai rata, kering Rekayasa Engineering: Pastikan ketika melakukan Pekerja cedera, luka gores, luka tusuk, Pemasangan Tray Cable Material tajam No pemasangan tray perhatikan luka sobek space area ADM : Pastikan ketika С Tangan kena gergaji Tangan cedera memegang material harus amar No + posisi pengerjaan Rekayasa Engineering : Untul Pekerja tertimpa material saat assembling Permenaker No. 12 pemasangan tray di atas tray harus diikat supaya tidak jatuh, С Ya Ya Tertimpa material Tahun 2015 baru diassembling ADM : Shear V harus posisi mati/di EMERGENCY + Blade Permenaker No. 12 Pengecekan Diverter Ya pekerjaan pemotongan Tangan terpotong berhenti berputar + tangan/jari tidak berada pada blade Tahun 2015 ADM: Perhatikan gerakan nozle nenaker Trans No. Pengecekan Nozzle Pekerja terjepit posisi pegangan harus aman dan memakai hand glove 8 Tahun 2010 PPE: Pergunakan hand glove Permenaker Trans No. Luka Bakar С Ya No Paparan panas Nozzle nat memegang nozle diverter 8 Tahun 2010 ADM: Permenaker No. 12 Erection crane 10 ton Adanya aliran listrik Pekerja tersengat listrik tegangan tinggi Ya Ya Pastikan memasang LOTO Pada saat menaiki crane, lewa angga crane yang sudah Pekerja Jatuh dari ketinggian saat menail Permenaker Trans No. terpasang
- Menggunakan body harness Pekerjaan crane 8 Tahun 2010 tangga crane Memastikan pagar dan plat form dari crane dalam keadaan PPE: Pada saat menaiki crane, Pekerja terpeleset pada saat menaiki cra Permenaker Trans No. Pekerjaan Crane lewat tangga crane yang sudah Ya 8 Tahun 2010 dan cedera terpasang ADM: Mematikan Power / switch Penggantian Motor DC shear 1 352 Permenaker No. 12 Ya Adanya aliran listrik Pekerja tersengat arus listrik tegangan ting Ya Tahun 2015 2. Pastikan memasang LOTO pastikan menggunakan pengait pada saat melepas contact type Permenaker No. 12 Terjepit Contact type Pekerja terjepit Ya Tahun 2015 Permenaker No. 12 Tahun 2015 Terpapar debu contractor / panel dan masuk PPE: pastikan menggunakan C M 1 C Pekerja terkena gangguan pernafasan No ke saluran pernafasan masker pada saat bekerja ADM: pada saat trial panel harus dalam keadaan tertutup terkena ledakan pada saat trial panel dengan Permenaker No. 12 С Ya Ya Luka Bakar pada anggota tubuh dan cedera memastikan semua peralatan beban Tahun 2015 dalam keadaan baik 3. pengecek an ulang ADM: 1. pada saat trial panel harus dalam keadaan tertutup Permenaker No. 12 Perbaikan crane 5 Ton Adanya aliran listrik Pekerja tersengat arus listrik tegangan ting memastikan semua peralatan Ya Tahun 2016 dalam keadaan baik PPE : menggunakan body Permenakertrans No. 5 melewati tangga crane yang sudah terpasang Е Jatuh dari crane oekerja mengalami cedera Ya Ya memastikan pagar dan platform dari crane dalam



No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01 Revisi 01 : 01 Maret 2023

Tanggal : 1 dari 1 Business/Departement/Area : ERM : 01 Maret 2023 Fanggal Penilaian Pengendalian yang sudah Yang Tidak Dap Kontrol Tambahan Risk/opp Deskripsi Peluang Target 2. Subtitusi
3. Rekayasa Engineering Lainnva 4. Administrasi 5. PPE . pada saat trial panel harus dalam keadaan tertutup Maintenance dan penggantian part untuk crane area Despath selatan (5T Permenaker No. 12 Adanya arus listrik Pekerja tersengat arus listrik tegangan tin memastikan semua peralatan Ya Ya Tahun 2016 dalam keadaan baik PPE : menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, dan earplug. Terpapar debu dan masuk ke mata mata pekerja kelilipan dan iritasi 8 Tahun 2010 ADM :pelajari dan pastikan ar kerja aman PPE : menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, earplug, dan safety Permenaker No. 9 bodyharness Pekerja terjatuh dan cedera dari ketinggia Jatuh dari crane Ya Ya Tahun 2016 ADM :pelajari dan pastikan area keria aman Terpapar debu dan masuk ke salurar PPE: menggunakan apd berupa Permenaker Trans No. С No Pekerja terkena gangguan pernafasan Ya pernafasan 8 Tahun 2010 ADM: 1. pada saat trial panel harus dalam keadaan tertutup Permenaker No. 12 Maintenance dan penggantian part Adanya arus listrik Pekerja tersengat arus listrik tegangan tir С Ya Ya memastikan semua peralatan untuk crane area line A (5T, 10T, 15T) Tahun 2016 dalam keadaan baik PPE: menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, dan earplug. Permenaker Trans No. Terpapar debu dan masuk ke mata mata pekerja kelilipan dan iritasi С Ya No 8 Tahun 2010 ADM :pelajari dan pastikan are keria aman glass, safety shoes, safety helmet, earplug, dan safety Permenaker No. 9 Jatuh dari crane Pekerja terjatuh dan cedera dari ketinggia Ya ADM :pelaiari dan pastikan are kerja aman Terpapar debu dan masuk ke saluran PPE: menggunakan apd berupa Permenaker Trans No. Pekerja terkena gangguan pernafasan С Ya No 8 Tahun 2010 ADM: pada saat trial panel harus dalam keadaan tertutup Maintenance dan penggantian part untuk crane area line B (5T dan 15T) Permenaker No. 12 Adanya arus listrik Pekerja tersengat arus listrik tegangan ting memastikan semua peralatan С Ya Ya Tahun 2016 dalam keadaan baik PPE : menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, dan earplug. nenaker Trans No. Terpapar debu dan masuk ke mata mata pekerja kelilipan dan iritasi 8 Tahun 2010 kerja aman PPE : menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, earplug, dan safety Permenaker No. 9 bodyharness Jatuh dari crane Pekeria teriatuh dan cedera dari ketinggian Ya Ya Tahun 2016 ADM :pelajari dan pastikan area kerja aman Terpapar debu dan masuk ke saluran PPE: menggunakan apd berupa Permenaker Trans No. 1 C No Pekerja terkena gangguan pernafasan Ya pernafasan 8 Tahun 2010 ADM: pada saat trial panel harus Maintenance dan penggantian part untuk crane area workshop 5T (3 dalam keadaan tertutup Permenaker No. 12 Adanya arus listrik Pekerja tersengat arus listrik tegangan tin E 2. memastikan semua peralatan Ya Ya Tahun 2016 Crane) dalam keadaan baik PPE : menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, dan earplug. Permenaker Trans No. С Terpapar debu dan masuk ke mata mata pekerja kelilipan dan iritasi Ya No 8 Tahun 2010 ADM :pelajari dan pastikan area kerja aman PPE: menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, earplug, dan safety Permenaker No. 9 ekerja terjatuh dan cedera dari ketinggi Jatuh dari crane Ya Tahun 2016 ADM :pelaiari dan pastikan are kerja aman

Terpapar debu dan masuk ke saluran

PPE: menggunakan apd berupa

Pekerja terkena gangguan pernafasan

Permenaker Trans No.

Ya

С

P.T. IS	SPAT INDO

No. Formulir	: SMK3L-En/ISP/FR-25-01
Revisi	: 01
Tanggal	: 01 Maret 2023
Halaman	: 1 dari 1

Bu	siness/Departement/Area	: ERM																					
Ta	nggal Penilaian	: 01 Maret 2023																					
					NR)		巨	E E				core elum)			Score (sesuda	ıp)		Evaluas Yang Ti Diterim	dak Dapat				
P	o Harapan dan Kebutuhan	Isu	Risk/opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R;	Potensi Bahaya K3	Aspek S/H/	Operasions (N, Ab, Ac,	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat	Peluang	Tingkat Res	1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Akibat	Tingkat Res	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	Pandangan pihak terkait	Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
	2	3	4	No 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 18	19	20	21	22	23	24	25
				Maintenance dan penggantian p untuk crane area BRF (Crane may 1 10T, Crane magnet 2 10T, C-Hi	gnet ND	Adanya arus listrik	S	N		Pekerja tersengat arus listrik tegangan tin	g 4	С	Е	ADM:  1. pada saat trial panel harus dalam keadaan tertutup 2. memastikan semua peralatan dalam keadaan baik	1	C L	Permenaker No. 12 Tahun 2016	Ya	Ya				
						Terpapar debu dan masuk ke mata	н	N		mata pekerja kelilipan dan iritasi	2	В	Н	PPE : menggunakan safety glass, safety shoes, safety heimet, dan earplug.  ADM :pelajari dan pastikan area kerja aman	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
						Jatuh dari crane	S	N		Pekerja terjatuh dan cedera dari ketinggia	1 5	С	Е	PPE: menggunakan safety glass, safety shoes, safety helmet, earplug, dan safety bodyharness ADM: pelajari dan pastikan area kerja aman	2	E L	Permenaker No. 9 Tahun 2016	Ya	Ya				
						Terpapar debu dan masuk ke saluran pernafasan	Н	N		Pekerja terkena gangguan pernafasan	3	В	Е	PPE: menggunakan apd berupa masker	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				
						Panas	н	N		Pekerja terpapar panas dan dehidrasi	2	A		PPE: menggunakan apd berupa safety gloves dan jaket kerja	1	C L	Permenaker Trans No. 8 Tahun 2010	Ya	No				

Disetujui
I I