Таблица 7 – продолжение

A	N	Назначение микрокоманды
35	m28	Сдвиг RG_Ма влево, декремент счетчика СТ_Ра
36	m30	Ошибка «Переполнение»
37	m29	Вывод значения на шину данных
38	m31	Ошибка «Деление на ноль»
39	m32	Вывод значения на шину данных
40	m33	Вывод значения на шину данных
41	m34	Вывод значения на шину данных

Таблица 7: Смысловая таблица микрокоманд

10 Функциональная схема операционного автомата

10.1 Деление двух целых чисел в дополнительном коде

Приведем названия и назначения каждого из регистров. См. таблицу 8.

Идентификатор	Назначение
RG_A	Сдвиговый регистр. Хранит разряды делимого
RG_B	Хранит разряды делителя
RG REM	Сдвиговый регистр. Хранит разряды частичного
	остатка
RG_RES	Сдвиговый регистр. Хранит разряды результата

Таблица 8: Регистры операционного автомата

Укажем необходимые признаки, которые впоследствии будут вырабатываться управляющим автоматом в ходе выполнения первой операции. См. таблицу 9.

Приведем функциональную схему операционного автомата, выполняющего деление двух целых чисел в дополнительном коде по алгоритму деления без восстановления остатков. См. рис. 4.