НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО Факультет систем управления и робототехники

Дискретные системы управления Лабораторная работа №1 «Моделирование линейных дискретных систем» Вариант 2

Выполнил студент: Кирбаба Д.Д.

Группа: R3438

Преподаватель: Краснов А.Ю.

г. Санкт-Петербург 2023

1. Цель работы

Ознакомление с работой экстраполятора нулевого порядка и основными приемами моделирования линейных дискретных систем в пакете прикладных программ SIMULINK.

2. Ход работы

Исходные данные:

$$T = 0.2 \text{ c}, K_{OY} = 2$$

2.1. Схема моделирования




Рисунок 1. Схема моделирования.

2.2. Поиск коэффициентов K_{OC}

Коэффициенты K_{OC} , соответствующие границе устойчивости замкнутой системы:

$$K_{\rm OC}=0, K_{\rm OC}=5$$

Диапазон устойчивости:

$$K_{\text{OC}} \in (0,5]$$




Рисунок 2. Моделирование при значениях равных границам устойчивости.




Рисунок 3. Моделирование при $K_{0C} = 2.5$.

2.3. Влияние ЭНП на устойчивость.

Наличие экстраполятора нулевого порядка может повлиять на устойчивость замкнутой системы.

Устойчивость замкнутой системы обычно анализируется путем исследования передаточной функции системы или ее полюсов и нулей. Экстраполятор нулевого порядка вносит задержку в систему, что может повлиять на ее устойчивость. Задержка, вносимая экстраполятором, может вызвать фазовый сдвиг и повлиять на общую реакцию системы. Если задержка значительна или система и так мало устойчива, это может привести к нестабильности или колебаниям.

2.4. Влияние матрицы линейных стационарных обратных связей $K_{\rm OC}$ на колебательность процесса.

Матрица обратной связи $K_{\rm OC}$ определяет коэффициенты усиления обратной связи по каждой переменной состояния.

Так как в нашем случае на вход мы подаем всегда константный сигнал, то, чем ближе значения $K_{\rm OC}$ к 0, тем плавнее работает регулятор, при больших значениях коэффициентов усиления, из-за наличия задержки в системе происходят колебания, которые при $K_{\rm OC} > 5$ переходят в незатухающие.

2.5. Коэффициенты максимальной колебательности.

Максимальная колебательность системы наблюдается при $K_{\rm OC}=5$. Это значение границы устойчивости.

2.6. Переходные характеристики для $K_{OC} = 5$.




Рисунок 4. Графики переходного процесса и входного сигнала.

2.7. Коэффициенты обратной связи с перерегулированием менее 1%.

```
1 target_y = 1;
2 max_overcontrol = 0;
3
4 reach_target = false;
5
6 for i = 1:length(out.yout{1}.Values.Data)
```

```
cur = out.yout{1}.Values.Data(i);
 8
       if reach target
 9
           \max \text{ overcontrol} = \max (\max \text{ overcontrol}, (\text{cur} - 1) * 100);
10
           continue
11
       end
12
       if cur > 1
13
           reach target = true;
14
           out.yout{1}.Values.Time(i)
15
           max overcontrol = max(max overcontrol, (cur - 1) * 100);
16
       end
17 end
18 max overcontrol
```

Таблица 1. Matlab-код для вычисления значения перерегулирования.

Коэффициенты обратной связи, при которых перерегулирование менее 1%:

$$K_{\rm OC} \in (0, 0, 2.525)$$

При $K_{\rm OC}=2.525$, перерегулирование $H_m=\frac{h_m-h_y}{h_y}\cdot 100\%=1\%$.

2.8. Переходные характеристики для случая с перерегулированием 1% $(K_{\rm OC}=2.525).$




Рисунок 5. Графики переходного процесса и входного сигнал при $K_{OC} = 2.525$.

- 2.9. Значения коэффициента обратной связи и переходные характеристики.
- 2.9.1. Затухающий процесс без колебаний от интервала к интервалу дискретности.

$$K_{\rm OC}=0.5$$




Рисунок 6. Графики переходных процессов.

2.9.2. Расходящийся процесс без колебаний от интервала к интервалу дискретности.

$$K_{\rm OC}=-10$$




Рисунок 7. Графики переходных процессов.

2.9.3. Незатухающий процесс с колебаниями от интервала к интервалу дискретности.




Рисунок 8. Графики переходных процессов.

2.9.4. Затухающий процесс с колебаниями от интервала к интервалу дискретности.

$$K_{\rm OC} = 4.5$$




Рисунок 9. Графики переходных процессов.

2.9.5. Расходящийся процесс с колебаниями от интервала к интервалу дискретности.

$$K_{\rm OC} = 5.3$$




Рисунок 10. Графики переходных процессов.

2.10. Поиск коэффициента обратной связи для оптимальному по быстродействию переходному процессу.

```
target y = 1;
 2 \max \text{ deviation} = 0.0001;
 3 target_time = 0;
 5 reach target = false;
 7 for i = 1:length(out.yout{1}.Values.Data)
      cur = out.yout{1}.Values.Data(i);
 9
      if reach target
10
           if abs(cur - 1) > max deviation
11
               target time = out.yout{1}.Values.Time(i);
12
           end
13
           continue
14
      end
15
      if cur > (1 - max deviation)
16
          reach target = true;
17
           target time = out.yout{1}.Values.Time(i);
18
      end
19 end
20
21 target_time
```

Таблица 2. Программный код для расчета времени переходного процесса.

Оптимальный переходной процесс в данной задаче — это когда система приходит в состояние x=1 за время равное периоду дискретизации, то есть

за один шаг. Это означает, что рассчитанного на первом шаге управления точно хватило на то чтобы перевести систему в нужное состояние и на последующих шагах управление будет нулевым.

В данном случае, оптимальным временем является

$$T = 0.2 c$$

Это достигается при

$$K_{\rm OC} = 2.5$$

Рассмотрим также результаты моделирования при минимальном отклонении от вышенаписанного значения:

$$K_{\rm OC} = 2.49 \ \rightarrow \ T = 0.3940 \ {\rm c}$$

$$K_{\rm OC} = 2.51 \rightarrow T = 0.3960 \text{ c}$$

2.11. Переходная характеристика для оптимального процесса.





Рисунок 11. Переходные процессы при $K_{OC} = 2.5$.



Как видно, на левом графике наблюдаем недорегулирование, а на правом — перерегулирование. Это произошло из-за небольшого отклонения от оптимального коэффициента обратной связи.

3. Выводы

Лабораторная работа помогла усвоить знания об экстраполяторе нулевого порядка и его роли в преобразовании сигналов непрерывного времени в сигналы дискретного времени для цифровых систем управления.

В ходе лабораторной работы был проведен анализ влияния ЭНП и коэффициентов обратной связи на переходные процессы системы. Также, экспериментальным путем был найден диапазон значений $K_{\rm OC}$ с малым перерегулированием и найдено значение, соответствующее оптимальному по времени переходному процессу.