

Маховик соединен с поршнем, как показано на рисунке. Ось вращения маховика неподвижна и закреплена в начале координат. Поршень может совершать только поступательное движение, то есть стержень L всегда лежит на горизонтальной оси 'х'. Маховик вращается с переменной скоростью так, что координата поршня изменяется по гармоническому закону:

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$

где частота  $\omega$  и фаза  $\phi$  выбираются любыми (частота не может быть нулевой). Согласно рисунку, амплитуда A равна радиусу R.

Задача состоит из двух подзадач.

- 1) Требуется найти зависимость угла поворота маховика  $\varphi$  от времени и построить график.
- 2) Требуется сделать разложение в ряд Фурье для функции  $e^{i\varphi(t)}$  и построить диаграмму зависимости коэффициентов  $C_n$  от номера частоты n. Формула разложения для повторяющегося движения с периодом T имеет вид:

$$f(t) = \sum_{n=-N}^{N} C_n e^{i\frac{2\pi t}{T}n}$$
$$f(t+T) = f(t)$$