## Лабораторная работа №2

## Основные команды программирования

WAIT  $M_{IN}(2)=1$  — приостановка выполнения программы и ожидание сигнала

«1» на дискретном порте «2».

DEF INTE M1 — создание вспомогательной переменной M1.

M1=1 — присваивание значения переменной M1.

WHILE M1>0 — начало цикла с предусловием.

WEND — завершение цикла с предусловием.

IF  $M_{IN}(2)=0$  THEN — начало условия при наличии «0» на дискретном порте «2».

**ENDIF** — завершение условия.

DEF ACT 1, M\_IN(3)=0 GOSUB \*SUBSTOP – объявление прерывания №1 при

условии наличия «0» на дискретном порте «3» с вызовом

процедуры \*SUBSTOP. Объявляется в начале программы.

ACT 1 = 1 — активация прерывания №1.

\*SUBSTOP – объявление процедуры \*SUBSTOP. Пишется после

основного кода программы.

RETURN – завершение процедуры.

# Задание на лабораторную работу №2

Написать программу с бесконечным циклом проверки наличия деталей в ряду из трёх единиц. Манипулятор должен подходить к месту правее предполагаемого расположения детали, по датчику на захватном устройстве определять наличие детали, в случае наличия детали на месте — подняться на 100 мм и опуститься в исходное положение, переместиться в следующее положение. При запуске программы робот должен стоять неподвижно; бесконечный цикл запускается путем нажатия кнопки "Reset" на пользовательской панели под дверью ячейки. Выход из цикла осуществляется путем нажатия кнопки "Stop" на пользовательской панели. В программе использовать только одну исходную точку в таблице сохраненных точек. Остальные положения определять смещениями.

#### Порядок выполнения:

- 1. Зайти в студии разработки в раздел «RV-3SDB\ Monitors\ I/O Monitor». В окне монитора определить номера дискретных портов ввода для кнопок "Reset", "Stop" пользовательской панели, а также датчика на захватном устройстве. Номера и начальные значения кнопок определяются путем нажатия, номер датчика и дальность действия определяются путем поднесения предмета к датчику.
- 2. Написать программу, которая включает двигатель, ждёт нажатия кнопки "Reset" на пользовательской панели, по нажатию кнопки отключает двигатели и завершает программу.

- 3. Дополнить программу, чтобы робот без бесконечного цикла мог перемещаться между тремя деталями, определял их наличие, в случае наличия детали в данном положении поднять захватное устройство на 100 мм и опустить в исходное положение.
- 4. Дополнить программу бесконечным циклом, чтобы робот постоянно перемещался между деталями и проверял их наличие. Написать обработчик прерывания по нажатию "Stop" на пользовательской панели, который отключает двигатели и корректно завершает выполнение программы.

## Содержание отчета:

- 1. Цели выполнения работы
- 2. Код конечной программы
- 3. Описание команд
- 4. Таблица сохраненных точек
- 5. Фотографии или рисунки расположения необходимых элементов робототехнической ячейки во время работы.
- 6. Выводы