

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Nicolas Andrade dos Santos, Depósito - Inox

DATA: 26/08/2025 (ter), 10:31

VÍTIMA

Acidentado: Nicolas Andrade dos Santos

Cargo: Auxiliar De Produção

R.E.: 12.083

Unidade: Inox

Afastamento? 2 dias

Contato acid.: 11 96445 0369

Testemunhas: Não detectado.

Sup. Imediato: Vanderlei Martins (Supervisor de Produção)

Experiência: 1 ano

Reincidência? Sim, o funcionário se acidentou em 02/05/2025

O QUE HOUEVE?

O colaborador realizava o remanejamento de materiais para liberação de gavetas inferiores. O procedimento envolveu retirar materiais espalhados em quatro gavetas e concentrá-los em um único vão. Segundo relato, as barras armazenadas continham óleo lubrificante residual. Durante essa ação, o colaborador escorregou sobre o óleo e caiu dentro do vão da gaveta.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Depósito - Inox

Status: O Colaborador passa bem, já retornou ao trabalho

Liberação: Não aplicável

Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Escoriações e ferimentos corto-contusos superficiais em ambas as pernas, na região do terço médio.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

Retorno ao Trabalho

Vítima retornando ao trabalho sem sequelas

5

Atendimento Médico

Vítima encaminhada ao hospital e recebendo atestado médico

4

Primeiros Socorros

Vítima higienizando as feridas e realizando curativos

3

O Escorregamento

Vítima caminhando sobre as gavetas e sofrendo a queda

2

Movimentação das Gavetas

Início da movimentação no terceiro turno

1

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE “6Ms”

Detalhes

Mão de obra: Funcionário apto, com 1 ano de experiência. Constatamos, contudo, atos inseguros durante o vídeo de investigação, como subir sobre materiais desnecessariamente e escalar gavetas manualmente, com escada próxima.

Máquina ou equipamento: Não constatamos problemas relacionados a máquina e/ou equipamentos.

Método: Os funcionários são orientados periodicamente via diálogo de segurança e rondas de fábrica e realização segura das atividades, contudo, o terceiro turno não dispõe de liderança presente ou técnico de segurança para orientações in loco.

Material: Conforme o relato da vítima, o material, que se trata de uma barra circular de 22mm, estava oleado, o que é inerente ao processo. Aqui, também constatamos um ato inseguro, pois os estes materiais estavam ao chão (conforme o relato de vítima) e poderiam ser movimentados para liberação da passagem.

Meio ambiente: Atualmente, conforme relatos de inspeção de fábrica anteriores, a Divisão Inox está com sua capacidade de armazenamento lotada, com diversos materiais, como bobinas, chapas, dentre outros, com empilhamento perigoso ou em locais de passagem.

Medição: Não aplicável para o caso em questão.

Amostra: Vítima andando sobre materiais; Vítima próximo da caixa de primeiro socorro realizando o auto atendimento inicial.

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

Por que o funcionário sofreu escoriações em suas pernas?

Porque ao passar por uma gaveta que estava no chão com tubos oleados, escorregou e bateu suas pernas na gaveta com materiais presentes.

1. Ato inseguro: Transitar sobre as gavetas ao chão. 2. Ato inseguro: Não remover a gaveta da área de passagem.

Conforme observado no vídeo durante o labor, os funcionários realizam normalmente escalada em gavetas sem escada e passagem sobre materiais ao chão.

Não há atualmente, uma sistemática que garanta o labor seguro dos funcionários durante o período noturno, quer seja por sua liderança (não há neste horário), quer seja por falta de técnicos de segurança in loco para rondas e orientações.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ: Ato inseguro do funcionário ao transitar por gaveta com material oleado ao chão.

OFENSORES:

Ato inseguro: Gavetas ao chão em local de passagem.

Condição insegura: Falta de supervisão de líderes ou técnicos de segurança no terceiro turno.

CONTENÇÃO 24H: Não aplicável.

POTENCIAL: Todos os funcionários que trabalham no terceiro turno.

* LEGENDA: **GRIM:** Relatório de Investigação Material, **RAM:** Relatório de Acidente Material, **RAT:** Relatório da Acidente do Trabalho, **Categorias** – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. **Nota:** Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. **Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.**

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Nicolas Andrade dos Santos, Depósito - Inox, 26/08/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 26/08/2025 (ter), 10:31 ❖ Nome: Nicolas Andrade dos Santos, RE: 12.083 ❖ Local: Depósito - Inox ❖ Descrição: O colaborador realizava o remanejamento de materiais para liberação de gavetas inferiores. O procedimento envolveu retirar materiais espalhados em quatro gavetas e concentrá-los em um único vão. Segundo relato, as barras armazenadas continham óleo lubrificante residual. Durante essa ação, o colaborador escorregou sobre o óleo e caiu dentro do vão da gaveta. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 18/08/2025 à 19/08/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT),Jeferson Costa (Produção), Vanderlei Martins (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Ato inseguro do funcionário ao transitar por gaveta com material oleado ao chão.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança	Diálogo de segurança	27/08/2025, qua.
	Produção	EM ANDAMENTO	Desobstrução de passagem: Gavetas em área de circulação	Desobstrução manual, com auxílio de ponte rolante	

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Nicolas Andrade dos Santos RE: 12.083	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Vanderlei Martins RE:	Nome: RE:	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3