

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Givanildo Farias Costa, Deposito - Conexões

DATA: 28/08/2025 (qui), 11:30

VÍTIMA

Acidentado: Givanildo Farias Costa

Cargo: Auxiliar De Produção

R.E.: 11.726

Unidade: Conexões

Afastamento? 2 dias

Contato acid.: 11 9.6078-7170

Testemunhas: Sim, Ramon Barros

Sup. Imediato: Severino Rogerio Ramos (Supervisor de Produção)

Experiência: 2 anos

Reincidência? Não

O QUE HOUVE?

No dia 28 de agosto, o colaborador Givanildo realizava o processo de desova de curvas de conexões, armazenadas de forma sobreposta e apresentando três tamanhos diferentes. Durante a retirada de uma das curvas, o dedo polegar da mão direita foi prensado por outra curva, ocasionando o acidente. No momento do ocorrido, o colaborador utilizava o EPI, o qual contribuiu para minimizar o impacto da lesão.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Deposito - Conexões

Status: O Colaborador passa bem, já retornou ao trabalho

Liberação: Não aplicável

Categoria: 1 2 3 *Vide Legenda

AÇÕES IMED.

O colaborador compareceu ao ambulatório médico, onde foi avaliado pela enfermeira, e, em seguida, dirigiu-se a uma unidade de atendimento médico."

TIME

Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Adeni Cavalcante (SESMT) e Rogerio Ramos (Produção).

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Mão de obra: Colaborador movimentando curvas de conexões empilhadas de forma sobreposta, possível falta de atenção ou dificuldade de manuseio de peças de diferentes tamanhos.

Máquina ou equipamento: Não aplicável diretamente, pois o acidente ocorreu durante manuseio manual, não havia auxílio mecânico para a desova das curvas.

Método: Processo de desova manual de curvas empilhadas, ausência de técnica específica para reduzir risco de prensão dos dedos durante a retirada.

Material: Curvas de conexões empilhadas, com três tamanhos diferentes, peso e sobreposição das curvas aumentaram o risco de prensão.

Meio ambiente: Área operacional com espaço restrito para movimentação das curvas, composta por paletes de curvas armazenadas para os processos de desova, embalagem e cintamento.

Medição: Não há método de medição específico para as condições de armazenamento das curvas.

Detalhes

• Atividade realizada: Desova de curvas de conexões sobrepostas, com três tamanhos diferentes.

• Descrição do acidente: Dedo polegar da mão direita prensado por outra curva.

• Uso de EPI: Sim, ajudou a minimizar a lesão.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

Passos para o Acidente

Horário

O acidente ocorre às 11:30 da manhã.

Consequência Imediata

Givanildo sofre uma luxação no braço/mão.

Lesão

A mão de Givanildo fica presa, causando dor.

Ocorrência

As peças ficam presas juntas.

Ação do Acidentado

Givanildo puxa peças de dentro de outras.

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

Porque, ao puxar uma curva das demais, o colaborador prensou o polegar da mão direita em outra curva.

2º POR QUÊ?

Porque as curvas estavam empilhadas de forma sobreposta e apresentavam três tamanhos diferentes, dificultando a estabilidade e a manipulação segura.

3º POR QUÊ?

Porque não havia um método padronizado de armazenamento e separação das curvas por tamanho antes da desova, resultando em empilhamento instável.

4º POR QUÊ?

Porque não existiam procedimentos operacionais ou treinamentos específicos voltados para a manipulação segura de curvas de diferentes tamanhos durante o processo de desova.

5º POR QUÊ?

Porque o processo de desova não havia sido formalmente analisado quanto aos riscos de prensamento e movimentação das curvas.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Ausência de procedimento padronizado e seguro para a manipulação e desova de curvas de conexões de diferentes tamanhos, resultando em empilhamento instável e risco de prensamento de membros.

OFENSORES:

Ato inseguro:

O colaborador não avaliou os riscos do processo de desova das curvas, retirando as peças manualmente sem observar a instabilidade do empilhamento e sem verificar a forma mais segura de manipulação.

Condição insegura:

Empilhamento instável das curvas de conexões de diferentes tamanhos, sem separação ou suporte adequado, que aumentou o risco de prensamento durante a manipulação manual.

CONTENÇÃO 24H:

Não aplicável.

POTENCIAL:

Todos os colaboradores da unidade Conexões, envolvidos no processo de desova das curvas.

*LEGENDA:

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Givanildo Farias Costa, Depósito - Conexões, 28/08/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 28/08/2025 (qui), 11:30 ❖ Nome: Givanildo Farias Costa, RE: 11.726 ❖ Local: Depósito - Conexões ❖ Descrição: No dia 28 de agosto, o colaborador Givanildo realizava o processo de desova de curvas de conexões, armazenadas de forma sobreposta e apresentando três tamanhos diferentes. Durante a retirada de uma das curvas, o dedo polegar da mão direita foi prensado por outra curva, ocasionando o acidente. No momento do ocorrido, o colaborador utilizava o EPI, o qual contribuiu para minimizar o impacto da lesão. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 03/09/2025 à 04/09/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Adeni Cavalcante (SESMT) e Rogerio Ramos (Produção). ❖ Causa(s) Raiz(es): Ausência de procedimento padronizado e seguro para a manipulação e desova de curvas de conexões de diferentes tamanhos, resultando em empilhamento instável e risco de prensamento de membros. SESMT e Supervisor de Produção EM ANDAMENTO Conscientizar os colaboradores acerca da retirada das curvas, estabelecendo critérios de segurança para o processo de desova. Orientação aos colaboradores: 1. Curvas de até 8 polegadas, retirada deverá ser realizada de forma manual, observando técnicas seguras de movimentação; 2. Curvas acima de 8 polegadas, retirada deverá ocorrer exclusivamente com o auxílio da empilhadeira, garantindo maior segurança no manuseio. 05/09/2025, sex					

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Givanildo Farias Costa RE: 11.726	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Severino R. Ramos RE: 11.334	Nome: Ramon Barros RE: 10.924	A3 29,7x42cm	29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3	