

INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO

Anderson da Conceição, Produção Inox, Lixadeira

DATA: 27/01/2026 (ter), 17:27

VÍTIMA

Acidentado: Anderson da Conceição

Cargo: Auxiliar de Produção

R.E.: 12410

Unidade: Inox

Afastamento? 5 dias

Contato acid.: 11 96523-6214

Testemunhas: Não houve testemunha

Sup. Imediato: Vanderlei Martins

Experiência: 7 meses

Reincidência? Não.

O QUE HOVEU?

O auxiliar de produção acidentou-se enquanto posicionava uma chapa metálica no cavalete da lixadeira, após a realização do transporte manual, com o auxílio de outro funcionário. Durante o ajuste, a chapa cisalhou seu joelho esquerdo involuntariamente, resultando em um corte contuso.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Produção Inox, Lixadeira

Status: Funcionário passa bem e já retornou as suas atividades

Liberação: Não aplicável

Categoria:

1

2

3

*Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Corte contuso no joelho esquerdo.

ações imed.

O funcionário foi atendido em nosso ambulatório médico e encaminhado ao Hospital "Carlos Chagas" pelo Técnico de Segurança Adeni Cavalcante.

Data: 27/01/2026 (ter), 17:27

TIME

Adeni Cavalcante (SESMT), Valdecir Bento (SESMT) e Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Costa (Produção), Vanderlei Martins (Produção)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Mão de obra: Falha operacional na execução da tarefa, caracterizada por "pega pobre" com movimento de pinça com as mãos sobre a chapa pelo colaborador, durante o ajuste manual da chapa no cavalete.

Máquina ou equipamento: Inexistência de falha mecânica ou uso de ferramentas auxiliares, visto que a atividade de realimentação da lixadeira era realizada de forma estritamente manual no momento do impacto.

Método: Procedimento de trabalho que exigiu o levantamento manual de carga a partir de uma posição ergonomicamente desfavorável para o ajuste da chapa sobre o cavalete.

Material: A chapa apresentou instabilidade ou características físicas que resultaram em deslocamento acidental contra o membro do colaborador após o transporte da chapa.

Meio ambiente: Há um deslocamento significativo para transportar a chapa entre as extremidades da lixadeira, exigindo carregamento manual com movimento de pinça com as mãos.

Medição: Não foram identificados fatores relacionados à pressão por produtividade, ritmo excessivo ou metas inalcançáveis que tivessem contribuído para o evento, sendo descrito como um dia normal.

Detalhes

A TAREFA

Lifting Up

ATIVIDADE: Remoção de película de PVC de chapa metálica.

AÇÃO: Movimentação manual de carga (pegar a chapa).

FERRAMENTAS: Nenhuma. Manipulação 100% manual.

MATRIZ DE EQUIPAMENTOS (EPIs)

Luvas

Protetor Auricular

Capacete

Óculos

Botina

INSIGHT CRÍTICO: Conformidade 100%. O acidente ocorreu apesar do uso correto dos EPIs. O risco era ergonômico, não de proteção individual.

Funcionários realizando o posicionamento da chapa no cavalete da lixadeira.

Momento em que o funcionário sente o corte no joelho.

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ: Falha operacional (preensão inadequada da peça por desatenção momentânea) com condição ambiental ergonômica desfavorável (transporte com movimento de pinça em percurso considerável), resultando na perda de estabilidade da carga durante o ajuste da carga no cavalete da lixadeira.

OFENSORES:

Ato inseguro: Desatenção do colaborador durante o manuseio do material.

Condição insegura: Movimentação com forma de pinça com as mãos.

CONTENÇÃO 24H: Não aplicável.

POTENCIAL: Em todas as atividades de transporte de chapas de inox realizadas manualmente.

*LEGENDA: RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Anderson da Conceição, Produção Inox, Lixadeira, 27/01/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 27/01/2026 (ter), 17:27 ❖ Nome: Anderson da Conceição, RE: 12410 ❖ Local: Produção Inox, Lixadeira ❖ Descrição: O auxiliar de produção acidentou-se enquanto posicionava uma chapa metálica no cavalete da lixadeira, após a realização do transporte manual, com o auxílio de outro funcionário. Durante o ajuste, a chapa cisalhou seu joelho esquerdo involuntariamente, resultando em um corte contuso. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 27/01/2026 à 11/02/2026 ❖ Time de investigação: Adeni Cavalcante (SESMT), Valdecir Bento (SESMT) e Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Costa (Produção), Vanderlei Martins (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Falha operacional (preensão inadequada da peça por desatenção momentânea) com condição ambiental ergonômica desfavorável (transporte com movimento de pinça em percurso considerável)), resultando na perda de estabilidade da carga durante o ajuste da carga no cavalete da lixadeira.	SESMT	CONCLUÍDO	Conscientização de atenção no trabalho durante as atividades de risco.	Alerta de segurança.	28/01/2026, qua.
	PRODUÇÃO	PENDENTE	Neutralizar a movimentação manual de chapa com forma de pinça com as mãos.	Estudo de aquisição de um carrinho de transporte	20/02/2026, sex
	PRODUÇÃO	PENDENTE	Estudo de posicionamento mais favorável para a acomodação de chapas para processo em lixadeira.	Avaliação do time produtivo e da segurança do trabalho	20/02/2026, sex

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Anderson da Conceição RE: 12410	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Vanderlei Martins RE: 8586	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3