

PLANO DE AÇÃO, Edvan Nicácio Rodrigues, Máquina “TT-01”, 18/02/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?										
❖ Data: 18/02/2026 (qua), 22:00 ❖ Nome: Edvan Nicácio Rodrigues, RE: 11.113 ❖ Local: Máquina “TT-01” ❖ Descrição: Durante o processo de ajuste para a entrada de uma chapa metálica em na máquina de corte de chapa transversal “TT-01”, o material apresentou travamento por não possuir planicidade ideal. Para forçar o destravamento e a entrada da peça, o colaborador subiu sobre o material e aplicou o peso do próprio corpo, momento em que se desequilibrou e sofreu uma queda de costas no piso, ocasionando uma lesão em seu ombro. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 19/02/2026 à 23/02/2026 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (Produção), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Jeferson Costa (Produção), Vanderlei Martins (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Inadequação do projeto mecânico da máquina para o processamento de pontas de bobina, obrigando a realização de uma intervenção manual e corporal insegura para superar a ausência de um dispositivo de destravamento e nivelamento de chapas espessas. <tr><td>SESMT</td><td>CONCLUÍDO</td><td>Alerta de segurança.</td><td>Através de Diálogo de Segurança (DS)</td><td>20/02 sexta-feira</td></tr> <tr><td>Produção</td><td>PENDENTE</td><td>Retrofit da máquina</td><td>Estudo técnico de adequação de maquinário (NR-12) e posterior instalação na máquina TT-01</td><td></td></tr> <tr><td>SESMT Produção</td><td>PENDENTE</td><td>Revisar o procedimento de operação definindo o passo a passo seguro para o caso de travamento no final da bobina.</td><td>Atualização da instrução de trabalho e validação prática com a equipe de operação.</td><td></td></tr>	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança.	Através de Diálogo de Segurança (DS)	20/02 sexta-feira	Produção	PENDENTE	Retrofit da máquina	Estudo técnico de adequação de maquinário (NR-12) e posterior instalação na máquina TT-01		SESMT Produção	PENDENTE	Revisar o procedimento de operação definindo o passo a passo seguro para o caso de travamento no final da bobina.	Atualização da instrução de trabalho e validação prática com a equipe de operação.	
	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança.	Através de Diálogo de Segurança (DS)	20/02 sexta-feira										
	Produção	PENDENTE	Retrofit da máquina	Estudo técnico de adequação de maquinário (NR-12) e posterior instalação na máquina TT-01											
SESMT Produção	PENDENTE	Revisar o procedimento de operação definindo o passo a passo seguro para o caso de travamento no final da bobina.	Atualização da instrução de trabalho e validação prática com a equipe de operação.												

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Edvan Nicácio Rodrigues RE: 11.113	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	RE:	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3