

RIM: Relatório de Investigação Material, **RAM:** Relatório de Acidente Material, **RAT:** Relatório da Acidente do Trabalho, **Categorias – 1:** Sem risco de acidente material **2:** Risco de acidente material **3:** Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. **Nota:** Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. **Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.**



PLANO DE AÇÃO, Rogerio Josias de Oliveira, Depósito Nave 08, 18/02/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 18/02/2026 (qua), 16:00 ❖ Nome: Rogerio Josias de Oliveira, RE: 10.910 ❖ Local: Depósito Nave 08 ❖ Descrição: Durante a operação, o colaborador subiu sobre uma pilha de amarrados com o objetivo de medir o comprimento de uma barra armazenada no cavalete ao lado. Ao apoiar o peso do corpo sobre uma das travessas da pilha, ocorreu o deslocamento/rolamento de uma barra que se encontrava solta no cavalete. Em razão desse movimento inesperado, a barra rolou e prensou o pé direito do colaborador contra a estrutura metálica do cavalete. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 25/02/2026 à 26/02/2026 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Marcelo da Silva (Produção), Adeni Cavalcante (Sesmt) e Cleber Edmar (Sesmt). ❖ Causa(s) Raiz(es): Não cumprimento da Instrução de Trabalho quanto à colocação das cunhas de madeira e a ausência de avaliação prévia das condições de segurança antes da execução da atividade.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança	Emitir e divulgar informe sobre o acidente e a causa raiz.	23/02 segunda-feira
	SESMT / Produção	CONCLUÍDO	Diálogo de Segurança	Trave o Risco: Calce com cunhas de madeiras antes de acessar tubos ou barras armazenadas individualmente.	27/02 sexta-feira
	SESMT / Produção	PENDENTE	Criar sinalização acerca de materiais travados com cunha para acesso.	Criação e aquisição de placas de sinalização, a serem instaladas estrategicamente.	27/03 sexta-feira

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Rogerio Josias de Oliveira RE: 10.910	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	RE:	Não Houve RE: N/A		29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3	