


		INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO		Rodrigo Custodio da Silva, Expedição				DATA: 20/02/2026 (sex), 00:05					
VÍTIMA		Acidentado: Rodrigo Custodio da Silva		Cargo: Operador de Ponte Rolante		R.E.: 11.127		Unidade: TA Log		Afastamento? 15 dias		Contato acid.: -	
		Testemunhas: Ocorrência gravada em vídeo		Sup. Imediato: Maria Guimarães				Experiência: 5,7 anos		Reincidência? Sim, em 03/10/2023			
O QUE HOUEVE?		Durante a movimentação para a realização de um içamento de um volume de peças, um tubo mecânico adjacente que estava mal acondicionado ao chão caiu e atingiu o pé do colaborador.		Tipo: Acidente do trabalho		*RAT		26-10		REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE O CENÁRIO: CONDIÇÃO INSEGURA  O layout desorganizado e o armazenamento precário criaram um risco latente antes mesmo do início da atividade. A MECÂNICA DO ACIDENTE  A proximidade com materiais em desequilíbrio foi crítica. O colaborador iniciou a operação sem a desobstrução prévia do perímetro.			
				Local: Expedição									
				Status: O Funcionário passa bem e regressou as atividades									
				Liberação: Não aplicável									
				Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda									
AÇÕES IMED.		O Líder Industrial Vinicius do Nascimento acompanhou o colaborador até o pronto-socorro do Hospital "Carlos Chagas" para atendimento.		Data: 20/02/2026 (sex), 00:05									
TIME		Cleber Edmar (SESMT), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Vinicius Nascimento (Logística)											
DIAGRAMA DE ISHIKAWA		FATORES		ANÁLISE "6Ms"		Detalhes							
		Mão de obra:		O colaborador executou a tarefa sem percepção do risco, preferindo trabalhar sem avaliar os perigos e sem organizar o entorno.		ANÁLISE DE CAUSAS (ISHIKAWA / 6Ms) 							
		Máquina ou equipamento:		N/A - Os equipamentos logísticos não apresentaram anomalias operacionais no momento do evento									
		Método:		Execução da etapa de movimentação sem o planejamento e a devida arrumação prévia do layout adjacente ao carregamento.									
		Material:		N/A - Os tubos mecânicos não apresentaram falhas estruturais ou desvios de especificação									
		Meio ambiente:		Área desorganizada contendo tubos mal acondicionados ao chão e estocagem adjacente muito perigosa envolvendo amarrações em arame recozido									
		Medição:		N/A - A ocorrência não tem relação com falhas em calibrações ou indicadores de processo.									
5 POR QUÊS		1º POR QUÊ?		2º POR QUÊ?		3º POR QUÊ?		4º POR QUÊ?		5º POR QUÊ?			
		Por que o funcionário sofreu a contusão no pé?		Porque um tubo mecânico caiu sobre seu pé durante a movimentação para içamento		Porque ele estava solto e mal acondicionado ao chão no entorno do carregamento principal.		Porque o colaborador movimentou-se na linha de fogo das peças instáveis durante a preparação da carga.		Porque houve uma quebra na percepção de risco e falha na avaliação visual da segurança da área de trabalho.			
		CAUSA RAIZ:		Atuação negligente quanto à percepção de risco e falta de organização prévia do ambiente de trabalho, resultando no posicionamento do funcionário em linha de fogo, próximo a tubos adjacentes mal acondicionados.									
		OFENSORES:		Ato inseguro: Ausência de percepção de risco e por laborar em área de fogo sem organizar os tubos previamente. Condição insegura: Mal acondicionamento de tubos soltos no chão e ao armazenamento perigoso de materiais amarrados com arame no setor.									
		CONTENÇÃO 24H:		Não aplicável.									
PARECER TÉCNICO		POTENCIAL:		Todos os operadores e auxiliares logísticos que realizam movimentação de cargas e transitam pelo mesmo setor.									
		*LEGENDA:		RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.									

PLANO DE AÇÃO, Rodrigo Custodio da Silva, Expedição, 20/02/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 20/02/2026 (sex), 00:05 ❖ Nome: Rodrigo Custodio da Silva, RE: 11.127 ❖ Local: Expedição ❖ Descrição: Durante a movimentação para a realização de um içamento de um volume de peças, um tubo mecânico adjacente que estava mal acondicionado ao chão caiu e atingiu o pé do colaborador. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 20/02/2026 à 26/02/2026 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Vinicius Nascimento (Logística) ❖ Causa(s) Raíz(es): Atuação negligente quanto à percepção de risco e falta de organização prévia do ambiente de trabalho, resultando no posicionamento do funcionário em linha de fogo, próximo a tubos adjacentes mal acondicionados.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança	Elaboração e divulgação de alerta sobre o acidente, reforçando a percepção de risco, a proibição de trabalhar em linha de fogo e a obrigatoriedade da organização 5S antes de içamentos.	23/02 segunda-feira
	Produção	PENDENTE	Adequação de Layout e Amarrações	Eliminar as amarrações perigosas feitas com arames recozidos nas pilhas de tubos adjacentes (identificadas nas imagens de CFTV) e providenciar método seguro de contenção.	
	SESMT Produção	PENDENTE	Sinalização acerca de materiais travados para acesso.	Criação e aquisição de placas de sinalização a serem instaladas em locais estratégicos.	27/02 sexta-feira

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Rodrigo Custodio da Silva RE: 11.127	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Maria Guimarães RE:	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3