

主要的 MSX 基本版 | 硬件 ▶ 下载 ▶ 相片 ▶ 网络 ▶ 信息 ▶ 镜子 ▶

SETI@Home: 单位 👻

L R

03

■ UM3567 = YM2413 ???

您现在位于: / 硬件 ->项目

作者: 卢西亚诺·斯图拉罗

这听起来就像鳕鱼头的故事,每个人都知道它存在,但没有看到它。或者你想说你已经买了带头的干鳕鱼和盐腌鳕鱼?呃。



嗯,众所周知,YM2413 是一个很难的雕像(就像鳕鱼头一样)。要么你自杀试图直接从雅马哈或经销商购买一批,要么你追寻旧设备来拆解 YM2413。前段时间,更 准确地说是2001年11月,MSXBR-L上出现了一个故事,说这个UM3567是YM2413的克隆,一个人乔治(顺便消失了)说他已经有一个这样的芯片了已在您的 MSX2+ 上 工作了三个月。

据了解,该芯片是YM2413的韩国克隆,怀疑是UMC制造的,去UMC网站寻找数据表是没有意义的,他们没有,(事实上,到目前为止我还没有找到这个),而这个芯片是用在老虎机上的,即所谓的"头骨"。

当然,每个人都想知道这是什么样的,如何适应它,声音是否相同,最重要的是,是否很容易找到芯片。几天之内,他就想出了一个原理图,描述了 UM3567 的引脚排列。

在 Santa Ifigênia 获得 U3567 并不困难,您只需在那些处理老虎机的"muquifos"中即可找到它。我利用了这些信息和芯片,制作了一个半成品适配器并进行了测试。没用,我快速浏览了一下,就放弃了,把一切都搁置起来。

跳过一年...

在看到 Tecnobytes FM 在 MSXRio 2002 上与 UM3567 一起工作(并且无法拆开它看看它是什么样子)后,我决定认真对待这个故事并发现适配器原理图中的"秘密"或错误。从这里点击,从那里测试,从那里谷歌,我让它工作了。只有一个小细节,它仅适用于 U3567,这是该芯片的稍旧版本。UM3567 仍然无法工作。不过,U3567 有点难买,UM3567已经有了,或者说已经有了,通过这个关于老虎机禁令的故事,你就会知道这些芯片和机器会发生什么。


又跳过一年了...

在 MSX Jaú 2003 会议上,我成功解决了 UM3567 无法工作的难题,很幸运 Mário Sapucaia 的装备里有一个 UM3567,我试图把它捡起来并贴在属于 FM 标志上。阿德米尔·卡尔查诺。经过大约 10 分钟的敲头之后,我发现我所需要做的就是将 20 号引脚接地,芯片就可以工作了!


结果:

这是匆忙制作的"漂亮"适配器,U3567第一次在这里工作。

https://www.msxpro.com/fm.html




以下是 UM3567 引脚及其与 YM2413 等效的描述。




投入使用:

正如预期的那样,UM3567 并非 100% 兼容,其 DAC 存在一些差异,导致其无法代替 YM2413 正常工作。直接连接,不修改电路,声音完全失真。需要去掉拉低 MO 和 RO 输出的两个 2K2 电阻。<mark>请参阅下图中的这些电阻器(用红色矩形标记),它们对应于Ademir Carchano</mark>的 MSX2+ FM 板上的 FM 模块。

https://www.msxpro.com/fm.html






对于我的适配器,我选择不修改 2K2 电阻。我在适配器板上放置了两个 10K SMD 电阻。这样的话,谁安装了我的转接板就可以随意修改这两个2K2电阻。



"塔巴哈拉"时刻:

不知道在哪里可以找到 UM3567? 没有制作适配器的技能? 你的问题已经解决了! 给我发一封<mark>电子邮件</mark>, 我们会讨论并尽力解决您的问题!

https://www.msxpro.com/fm.html



https://www.msxpro.com/fm.html 5/5