





此版本唯一的缺陷是没加MO和RO的下拉电容,加了电容可以加强低频

此处音量调节效果还可以



