








2024.8.13

1.使用旧版本混音电路，已成功

2.单晶振拔插座，因为DCSG时钟不引入Mod

3.取消一切累赘电容

2024.8.18

1.删除BSEL切换开关，默认BSEL0是FM

2.增加贴片晶振

3.优化布局

2024.8.18

1.针对 RE2e总线，增加SN片选开关

2.SN片选固定为b1或b3

3.增大YM3438音量

2024.9.21


1.单OPN2设计

2024.10.29


1.晶振供电降压


2.恢复IRQ

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-14 Drawn By: Denjhang	




输入模式可能要改小电阻








只能100k





TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-14 Drawn By: Denjhang	











TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-14 Drawn By: Denjhang	