

Dual-YM2612硬件合成器

主持人: 大邪恶公司

发表回复 → 世界家该主题... Q #

🗎 通过 艾莉·詹姆斯 (Aly James) » 2014年4月18日星期五7:42上午

大!给您发送了一些信息 😊

艾莉·詹姆斯 (Aly James) 66

帖子: 74 加入: Sun Mar 31, 2013 11:34 pm

所在地:法国 联系: 💬

54个帖子 (1个 2 3 4)

■ 通过 傻瓜» 2014年4月23日,星期三,凌晨3:28

今天,我安装了YM3438芯片,这需要更改硬件才能支持。它肯定比YM2612大得多,并且可能需要在耦合电容器上使用分 压器。绝对是剪辑。我应该能够弄清楚如何使用示波器对其进行修复,并且我记得曾经读过某个地方TmEE(我认为)已经 通过"水晶般清晰的声音mod"解决了这个问题。现在,我只能丑陋地与电线进行连接,但是对于最终设计,我们将要决定 是否应该为YM3438使用不同的板,某种选择器开关或检测器,还是一个YM3438和一个YM2612。

我对HardWareMan在这里所说的内容也有些兴趣:

66

YM2612上的时钟最好通过电容器供电。否则它将开始预热。

我的2612有点温暖,但我不会称它们为高温。尽管通过电容器提供时钟信号使我感到困惑,但我之前从未见过或做过类似 的事情。有人知道那是什么意思吗?

傻瓜 很感兴趣

66

66


帖子: 92

已加入: 2012年9月14日, 星期五, 下午1:06

🗎 通过 艾莉·詹姆斯 (Aly James) » 2014年4月23日,星期三,上午8:44

这可能对两个问题都有帮助...

这是一个YM3438输出级+时钟(顺便说一句:其称为负载电容器,在Google上获取准确的信息)



※Gは、6音同時発音、最大出力の時に出力がクリップしないように定数設定します。

艾莉·詹姆斯 (Aly James)

很感兴趣

帖子: 74

加入: Sun Mar 31, 2013 11:34 pm

■ 通过 傻瓜» 2014年4月23日,星期三,上午10:01

那不应该是什么,因为我使用的是振荡器IC而不是晶体。

那个原理图很有趣。MOL没有负担!我以为这件事会在不降低MOL和MOR的情况下爆发出来吗?

所在地:法国 联系: 💬

66

傻瓜 很感兴趣

帖子: 92

已加入: 2012年9月14日, 星期五, 下午1:06

🗎 通过 艾莉·詹姆斯 (Aly James) » 2014年4月23日,星期三,上午10:37

嗯,正如您所经历的那样,MOL&MOR上的输出比2612大得多,因此输出阻抗应该不相同,但是我认为在这种情况下增加 下拉电阻会减小音量......

实际上,有人小猪在一个Genesis Model 1控制台中将YM3438放在YM2612的顶部,后来




艾莉·詹姆斯 (Aly James) 很感兴趣

加入: Sun Mar 31, 2013 11:34 pm 所在地:法国

联系: 💬

他发现声音上的问题与Timers的差异有关。 因此,他只将YM2612用作计时器,其余的则使用3438



🗎 通过 TmEE公司 (TM) » 2014年4月23日, 星期三, 下午3:37

YM3438的输出不需要负载电阻,它具有推挽输出(或者应该是CMOS)。

美达撒洛?纳古尼·阿鲁伊·萨阿沙

http://www.tmeeco.eu

所有断开的链接和我的图像的文件都在这里找到: http://www.tmeeco.eu/FileDen

■ 通过 傻瓜» 2014年4月23日,星期三,晚上8:16

甜!多谢你们。我想出点什么。

@Aly,准备好后,我将给您发送一台带有一台YM2612和一台YM3438的设备,并且我将更新电路板布局以具有可选的分压 器。自动检测YM3438对我来说可能太多了,因此我们将不得不在程序中使用开关或#define。

■ 通过 傻瓜» 2014年4月26日星期六3:01上午

哈哈,好吧,我今天对它进行了研究,发现它是在修剪音频的下半部分而不是上半部分-消除YM2612所需的12k下拉电阻和 消除10uf电容是唯一的方法支持ym3438所需的更改。

不过,我确实发现了其他很棒的方法-ym3438堪称地狱,并使用了整个峰峰值。它只是直接输出所需的信号,不需要放大 器,只需一个电压跟随器即可。这确实意味着电路板的整个右半部分浪费了YM3438的空间,并且实际上几乎看不到(我可 以看到100MHz示波器上的一点损失)降低了音频质量。这几乎使我想为3438制作一个全新的电路板布局,而只使用一个电 压跟随器而不是一个放大器...但是无论如何,YM3438还是很难碰到的...

也许我会保留它。

■ 通过 TmEE公司 (TM) » 2014年4月26日 (星期六)上午5:15

电压跟随器的问题是您需要的电源低于地面且高于YM的电源。运算放大器没有轨到轨输入,而且大多数运放肯定没有轨到 轨输出。

当我尝试在输出上使用分压器或其他器件来减小范围时,它将使芯片过载并使输出失真。 但是,您可以做的一件事是抬高DAC地电平并减少DAC电源。我不确定芯片是否满意...

美达撒洛?纳古尼·阿鲁伊·萨阿 🙂

http://www.tmeeco.eu

所有断开的链接和我的图像的文件都在这里找到: http://www.tmeeco.eu/FileDen

■ 通过 **傻瓜**» 2014年4月26日 (星期六)上午6:26

如果在*去除*直流组件的耦合帽之后*使用它,该芯片将不介意使用分压器,因此您可以使用该技术将信号降低到放大器可 以处理的水平。对于lm386es, 我必须这样做,您可以在C30到C33的每一个之后的12k <-> 220k分频器上看到它。该工程 确定,但它是一个有点伤感放LM386的一个完美的音频信号的方式。与YM3438相比,YM2612发出的音频信号是垃圾!

TmEE公司(TM) 很感兴趣

66

66

66

66

帖子: 2406 已加入: 2006年12月5日,星期二,下午1:37

地点:拉普拉市爱沙尼亚

联系: 💬

傻瓜 很感兴趣

已加入: 2012年9月14日, 星期五, 下午1:06

傻瓜 很感兴趣

已加入: 2012年9月14日, 星期五, 下午1:06

TmEE公司 (TM)

很感兴趣

帖子: 2406

已加入: 2006年12月5日, 星期二, 下午1:37

地点:拉普拉市爱沙尼亚

联系: 💬



傻瓜 很感兴趣

帖子: 92

已加入: 2012年9月14日, 星期五, 下午1:06

