### Национальный исследовательский университет ИТМО Факультет систем управления и робототехники

### Расчетная работа

по дисциплине «Электрические машины» на тему:

«Асинхронный двигатель» Вариант 13 (двигатель 5AM250M2)

Подготовил: Марухленко Даниил Сергеевич

Группа: R33352

Преподаватель: Маматов Александр Геннадьевич

#### 1 Задание

Для асинхронного трехфазного двигателя, выбранного из каталога:

- Определить параметры схемы замещения;
- Рассчитать и построить без учёта вытеснения тока и с учётом вытеснения
  - Механическую и электромеханическую характеристики;
  - Рабочие характеристики;
- Сравнить результаты расчёта со справочными данными;
- Оформить отчёт с распечаткой использованной программы.

#### 2 Данные для расчёта

```
f = 50 Гц Частота сети
```

2p = 2 Число пар полюсов двигателя

m = 3 Число фаз двигателя

 $P_N = 90 \text{ kBt}$  номинальная механическая мощность

 $n_N = 2955$  об/мин Номинальная частота вращения

 $\eta_N = 93.5 \% \ KПД$ 

 $cos\phi_{1N}=0.93$  Коэффициент мощности

 $I_N = 157 \; {\rm A} \; {\rm Homuhanhhhh m} \; {\rm тok} \; {\rm при} \; 380 {\rm B}$ 

 $M_n=290$  Нм Номинальный момент

 $k_s = 1.8$  Отношение пускового момента к номинальному моменту (кратность пускового момента)

 $k_{si} = 7.0$  Отношение пускового тока к номинальному току (кратность пускового тока)

 $\lambda = 2.7$  Отношение максимального момента к номинальному моменту (кратность максимального момента)

II Индекс механической характеристики  $0.52~{\rm kr\cdot m^2}$  Динамический момент инерции ротора  $505~{\rm kr}$  Масса 1,15 Сервис-фактор

#### 3 Решение




Рис. 1: Схема замещения двигателя




Рис. 2: Алгоритм расчёта параметров схемы замещения

$$U_{1N} = U_n/\sqrt{3} \approx 219.3931(B)$$
 $I_{1N} = I_N = 157(A)$ 
 $\omega_1 = 2\pi f \approx 314.1593(\text{рад/c})$ 
 $s_n = 1 - \frac{n_n}{n_1} \approx 0.015$ 

Активное сопротивление статора  $r_1$  можно определить по рассеваемой на нём мощности  $\Delta P_{1Cu}=m_1I_{1N}^2r_1$ , которая равна разности потребляемой активной мощности  $P_1=m_1U_{1N}I_{1N}cos\phi_{1N}$  и электромагнитной мощности в номинальном режиме  $P_{em}=M_N\omega_1/z_p$ 

$$\Delta P_{1Cu} = P_1 - P_{em}$$

$$r_1 = \frac{U_{1N}I_{1N}\cos\phi_{1N} - M_N\omega_1/(z_pm_1)}{I_{1N}^2} = 0.0675(\text{Om})$$

Активное сопротивление ротора:

$$r'_{20} = \frac{m_1 z_p U_{1N}^2 s_N}{\omega_1 M_N} = 0.0238 (\text{Om})$$

Обе величины будут иметь приближенное, немного завышенное значение. Для поиска реального значения составим нелинейное уравнение и найдём его решение:

$$a(r'_2) = r_1/(r'_2)$$

$$A(r'_2) = 1 - 2a(r'_2) \cdot s_N(\lambda - 1)$$

$$s_m(r'_2) = \frac{s_N(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - A(r'_2)})}{A(r'_2)}$$

$$x_{ks}(r'_2) = \sqrt{(r'_2/s_m(r'_2)^2 - r_1^2}$$

$$b(r'_2) = \frac{x_{ks}(r'_2)}{(r_1 + r'_2/s_N)^2 + (x_{ks}(r'_2))^2}$$

$$x_m(r'_2) = \frac{1}{(I_N\sqrt{1 - \cos^2\phi_{1N}})/U_{1N} - b(r'_2)}$$

$$I'_2(r'_2) = f(r_1, r'_2, x_{ks}, x_m, s_m, U_{1N}) = \frac{U_{1N}}{\sqrt{(r_1 + r'_2/s_m(r'_2))^2 + x_{ks}(r'_2)^2}}$$

$$\mu_m(r'_2) = \frac{m_1 z_p |I_2(r'_2)|^2 r'_2}{\omega_1 s_m M_N}$$

$$r'_2 = root(\mu_m(r'_2) - \lambda, r'_{20})$$

Проведя вычисления, получаем следующие значения:

$$r'_2 = 0.0212(\text{Om})$$

$$a = 3.1850$$

$$A = 0.8376$$

$$s_m = 0.0938$$

$$b = 0.0962$$

$$x_{s1} = x'_{s2} = x_{ks}/2 = 0.1078(\text{Om})$$

$$x_m = 5.9954(\text{Om})$$

Далее произведем расчёт коэффициентов, зависящих от глубины паза:

$$k_r(h) = h \frac{\sinh 2h + \sin 2h}{\cosh 2h - \cos 2h}$$

$$k_x(h) = \frac{3}{2h} \frac{\sinh 2h + \sin 2h}{\cosh 2h - \cos 2h}$$

$$\mu_s(h) = \frac{m_1 z_p U_{1N}^2 r_2' k_r}{\omega_1 ((r_1 + r_2' k_r(h))^2 + (x_{1\sigma} + x_{2\sigma}' k_x(h))^2) M_n}$$

$$h = root(\mu_s(h) - k_s, h_0)$$

 $I_2' = 35.2838(A)$ 

Приблизительное значение  $h_0$  примем равным 2, т.к. двигатель имеет мощность  $90 \mathrm{kBt}$ . После расчётов имеем следующие значения:

$$h = 2.4322$$
  
 $k_r = 2.4004$   
 $k_x = 0.6275$ 

Формулы для вычисления механической и электромеханической характеристик выглядят так:

$$M(s) = \frac{mz_p U_{1N}^2 r_2'}{\omega s ((r_1 + r_2'/s)^2 + (x_{s1} + x_{s2}')^2)}; M_k(s) = \frac{mz_p U_{1N}^2 r_2' k_r(s)}{\omega s ((r_1 + r_2'/s)^2 + (x_{s1} + x_{s2}' k_x(s))^2)}$$

$$I_2 = \frac{U_{1N}}{\sqrt{(r_1 + r_2'/s)^2 + (x_{s1} + x_{s2}')^2}}; I_{2k}' = \frac{U_{1N}}{\sqrt{(r_1 + r_2' k_r/s)^2 + (x_{s1} + x_{s2}' k_x)^2}};$$

Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют собой графически выраженные зависимости частоты вращения  $n_2$ , КПД  $\eta$ , полезного момента (момента на валу)  $M_2$ , коэффициента мощности  $\cos\phi$ , и тока статора  $I_1$  от полезной мощности  $P_2$  при  $U_1=const$  и  $f_1=const$ .

$$\Delta P_{mc}, \Delta P_{ex}, \Delta P_{1Fe}(s) \approx 0$$

$$P_{2} = P_{mc} - \Delta P_{mc} - \Delta P_{ex} \approx m_{1} I_{2}^{\prime 2} r_{2}^{\prime} \frac{1 - s}{s}$$

$$P_{1} = P_{2} + \Delta P_{1Cu} + \Delta P_{1Fe} + \Delta P_{2Cu} \approx P_{2} + m_{1} I_{1}^{2} r_{1} + m_{1} I_{2}^{\prime 2} r_{2}^{\prime}$$

$$I_{1} = I_{2}^{\prime} + \frac{U_{1N}}{c_{1(=1)} \cdot x_{m}}$$

$$\eta = \frac{P_{2}}{P_{1}} \cdot 100\%$$

$$n_{2} = n_{N} \cdot s$$

$$\cos \phi = \frac{P_{1}}{3U_{1N}I_{1N}}$$

## 4 Графики механической и электромеханической характеристик с учетом и без учета вытеснения тока






Рис. 3: Зависимость M(s)



Puc. 4: Зависимость  $I_2'(s)$ 






Рис. 5: Механическая характеристика

Рис. 6: Электромеханическая характеристика

# 5 Графики рабочей характеристики без учета вытеснения тока




Рис. 7: Рабочая характеристика  $P_1(P_2)$ 




Рис. 8: Рабочая характеристика  $I_1(P_2)$ 





Рис. 9: Рабочая характеристика  $\eta(P_2)$ 

Рис. 10: Рабочая характеристика  $M(P_2)$ 







Рис. 11: Рабочая характеристика  $n(P_2)$  Рис. 12: Рабочая характеристика  $\cos\phi(P_2)$ 

## 6 Графики рабочей характеристики с учетом вытеснения тока







Рис. 13: Рабочая характеристика  $P_1(P_2)$ 

Рис. 14: Рабочая характеристика  $I_1(P_2)$ 







Рис. 15: Рабочая характеристика  $\eta(P_2)$ 

Рис. 16: Рабочая характеристика  $M(P_2)$ 






Рис. 17: Рабочая характеристика  $n(P_2)$  Рис. 18: Рабочая характеристика  $\cos\phi(P_2)$ 

### 7 Ссылка на использованную программу

https://github.com/japersik/electrical\_machines\_design

