



Prace w rowach z rozparciami i deskowaniem





Używać rozparć i deskowania





Nie zastawiać pasów ochronnych

Rozparcia i deskowania powinny wystawać



Zabezpieczyć krawędzie, z których można spaść



Zwracać uwagę na szerokość przestrzeni roboczej