



Práce v pažených rýhách





Použít pažení





Ochranný pruh
udržovat volný

Pažení nechat
přečnívat



Zajistit hrany
hrozící pádem



Mít na paměti
šířku pracovního
prostoru