



Fassadenreiniger-Paste

Fassadenreiniger, flußsäure-/fluoridhaltig
Produkt-Code: GF70



Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. (R26/27/28)
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. (R31)
Verursacht schwere Verätzungen. (R35)
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. (S1/2)
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. (S7/9)
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. (S13)
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. (S23)
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. (S24/25)
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. (S26)
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel (S28)
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (S36/37/39)
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. (S45)

Charakterisierung

Flußsäurehaltige Fassadenreiniger sind farblose, stechend riechende, wassermischbare Reinigungsmittel, die zur Entfernung starker Glas- oder Fassadenverschmutzungen verwendet werden. Die Produkte können neben Flußsäure auch andere anorganische Säuren (z.B. Salzsäure, Phosphorsäure) sowie geringe Mengen an Tensiden und Lösevermittlern enthalten. Gesundheitsgefahren gehen nach heutiger Kenntnis überwiegend von den Säuren, insbesondere von der Flußsäure aus. Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit dem Produkt.

Grenzwerte und Einstufungen

Fluorwasserstoff

AGW: 0,83 mg/m³ bzw. 1 ml/m³ (ppm)

Bemerkung Y (TRGS 900): Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden.

Gefahr der Hautresorption (H)

Salzsäure

AGW: 3 mg/m³ bzw. 2 ml/m³ (ppm)

Bemerkung Y (TRGS 900): Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden.

Phosphorsäure

AGW: 2 mg/m³ gemessen in der einatembaren Fraktion
Bemerkung Y (TRGS 900): Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden.

Gefahrstoffmessungen / Ermittlung

Erste orientierende Gefahrstoffmessungen zeigen zwar keine Grenzwertüberschreitungen an, aber ein Viertel des Grenzwerts für Fluorwasserstoff kann überschritten sein.

Gesundheitsgefährdung

Einatmen oder Aufnahme über die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen.

Verursacht Verätzungen, d.h. schädigt Atemwege, Augen und Haut bis zur Zerstörung.

Vorübergehende Beschwerden wie Übelkeit, Missemfindungen der Haut, Nasenbluten können auftreten.

Kann Gesundheitsstörungen wie Lungenödem, Knochenveränderung verursachen.

Hygienemaßnahmen

Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren sowie weder essen, trinken, schnupfen noch rauchen!

Berührung mit Augen, Haut und Kleidung unbedingt vermeiden!

Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen!

Hautpflegemittel nach der Arbeit verwenden (rückfettende Creme).

Benetzte/verunreinigte Kleidung sofort wechseln, in Wasser legen und erst nach deren Reinigung wieder benutzen!

Dabei Schutzhandschuhe tragen!

Nach Arbeitsende Kleidung wechseln!

Ersatzstoffe - Ersatzprodukte - Ersatzverfahren

Auf den Einsatz flußsäurehaltiger Produkte sollte wegen der schwerwiegenden Gesundheitsgefahren verzichtet werden.

Verschmutzungen lassen sich oft auch mechanisch, z.B. im Strahlverfahren, beseitigen.

Straßen- und Arbeitsbekleidung getrennt aufbewahren!

Technische und Organisatorische Schutzmaßnahmen

Verschlüsse vorsichtig öffnen.

Vorratsmenge am Arbeitsplatz auf einen halben Schichtbedarf beschränken.

Gefäße nicht offen stehen lassen.

Nicht mit anderen Produkten oder Chemikalien mischen.

Waschgelegenheit im Arbeitsbereich vorsehen.

Augendusche oder Augenspülflasche bereitstellen.

Kein heißes Wasser für die Gebrauchslösung verwenden.

Verspritzen vermeiden.

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden sofort mit viel Wasser reinigen!

Persönliche Schutzmaßnahmen

Augenschutz: Korbbrille mit Kunststoffgläsern!

Bei Tätigkeiten mit großen Mengen sowie bei erhöhter Spritzgefahr Gesichtsschutz tragen.

Handschutz: Dichtheit der Schutzhandschuhe regelmäßig überprüfen!

Handschuhe aus: Polychloropren, Butylkautschuk.

(Chemikalienschutzhandschuhe der Kategorie 3, erkennbar am CE-Zeichen mit vierstelliger Prüfnummer).

Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!

Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!

Atemschutz: Bei Überschreitung des Grenzwertes ist Atemschutz mit Gasfilter E1 (gelb) erforderlich.

Bei Spritzverfahren müssen anstelle der Gasfilter die entsprechenden Kombifilter E1-P2 (gelb / weiß) getragen werden.

Körperschutz: Hängt von den jeweiligen Arbeitsverfahren ab; mindestens muss jedoch säurebeständige Schutzkleidung getragen werden.

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten (z.B. Handschutz, Atemschutz); immer auch Arzt verständigen!

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen mindestens 15 Minuten unter fließendes kaltes Wasser halten.

Nach gründlichem Abwaschen mit Wasser Calciumglukonat-Gel einmassieren!

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen: Person an die frische Luft bringen.

Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen.

Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage.

Nach Verschlucken: Den Mund mit Wasser ausspülen.

Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben.

Hinweise für den Arzt: Überwachung für 24 h!

Antidot: Calciumgluconat.

Nach Einatmen, auch bei fehlenden Krankheitszeichen, inhalatives Corticoid (z.B. Ventolair) geben.

Lungenödem nach symptomfreiem Intervall möglich.

Handhabung

Greift folgende Werkstoffe an: Glas, unedle Metalle.

Reagiert mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff.

Auch Lösungen oder Verdünnungen sind gesundheitsgefährdend.

Beim Verdünnen dem Wasser zugeben, nie umgekehrt.

Reagiert mit Laugen unter Wärmeentwicklung (Spritzgefahr!).

Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefährliche Gase.

Der Hand-, Haut- und Körperschutz ist besonders zu beachten, weil das Produkt auch durch die Haut in den Körper gelangen und schwerwiegende Schädigungen hervorrufen kann.

Die vom Hersteller empfohlene Dosierung und sonstige Anwendungshinweise müssen sorgfältig beachtet werden.

Beschäftigungsbeschränkungen

Jugendliche ab 15 J dürfen hiermit nur beschäftigt werden, wenn es zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich, der Luftgrenzwert unterschritten, die Aufsicht eines Fachkundigen und ärztl./sicherheitstechn. Betreuung gewährleistet ist.

Stillende Mütter dürfen hiermit nur beschäftigt werden, wenn der Luftgrenzwert unterschritten ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als 2 h pro Tag ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge (nach G24) anzubieten, bei mehr als 4 h zu veranlassen.

Personen, die Umgang mit diesem Stoff/Produkt haben, ist eine Angebotsvorsorge nach Grundsatz

- G(34): Fluor oder seine anorganischen Verbindungen anzubieten. Wird der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten, ist eine Pflichtvorsorge zu veranlassen - entsprechendes gilt bei unmittelbarem Hautkontakt zu hautresorptiven Stoffen (H-Stoffe).

Beim Tragen von Atemschutz ist eine Pflichtvorsorge nach

- G(26): Atemschutzgeräte

zu veranlassen. Bei Atemschutzgeräten der Gruppe 1 nach BGR 190 ist lediglich eine Angebotsvorsorge anzubieten. Dazu gehören zum Beispiel: Filtergeräte mit Partikelfilter der Partikelfilterklassen P1 und P2 und partikelfiltrierende Halbmasken; gebläseunterstützte Filtergeräte mit Voll- oder Halbmaske; Druckluft-Schlauchgeräte und Frischluft-Druckschlauchgeräte, jeweils mit Atemanschlüssen mit Ausatemventilen.

Gefahrguttransport

Das Produkt ist der Klasse 8 mit UN-Nummer UN1790 und Verpackungsgruppe II zugeordnet.

Soll der Transport unter erleichterten Bedingungen (Kleinmengentransport) durchgeführt werden, muss die transportierte Menge in Litern mit dem Faktor 3 multipliziert werden. Als Kleinmengentransporte gelten nur Transporte, bei denen bei der Aufaddierung der Multiplikationsergebnisse die Zahl 1000 nicht überschritten wird.

Entsorgung

Regelungen zur Behandlung und Entsorgung der Schmutzflotte beachten!

Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen.

Abfälle nicht vermischen! Zur ordnungsgemäßen Beseitigung bzw. Rückgewinnung in beständigen, verschleißbaren und gekennzeichneten Gefäßen getrennt sammeln.

Restmengen sind unter Beachtung der örtlichen Vorschriften einer geordneten Abfallbeseitigung zuzuführen! Folgende EAK/AVV-Abfallschlüssel können in Frage kommen:

Produktreste:

070601* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Lagerung

Nicht in Behältern aus Glas, unedle Metallen lagern.

Behälter aus Kunststoffe (z.B. Polyethylen, Polypropylen, PVC) sind geeignet.

Unter Verschluss aufbewahren oder lagern! Zugang dürfen nur Fachkundige haben!

Schadensfall

Bei der Schadensbeseitigung persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie Schutzkleidung!

Nach Verschütten mit säurebindendem Material (z.B. Kalksteinmehl) aufnehmen, wie unter Entsorgung beschrieben behandeln und Reste mit Wasser wegspülen.

Bei freiwerdender Flüssigkeit gas Fluorwasserstoff aus und bildet ätzende, giftige Gemische!

Brandbekämpfung nur mit persönlicher Schutzkleidung.

Produkt ist nicht brennbar, im Brandfall Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

Bei Erhitzung entstehen gefährliche Gase/Dämpfe.

Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen.

Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss vermieden werden (schwach wassergefährdend - WGK 1).

Hinweise:

Produkt-Code ist die Zuordnung von Produkten zu einer Produktgruppe; siehe Gebinde, Sicherheitsdatenblätter, Technische Merkblätter und Preislisten der verwendeten Produkte.

Das Produkt ist einer Produktgruppe zugeordnet. Die unter Grenzwerte und Einstufungen aufgeführten Stoffe müssen nicht unbedingt auch in allen dieser Produktgruppe zugeordneten Produkten enthalten sein.

Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit den Produkten. Aussagen über die technisch chemische Anwendung, die Einsatzzwecke und die Eigenschaften werden nicht getroffen.

Produkte, die dieser Produktgruppe zugeordnet sind, können im Einzelfall eine abweichende Kennzeichnung (Symbole, R/S-Sätze) oder abweichende sonstige Einstufungen (WGK, GGVSEB usw.) aufweisen.

Diese Produkt-/gruppen-Information unterstützt Sie bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach §6 der Gefahrstoffverordnung und kann ggf. für Dokumentationszwecke verwendet werden. Betriebsspezifische oder tätigkeitsbezogene Abweichungen oder Ergänzungen sind dann im Kapitel 'Gefährdungsbeurteilung' anzugeben.

Copyright

by GISBAU

Stand: 15.08.2014

Version: 19.0

Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung

Orientierender Überblick zur inhalativen, dermalen und chemisch/physikalischen Gefährdung:

Erläuterung:



	Wischverfahren	Spritzverfahren
Gefährdung durch Einatmen		
Gefährdung durch Hautkontakt		
Brand-/Explosionsgefährdung		

Die folgenden Angaben geben Auskunft darüber, ob die jeweiligen Punkte bei der Gefährdungsbeurteilung **besonders** zu berücksichtigen sind.

	Wischverfahren	Spritzverfahren
Handschutz	JA	JA
Hautschutz	JA	JA
Atemschutz	JA	JA
Augenschutz	JA	JA
Körperschutz	JA	JA
Betriebsanweisung	JA	JA
Ersatzstoff notwendig	JA	JA
Grenzwertüberschreitung		JA
Arbeitsmedizinische Vorsorge	JA	JA
Beschäftigungsbeschränkungen	JA	JA

Gefährdungsbeurteilung

Die Tätigkeiten mit diesem Gefahrstoff werden entsprechend der Maßnahmen dieser GISBAU-Information durchgeführt. Im folgenden sind die betriebspezifischen oder tätigkeitsbezogenen Ergänzungen und Abweichungen dokumentiert:

Gefährliche Eigenschaften:

Herstellerinformationen:

Physikalisch-chemische Wirkungen:

Substitutionsmöglichkeiten:

Arbeitsbedingungen:

Arbeitsplatzgrenzwerte / biologische Grenzwerte:

Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen:

Schlussfolgerungen aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen:

Sonstiges: