Scilab 2026.0.0 Console

```
-Zo = 14.000000 + j(-2.000000)ohms
-Attenuation constant a = 0.362100 ne
-Phase constant b = 2.776900 radians/
-->
```

EXP4 TC2.sci (C:\Users\Deshanth Pv\Documents\TL EXP4 TC2.sci) - SciNotes

dit Format Options Window Execute ?

4 TC2.sci (C:\Users\Deshanth Pv\Documents\TL EXP4 TC2.sci) - SciNotes


```
ear; clc;
10;L=0.003;f=2*10^3;G=4*(10^-6);C=16*(10^-6);
2*%pi*f;
R+(%i*w*L);
G+(%i*w*C);
=sqrt(Z/Y);
round(real(Zo));
round(imag(Zo));
intf('-Zo = %f + j(%f)ohms\n',C,D);
sqrt(Z*Y);
real(P);
=round(a*10000)/10000;
intf('-Attenuation constant a = %f neper/km\n',al);
imag(P);
=round(b*10000)/10000;
intf('-Phase constant b = %f radians/km',bl);
```

Scilab 2026.0.0 Console

```
-Zo = 14.000000 + j(-2.000000)ohms
-Attenuation constant a = 0.362100 neper/km
-Phase constant b = 2.776900 radians/km
-->
```

TC2.sci (C:\Users\Deshanth Pv\Documents\TL EXP4 TC2.sci) - SciNotes

Format Options Window Execute ?

.sci (C:\Users\Deshanth Pv\Documents\TL EXP4 TC2.sci) - SciNotes

.sci | TL EXP1 TC2.sci | TL EXP1 TC3.sci | TL EXP2 TC1.sci | TL EXP2 TC2.sci

```
clc;
=0.003;f=2*10^3;G=4*(10^-6);C=16*(10^-6);
i*f;
i*w*L);
i*w*C);
t(Z/Y);
d(real(Zo));
d(imag(Zo));
('-Zo = %f + j(%f)ohms\n',C,D);
(Z*Y);
(P);
nd(a*10000)/10000;
('-Attenuation constant a = %f neper/km\n',al);
(P);
nd(b*10000)/10000;
('-Phase constant b = %f radians/km',bl);
```

Scilab 2026.0.0 Console

```
-Zo = 14.000000 + j(-2.000000)ohms
-Attenuation constant a = 0.362100 neper/km
-Phase constant b = 2.776900 radians/km
-->
```

TL EXP1 TC1.sci (C:\Users\Deshanth PV\Documents\TL EXP1 TC1.sci) - SciNotes

TL EXP1 TC1.sci

```
clear; clc;
R=10;L=0.003;f=2*10^3;G=4*(10^-6);C=16*(10^-6);
w=2*%pi*f;
Z=R+(%i*w*L);
Y=G+(%i*w*C);
Zo=sqrt(Z/Y);
C=round(real(Zo));
D=round(imag(Zo));
printf('-Zo = %f + j(%f)ohms\n',C,D);
P=sqrt(Z*Y);
a=real(P);
al=round(a*10000)/10000;
printf('-Attenuation constant a = %f neper/km\n',al);
b=imag(P);
bl=round(b*10000)/10000;
printf('-Phase constant b = %f radians/km',bl);

```