

DCT OBS

SISTEMA CAFI  
Acta de hechos

Folio : 0000016630

Fecha : 24/09/2015 12:09:41 p.m.

Conjunto : Desuso

## A QUIEN CORRESPONDA

Por este medio ratifico que el(los) artículo(s) relacionado(s) en este documento:

Cant	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Crit. Sel	Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3
1	Printer LEMUR-46 BOCA	BOCA	VERTMICRO	824182				1
	Printer LEMUR-46 BOCA	BOCA	VSUBMICRO	824180			1	Printer LEMUR-46 BOCA
	BOCA	VSUBMICRO		824177			1	Printer LEMUR-46 BOCA
	VSUBMICRO		206651				1	Printer LEMUR-46 BOCA
	824181				1		Printer LEMUR-46 BOCA	VSUBMICRO 824186
				1	Printer LEMUR-46 BOCA	BOCA	VSUBMICRO	190009

Firma del Dictaminador:

658290658469327165826773653267658276798332708265786773836779|4848494855

Segun criterios de obsolescencia:

1. De acuerdo al diagnóstico de reparación su costo de mantenimiento es mayor al 51% del costo del equipo según consta en el histórico de consumo de refacciones en el sistema MAXIMO y la lista de precios del proveedor.
2. De acuerdo al diagnóstico de reparación no encuentran refacciones para su puesta en marcha nuevamente al ser un modelo descontinuado según informes del proveedor y/o fabricante del equipo.
3. Se quedó sin uso para el negocio debido a que se modificó el proceso de elaboración, según consta en el Manual de Operación del Negocio.
4. Se quedó sin uso para el negocio debido a que fue sustituido por uno de mayor capacidad, según consta en el Manual de Operación del Negocio.
5. Se quedó sin uso para el conjunto debido a que no va con la nueva imagen y decoración, según consta en el proyecto.

En cualquier caso, se procederá a su Venta, Donación o Destrucción y baja mediante sistema CAFI.