

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260729

Date de création : 29 / 07 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS526-6229	• INC0936361 • INC0936362
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
29/07/2026 07:45	
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
onsite	
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
CC 2024 new	Contrat GOLD	31/08/2026	Actif
Nom du client	Nom du contact		
INSEAD	Onsite Support inseed		
Adresse	Téléphone du contact		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
Bâtiment Principal		Flat Room HCB	
		AVision	
		Fiche salle	

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (587)

Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série
AP7921 (APC)	EB-PU2113W (Epson) SN:XAPQ280014L	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144754	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119293	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067546
SG350-10MP (Cisco)	AW-UE40W (Panasonic) SN:D3TRA0012	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144503	ADP-DAI-0x2 (Audinate) SN:AVIOAO2-55085e	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067580
SG350x-24MP (Cisco) SN:DNI241509LN	AW-UE40W (Panasonic) SN:D3TRA0010	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144724	ADP-DAI-2x0 (Audinate) SN:AVIOAI2-54b918	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067582
DM-MD8x8 (CRESTRON)	Core 510i (QSC) SN:12US2310526485	ADP-DAI-2x0 (Audinate) SN:DAI2-A3-550396	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) SN:DIOUSBC-AU-2x2	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026309
TSW-760-B-S (CRESTRON) SN:1821JBH22826	TSC70G3 (QSC) SN:14TW2306F00362	ADP-DAO-0x2 (Audinate) SN:DAO2-A3-5568FF	HD-RXC-4KZ-101 (CRESTRON) SN:2542JBH079854	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026310
CP3N (Crestron CP3N) SN:18188489	QM55B (Samsung) SN:0JZGHNDW501053M	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) SN:DIOUSB-AU-2x2	HD-TXC-4KZ-101 (CRESTRON) SN:2544JBH001854	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026314
NP-PH1202HL1 (NEC)	QM65B (Samsung) SN:0JZHNEW202349T	EB-PU2113W (Epson) SN:XA2W4100049	EB-PU2113W (Epson) SN:XAPQ360025L	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026315
NP-PX803UL-W (NEC)	MXA920W (Shure) SN:2CC07320862	Spik2C (FRENETIK)	Raven 3204C (ICRON) SN:IC3204CPL-03-F02839	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:New : 15500119281
AW-HE40 (Panasonic)	MXA920W (Shure) SN:2CC10778359	Spik2C (FRENETIK)	RDL22U66BL (LANVIEW)	ADP-DAI-2x0 (Audinate)
AW-HE40 (PANASONIC)	MXA920W (Shure) SN:2CC08330233	— (LG) SN:010MAXS3X994	AW-UE40W (Panasonic) SN:J2TRA0035	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate)
Core 510i (QSC) SN:C2420000M	MXA920W (Shure) SN:2CC10481998	AW-UE40W (Panasonic) SN:E3TRA0153	AW-UE40W (Panasonic) SN:J2TRA0001	EB-PU2113W (Epson)
I/O-USB-Bridge (QSC) SN:U142000L0	SBC220-E (Shure)	AW-UE40W (Panasonic) SN:E3TRA0150	Core 510i (QSC) SN:12US2310526496	65UH5F-B (LG)
MXA-910 (Shure) SN:3AE27006107	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3BI22613037	Core 510i (QSC) SN:12US2310526512	TSC-80tw-G2 (QSC) SN:14TW2341F00082	65UH5F-B (LG)
MXA-910 (Shure) SN:3AE27006311	QM75B (Samsung)	TSC70G3 (QSC) SN:14TW2349F00053	QM43C (SAMSUNG) SN:0S6DHNDYC03242	75UH5F-H (LG)
MXA910W (Shure) SN:2QG2460150	QM75B (Samsung)	QM65B (Samsung) SN:0QR4HNEX401885T	QM65C (SAMSUNG) SN:0QR4HNEW900566Y	AW-UE40W (Panasonic) SN:F2TRA0044
MXA910W (Shure) SN:2RC2291836	QM75B (Samsung)	QM65B (Samsung) SN:0QR4HNEX201420A	QM65C (SAMSUNG) SN:0QR4HNEW900572W	AW-UE40W (Panasonic) SN:G2TRA0053
TF-Rack (Yamaha)	XMV4280 (Yamaha)	MXA920W (Shure) SN:2CC10523583	QM75C (SAMSUNG) SN:0QR7HNNWA00123B	Core 510i (QSC) SN:12US2302224653
AP7921 (APC)	SA 150P+ (Active-audio)	MXA920W (Shure) SN:2CC07265422	MXA-910 (Shure) SN:3CG20901677	TSC-80tw-G2 (QSC) SN:X112200F6
SG350X-24MP (Cisco)	SA 150P+ (Active-audio)	SBC220-E (Shure)	MXA-910 (Shure) SN:2CA13506165	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168399
SW80 (Cisco)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095169	ULXD4DE-G51 (Shure)	MXA-910 (Shure) SN:3CG20899646	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168008
CP3N (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095304	ROUTER INSEAD	MXA-910 (Shure) SN:3CG20899761	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168402
DM-MD8x8-RPS (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095328	ADP-DAI-2x0 (Audinate)	SBC220-E (Shure)	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168363
DM-RMC-4K-100-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095310	CBS350-8-MGP-2X (Cisco)	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3CG28909471	SBC220E (Shure)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095309	Precision (Dell)	APC AP7921	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3CA07306596

Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095307	Precision (Dell)	CEN-ODT-C-POE (CRESTRON)	AP-7921 (APC)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500040722	EB-PU1008W (Epson)	CP3N (CRESTRON)	SG-350-10MP (Cisco)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026307	Pad (Neat)	Crestron DM-NVX-384 SN:2545JBH00874	SG350x-350x-24MP (Cisco) SN:FOC2528LMWJ
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026311	QM65B (Samsung)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2550JBH05869	CP3N (Crestron) SN:1.601.3935
PSU (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026304	QM65B (Samsung)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2550JBH05947	DM-MD-6x6 (Crestron)
TSW-752-B-S (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026303	QM75B (Samsung)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2550JBH05820	HD-MD-400-C-400-C-E (Crestron)
XT11002 (Crown)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026298	QM75B (Samsung)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2550JBH06002	TSW-760-B-760-B-S (Crestron)
XT14002 (Crown)	ADP-DAI-2x0 (Audinate)	MXA-920 (Shure)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2550JBH06286	NP-PH120HL1 (NEC)
60LY340C (LG)	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate)	MXA-920 (Shure)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2551JBH03334	AW-50 (PANASONIC)
NP-P502HL (NEC)	EB-PU2113W (Epson) SN:XAPQ280006L	MXA-920 (Shure)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2550JBH05899	AW-HE-40H (PANASONIC)
NP-PX803UL-WH (NEC)	AW-UE40W (Panasonic) SN:D3TRA0009	P300 (Shure)	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548JBH03243	AW-HE-40H (PANASONIC)
NP17ZL (NEC)	AW-UE40W (Panasonic) SN:D3TRA0013	Dante AVIO USB (Audinate)	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548JBH03242	Core-510i (QSC) SN:C5020003F
AW-HE2 (Panasonic)	Core 510i (QSC) SN:12US2310526522	RJ45/2XLR-M (Audinate)	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548JBH03212	I/O-USB-idge (QSC) SN:U302100F8
AW-HE40H (Panasonic)	TSCT0G3 (QSC) SN:14TW2250F00164	XLR-M/RJ45 (Audinate)	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548JBH03298	MXA-910 (Shure) SN:2QHZ2241480
AW-RP50 (Panasonic)	QM65B (Samsung) SN:0JZHNNNEW202345W	CP4N (Crestron) SN:2533JBH16243	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548JBH03218	MXA-910 (Shure) SN:2QHZ2241479
Core 510i (QSC)	QM65B (Samsung) SN:0JZHNNNEW202346F	D30 (Crestron) SN:2522JBH09130	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548JBH02995	MXA-910 (Shure) SN:3A113713644
I/O-USB Bridge (QSC)	QM75B (Samsung) SN:0JZJHNNTC00232K	D30 (Crestron) SN:2522JBH09104	TSW-760-B-S (CRESTRON)	MXA-910 (Shure) SN:3A113713555
A2003 (Sennheiser)	MXA920W (Shure) SN:3B.J09548699	D30 (Crestron) SN:2525JBH03361	EBPU2113W (EPSON) SN:XAPQ590009L	TF-7 (YAMAHA) SN:ECYJ01085
ASA 1/NT (Sennheiser)	MXA920W (Shure) SN:2CA13475662	D30 (Crestron) SN:2522JBH09095	Panasonic AW-HE40	AP7921 (APC)
EW300 G3 (Sennheiser)	MXA920W (Shure) SN:2CA13475408	E30 (Crestron) SN:2520JBH08072	Panasonic AW-HE40	CENODT-CPOE (CRESTRON) SN:2524NEJ09145
EW300 G3 (Sennheiser)	MXA920W (Shure) SN:2CA13493311	E30 (Crestron) SN:2520JBH08030	Core 510i (QSC) SN:C2220007P	CP3N (Crestron)
MXA 910 (Shure)	SBC220-E (Shure)	E30 (Crestron) SN:2520JBH08048	I/O-USB Bridge (QSC) SN:U142000L7	DMNVX384 (CRESTRON) SN:2535JBH11320
MXA 910 (Shure)	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3BI22615116	TSW (Crestron) SN:2322JBH03223	QM43B (SAMSUNG) SN:07Q7HK3W201785W	DMNVXD30 (CRESTRON) SN:2523JBH02780
MXA 910 (Shure)	55UT662H (LG)	AW-UE50 (Panasonic)	QM65C (SAMSUNG) SN:QQR4HNEYB01121	DMNVXD30 (CRESTRON) SN:2526JBH06254
MXA 910 (Shure)	55UT662H (LG)	Core 510i (QSC)	QM65C (SAMSUNG) SN:QQR4HNEYB01123	DMNVXD30 (CRESTRON) SN:2243JBH02439
MXA 910 (Shure)	NeatBar Pro	MXA910 (Shure)	MXA 910 (Shure) SN:3TJ14979683	DMNVXD30 (CRESTRON) SN:2537JBH14823
VZ-8plus (Wolfvision)	NeatPad	TF1 (Yamaha)	MXA 910 (Shure) SN:2RD2480114	DMNVXD30 (CRESTRON) SN:2523JBH02426
TF-Rack (Yamaha)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067583	APC AP7921	MXA 910 (Shure) SN:3TK27931998	DMNVXD30 (CRESTRON) SN:2523JBH02632
AP7921 (APC)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067586	SG350X-24MP (Cisco) SN:DNi245003T4	MXA 910 (Shure) SN:2RD2583682	DMNVXD30 (CRESTRON) SN:2537JBH13686
SG350X-24MP (Cisco) SN:DNi241509JY	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067587	CP3N (CRESTRON)	audio – SA 150P+ (Active)	DMNVXE30 (CRESTRON) SN:2537JBH14748
CP3N (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500020469	DM-MD6x6 (CRESTRON)	audio – SA 150P+ (Active)	DMNVXE30 (CRESTRON) SN:2537JBH14823
DM-MD8x8 (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095365	DM-RMC-4K-100-C (CRESTRON)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095104	DMNVXE30 (CRESTRON) SN:2537JBH14740
DM-PSU-8 (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095366	DM-RMC-4K-100-C (CRESTRON)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095091	DMNVXE30 (CRESTRON) SN:2537JBH13733
DM-RMC-4K-100-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095367	DM-RMC-4K-100-C (CRESTRON)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095105	DMNVXE30 (CRESTRON) SN:2537JBH13686
DM-RMC-4K-100-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095375	DM-RMC-4K-100-C (CRESTRON)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095108	DMNVXE30 (CRESTRON) SN:2537JBH14674
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026337	DM-RMC-4K-100-C (CRESTRON)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095117	TSW-760-B-S (Crestron)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500064902	DM-RMC-4K-100-C - SX80 (CRESTRON)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095123	MAGEWELLUSBCAPTURE
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500072441	DM-RMC-4K-100-C - SX80 (CRESTRON)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119290	NP-PX803UL-WH (NEC)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500072443	DM-TX-201-C (CRESTRON)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119296	AW-HE40H (Panasonic)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500072447	DM-TX-201-C (CRESTRON)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119298	AW-HE40H (Panasonic)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500072450	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119303	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119303	AWUE40KEJ (PANASONIC)
TSW-760-B-S (Crestron)	ADP-DAI-2x0 (Audinate) SN:ADA12-A3-54BF9A	DM-TX-201-C (CRESTRON)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119286	I/O-USB-Bridge (QSC)
XT14002 (Crown)	ADP-DAO-0x2 (Audinate) SN:AVIOAO2-550867	DM-TX-201-C - SX80 (CRESTRON)	ADP-DAI-0x2 (Audinate) SN:AVIOAO2-550a12	Qsc - Core 510i
XT14002 (Crown)	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) SN:DI0USBC-AU-2x2	ULXD-MD-400-C-E (CRESTRON)	ADP-DAI-2x0 (Audinate) SN:AVIOAI2-54b916	MXA-910 (Shure) SN:3AF16066703
65UV341C (LG)	EB-PU1008W ? (Epson) SN:XA2W3800026	TSW-760-B-S (CRESTRON)	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) SN:AVIOUSB-384	MXA910 (Shure) SN:2RH2834700
NP-P502HL (NEC)	43SEKE-B (LG) SN:007MAFCBL931	XT14002 (CROWN)	EB-PU2113W (Epson) SN:XAPQ390019L	MXA910 (Shure) SN:2R1077940
NP-PX803UL-WH (NEC)	43SEKE-B (LG) SN:007MARZBL934	XT14002 (CROWN)	AW-UE40W (Panasonic) SN:H2TRA0019	TF-Rack (Yamaha)
AW-HE40 (Panasonic)	IMU 500220 (MuxLab) SN:22061714250304	49LX341C (LG)	AW-UE40W (Panasonic) SN:J2TRA0003	AP7921 (APC)
AW-HE40 (Panasonic)	IMU 500220 (MuxLab) SN:22061714250299	NP-PH1202HL1 & NP-9LS12ZM1 (NEC) SN:63A000a	Core 510i (QSC) SN:12US2311426739	CP3N
AW-RP50 (Panasonic)	AW-UE50k (Panasonic) SN:I2TRA00082	AW-RP50 (PANASONIC)	QSC-80tw-G2 (QSC) SN:14TW2340F00468	CEN-ODT-C-POE (CRESTRON) SN:2545nej08705
Core 510i (QSC) SN:(21)C0121009J	AW-UE50w (Panasonic) SN:J2TRA00051	Panasonic AW-HE40	QM65C (SAMSUNG) SN:QQR4HNEWB00485	Crestron DM-NVX-384 SN:2545jbh02592
I/O-USB Bridge (QSC) SN:U12210004	AW-UE50w (Panasonic) SN:J2TRA00057	Panasonic AW-HE40	QM65C (SAMSUNG) SN:QQR4HNEWB00484P	DM-NVX-D30 (CRESTRON)
EW300 G3 (Sennheiser)	510i (QSC) SN:12US2310526512	Core 510i (QSC) SN:C2220007K	QM75C (SAMSUNG) SN:QQR7HNNWVA00008P	DM-NVX-D30 (CRESTRON)
EW300 G3 (Sennheiser)	TSCT0G3 (QSC) SN:14TW2316F00132	I/O-USB Bridge (QSC) SN:U142000KP	MXA-920-s (Shure) SN:3C1I9236935	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2532jbh04826
MXA 910 (Shure) SN:3TJ30622746	QM65B (Samsung) SN:0JZHNNNEW400768B	EW300 G3 (SENNHEISER)	MXA-920-s (Shure) SN:2CA13498164	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2532jbh10368
MXA 910 (Shure) SN:3TJ30622760	QM65B (Samsung) SN:0JZHNNNEW400770H	EW300 G3 (SENNHEISER)	MXA-920-s (Shure) SN:3C1I8229505	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2538jbh06720
MXA 910 (Shure) SN:3TJ30622912	MXA920W (Shure) SN:3CC15017168	EW300 G3 (SENNHEISER)	MXA-920-s (Shure) SN:3C1I9238521	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2538jbh06594
MXA 910 (Shure) SN:3TJ30622936	MXA920W (Shure) SN:3CC14928424	EW300 G3 (SENNHEISER)	SBC220-E (Shure)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2540jbh02439
MXA 910 (Shure) SN:3TJ30622948	MXA920W (Shure) SN:3CC14963578	MXA 910 (Shure) SN:3TJ14981562	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3CJ27062049	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2547jbh03992
Cintiq 13HD (Wacom)	SBC220-E (Shure)	MXA 910 (Shure) SN:3TJ14981548	SA 150P+ (Active-audio)	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548jbh00801
VZ-8plus (Wolfvision)	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3CE30959005	MXA 910 (Shure) SN:3TJ108730119	SA 150P+ (Active-audio)	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2548jbh00767
TF-Rack (Yamaha)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095376	MXA 10 (Shure) SN:3SC0514491	DEC-N1222A (AMX) SN:15500065358	DM-NVX-E30 (CRESTRON) SN:2547jbh04040
AP7921 (APC)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095374	Cintiq 13HD (WACOM)	DEC-N1222A (AMX) SN:15500065451	DM-NVX-E30 (CRESTRON)
SG350-10MP (Cisco)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095373	VZ-8plus (WOLFVISION)	DEC-N1222A (AMX) SN:15500065452	DM-NVX-E30 (CRESTRON)
SG350x-24MP (Cisco) SN:DNi24150A8R	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095325	TF-Rack (YAMAHA)	DEC-N1222A (AMX) SN:15500065453	TSW-760-B-S (Crestron)
CP3N (Crestron) SN:17962493	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500094394	AP7921 (APC)	DEC-N1222A (AMX) SN:15500067517	NP-PX803UL-W (NEC)
DM-MD8x8 (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067644	SG350x-24MP (CISCO) SN:FOC2528LMWWH	DEC-N1222A (AMX) SN:15500067518	AW-HE40H (Panasonic)
TSW-760-B-S (Crestron) SN:1732JBH03100	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095229	CP3N (CRESTRON) SN:1.601.3934.xxxx	ENC-N1122A (AMX) SN:15500026336	AW-HE40H (Panasonic)
NP-P502HL (NEC)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095265	DM-MD6x6 (CRESTRON)	ENC-N1122A (AMX) SN:15500026340	Core 510i (QSC) SN:C481900JJ
NP-PX803UL-W (NEC)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026446	HD-MD-400-C-E (CRESTRON)	ENC-N1122A (AMX) SN:15500026428	I/O-USB-Bridge (QSC)
AW-HE40 (Panasonic)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500072320	TSW-760-B-S (CRESTRON)	ENC-N1122A (AMX) SN:15500044518	MXA-920 (Shure) SN:3AE17473249
AW-HE40 (Panasonic)	ADP-DAI-2x0 (Audinate) SN:DAI2-A3-54207C	NP-PH1202HL1 (NEC)	ENC-N1122A (AMX) SN:15500026412	MXA910 (Shure)
Core 510i (QSC) SN:C471900H3	ADP-DAO-0x2 (Audinate) SN:DAO2-A3-550770	AW-HE40H (PANASONIC)	AU-2x2 (Audinate)	MXA910 (Shure)
I/O-USB-Bridge (QSC) SN:U142000L6	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) SN:DI0USB-AU-2x2	AW-HE40H (PANASONIC)	DAI-2x0 (Audinate)	TF-Rack (Yamaha)
MXA-910 (Shure) SN:3AE27006145	IMU 500220 (MuxLab) SN:22061714250295	AW-RP50 (PANASONIC)	EB-PU2113W (Epson)	iPad (Apple) SN:K3YL993DMY
MXA-910 (Shure) SN:3AE27006157	IMU 500220 (MuxLab) SN:22061714250302	Core 510i (QSC) SN:C012100JT	65UH5F-B (LG)	CB5350-24FP-4G (CISCO) SN:FOC2527L213
MXA910W (Shure) SN:2RB2629790	AW-UE40W (Panasonic) SN:I2TRA00014	I/O-USB-Bridge (QSC) SN:U302100CZ	65UH5F-B (LG)	CP3N (CRESTRON) SN:12924523
MXA910W (Shure) SN:2RB2629797	AW-UE40W (Panasonic) SN:J2TRA00065	MXA-910 (SHURE) SN:3AE17474175	75UH5F-H (LG)	DM-MD 16x16 (CRESTRON)
TF-Rack (YAMAHA)	AW-UE40W (Panasonic) SN:J2TRA00028	MXA-910 (SHURE) SN:3AE17475378	AW-UE40W (Panasonic) SN:F2TRA0043	TSW-750 (CRESTRON) SN:14188648
SA 150P+ (Active-audio)	TSCT0G3 (QSC) SN:14TW2312F00024	MXA-910 (SHURE) SN:3AE13714594	AW-UE40W (Panasonic) SN:F2TRA0045	NP-PX602UL-W (NEC)
SA 150P+ (Active-audio)	MXA920W (Shure) SN:3CC15041889	MXA-910 (SHURE) SN:3AE17474098	80tw-G2 (QSC) SN:X522100LG	NP-PX602UL-WH (NEC)
NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095331	MXA920W (Shure) SN:3CC15022759	TF-Rack (YAMAHA) SN:ECX001051	Core 510i (QSC) SN:C28190088	NP-PX803UL-W (NEC)
NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095333	MXA920W (Shure) SN:3CC14928258	SA 150P+ (Active audio)	Chargeur Micros (Shure)	— (PANASONIC)
NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095334	SBC220-E (Shure)	SA 150P+ (Active audio)	MXA-910 (Shure) SN:3BI02130635	— (PANASONIC)
NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095337	ULXD4DE-G51 (Shure)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095101	MXA-910 (Shure) SN:3BI03158929	— (PANASONIC)
NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095341	PC INSEAD	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095102	MXA-910 (Shure) SN:3BI03158183	I/O-USB-Bridge (QSC) SN:U302100C8
NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095342	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095004	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095106	MXA-910 (Shure) SN:3BI02130623	QSC Core 510i SN:C1221008P
NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026305	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095133	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095098	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:42219131334	MXA-910 (SHURE) SN:3AF160667350
NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026301	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095134	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095120	ROUTER INSEAD	MXA-910 (SHURE) SN:3AF16066715
NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026306	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095142	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095126	audio – SA 150P+ (Active)	MXA-910 (SHURE) SN:3AF16066828
NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026308	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095147	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119172	audio – SA 150P+ (Active)	MXA-910 (SHURE) SN:3AF16066723
NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026331	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095267	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119291	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15100356075	
ADP-DAI-2x0 (Audinate)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144710	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119292	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500065410	
ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144719	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119302	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067493	

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature

☒ Sur site

☐ Distancielle

Heure début intervention	Heure fin intervention	Total en tickets	Tickets restant
		0	0

Description du problème :

Nous avons constaté un problème récurrent d'affichage du flux de la caméra d'audience dans Zoom (envoyé vers le poste de travail) ainsi qu'en local dans la salle Flat HCDB.

Dans le cadre de nos investigations, nous avons procédé au redémarrage des encodeurs et décodeurs AMX, de la caméra ainsi que des cartes de capture. À chaque intervention, le signal est rétabli, mais il est de nouveau perdu après environ 24 heures.

Cette opération a été réalisée à deux reprises en l'espace de quatre jours, sans résoudre durablement le problème. Les incidents correspondants sont les suivants :

- INC0936361 – [AV LV2] Flat HCDB lose Audience Camera – 1er juillet, dans l'après-midi.
- INC0936362 – [AV LV2] Flat HCDB lose again Audience Camera – 2 juillet, dans l'après-midi, pendant la réunion Exco.

Le dysfonctionnement étant récurrent, nous sollicitons votre intervention afin d'identifier et de corriger la cause du problème. Il est possible que celui-ci soit lié à l'encodeur AMX, mais nous vous laissons le soin de confirmer ce diagnostic

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260729

Date de création : 29 / 07 / 2026

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté :

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☐ Oui – Nb : _____ Non ☒
Signature technicien Nom : _____ Date : 29 / 07 / 2026	Bon pour accord client Nom : INSEAD Date : 29 / 07 / 2026 ? Sous réserve de vérification La signature vaut acceptation des travaux réalisés.
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	<i>Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC</i> Généré le : 29 / 07 / 2026 à 14 h 02' – Version V 1.0

