

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS3626-6100

Version du bon : #VS451-260909

Date de création : 02 / 09 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS3626-6100	INC000000488090
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
02/09/2026 17:41	02/09/2026 16:46
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
	Eric Labarre
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
CDC GOLD	Contrat GOLD	31/12/2026	Actif
Nom du client	Nom du contact		
CAISSE DES DEPOTS	Cyrille Galas		
Adresse	Téléphone du contact		
15 quai Anatole France 75007 PARIS	0603907619		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
Bâtiment Principal		Solférino	

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature	☒ Sur site ☐ Distancielle			
Heure début intervention	Heure fin intervention	Solde ticket	Total ticket intervention	Tickets restant
2026-09-02 16:46:04		0	0	0

Description du problème :

Cyrille, Cyril,

J'ouvre un ticket.

Ce qu'il faut absolument faire lors d'un prochain « incident », aller dans l'onglet d'état de la salle et réinitialiser les niveaux !

Pour mémoire et rappel, a l'extinction et rallumage de la salle il nous avait été demandé de ne pas faire un rappel de preset afin de maintenir les niveaux de réglage effectué la veille d'un evt. On peut donc éteindre et rallumer la salle avec un mute sur un canal sans ue cela ne change rien.

Si les niveaux ont été mis à 0 ou en mute, une réinitialisation de ceux-ci permet à la salle de revenir à ses niveaux nominaux.

Je demande à Eric de se connecter demain (si il n'y a pas d'evt en salle) afin de contrôler le matériel.

Guillaume,

Différents incidents sont listés, mais le ticket qu'il faut ouvrir concerne Solferino.

A l'allumage ce matin il y a des dysfonctionnements qui ne résultent pas, de prime abord, de manipulations dans les baies. De ce que je lis comme toi, et conversations suivis de loin, arrivée dans la salle, on démarre la salle, on parle dans les micros, il n'y a pas d'audio en local... s'ensuivent des manips avec Cyrilito qui permettent de rétablir le fonctionnement après plusieurs actions. Même « genre » de dysfonctionnement qu'en Juin.

Le sujet de déconnexion d'équipement est autre, n'est pas imputable à Videosonic. Les baies sont fournies avec des portes, qui ferment à clés, à nous de prendre les mesures qui vont bien.

Merci Guillaume d'ouvrir l'incident en conséquence pour Solferino, et d'analyser ce qu'il a bien pu se passer.

Cyrille

Bonjour,

J'ai bien pris connaissance des différents points abordés dans ces échanges.
Ce ticket à enregistrer concerne quel incident non résolu exactement ?

De ce que j'en comprends, les différents problèmes naissent de manipulations et d'intervention d'un tiers humain.

Une suggestion d'avancée sur ces sujets :

- Fermer les baies à clef
- Respecter les procédures de reboot
- Interdire de toucher au câblage
- Bannir les télécommandes

Nous restons à votre écoute et disponibles sur ces sujets.

Bonjour,

Je vous reporte des dysfonctionnements constatés ce jour en Solferino et Grenelle. Pour Grenelle, l'origine du dysfonctionnement me semble clairement liée à l'alim du VC4 qui semblait déconnectée. Le problème qui s'en est suivi reste un souci de vue des autres équipements de l'écosystème, et un redémarrage complet et temporisé de la baie a permis de retrouver un fonctionnement normal.

Par contre pour Solferino, ça semble être la seconde fois qu'on a des dysfonctionnements en cascade, cf mail du 26/06/26, sur des composants différents certes, mais en finalité par d'audio en visio pour les distants. Je vous mets ci-dessous le CR de la matinée des régisseurs. Je vous remercie de bien vouloir ouvrir un ticket dans Avison, et noté que de notre côté il a été enregistré l'incident INC000000488090 dans notre outils ITSM.

Merci par avance de vos investigations, il y a un événement important ce vendredi.

Les régisseurs, Cyril ou moi-même nous tenons à disposition pour tout complément d'information.

MEESSAGE DES REGISSEURS

Bonjour à tous,

Voici un retour technique chronologique concernant le filage réalisé ce matin en présence des clients dans les salles Solférino et Grenelle au 15 Quai.

1. Problème lors de l'allumage de la salle Solférino

Les micros ne diffusaient pas sur les haut-parleurs. Tous les équipements apparaissaient pourtant au vert sur notre automate Crestron. Après le redémarrage de l'amplificateur et du système QSC, le problème a été résolu.

2. Allumage de la salle Grenelle

Un problème est survenu lors du lancement général : l'automatisation ne répondait plus et l'interface Crestron affichait le message "Offline". Après un contact téléphonique avec Cyril Lebraud pour effectuer des recherches de résolution et une prise en main administrateur, plusieurs tests ont été réalisés, notamment des redémarrages et des vérifications sur le switch d'alimentation en réseau. Malgré cela, l'automatisation ne réagissait toujours pas.

3. Vérification de la baie technique Grenelle

Après contrôle, j'ai constaté que l'unité d'automatisation ne semblait pas être alimentée. J'ai procédé au débranchement puis au rebranchement de l'alimentation de l'automate raccordé au switch d'alimentation. L'unité a finalement redémarré et les équipements de la salle sont sortis de veille.

4. Test d'appel MTR entre Solférino et Grenelle

Lors du test, les micros de la salle Solférino ne faisaient pas réagir les indicateurs d'activité audio sur l'interface Teams MTR.

Aucun son provenant de Solférino n'était alors perçu dans la visioconférence. Après un redémarrage complet de la salle Solférino, les micros ont de nouveau été correctement pris en compte par la MTR.

5. Nouveau problème audio sur la salle Grenelle

Lors du test suivant, les haut-parleurs de la salle Grenelle ne diffusaient aucun son. Un redémarrage complet de la salle a permis de rétablir le fonctionnement des haut-parleurs.

6. Nouveau problème d'affichage dans la salle Solférino

Le mur d'écrans ainsi que les deux moniteurs LG situés à gauche et à droite de la salle étaient bloqués sur des sources vidéo incorrectes. Un redémarrage n'a pas permis de résoudre le problème. Un changement manuel des entrées vidéo a dû être effectué. Le problème a alors été résolu.

Conclusion :

Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés sur les systèmes d'automatisation, d'audio et d'affichage des salles Solférino et Grenelle. Dans l'ensemble des cas rencontrés, les problèmes ont pu être résolus après redémarrage des équipements concernés.

Néanmoins, malgré notre arrivé 20 minutes avant et des tests effectuer la veille, si ce problème ce serais passer lors d'une réunion importante et non un filage, il y aurait eu des conséquences.

NOTRE REPONSE EN PREMIERE APPROCHE

onjour Alexandre,

Pour avoir suivi de loin les dysfonctionnements de ce matin, je te donne mes premières impressions. Ce sont des indications selon ce que j'ai entendu de mon oreille lointaine d'une part, et de ma compréhension des dysfonctionnements remontés d'autres part.

- Grenelle : pour le premier dysfonctionnement (point 2 et 3), il me semble qu'il y avait un état avéré de non-alimentation de l'automate VC4. Ce n'est pas une déco/reco qui a permis de retrouver une alimentation de l'automate, mais bien une Reconnexion ==> pour quelle raison l'alim de l'automate était déconnectée (ou légèrement déconnectée) ??? ce n'est donc pas un pb technique pur mais un problème de manip à un instant T
- Grenelle : pour le second dysfonctionnement (point 5), lorsqu'on redémarre l'automate, il est préférable de redémarrer l'ensemble de la baie, afin que tous les équipements se revoient mutuellement, en utilisant le bouton de redémarrage caché derrière la fonction "planification active" en mode admin. Cet aspect est normalement repris dans la nouvelle procédure qui vous est ou va vous parvenir.
- Solferino : point 1, je pense à un souci plus sur la grille audio QSC, plutôt que l'ampli
- Solferino : point 4, si le pb audio était uniquement en visio (audio local Solferino OK) alors un redémarrage du NUC aurait probablement suffit
- Solferino : point 6, quelles étaient les "sources incorrectes" ? Par défaut :
o pour le mur d'images le premier écran en haut à gauche doit être sur HDMI, puis les 8 suivantS sur DisplayPort
o pour les totems on doit être sur HDMI1
o que l'ensemble ne soit plus sur la bonne source me parait surprenant, ça veut dire qu'il y a eu une action manuelle avec télécommande pour modifier tout cela, ou bien des câbles HDMI bougés de source physiquement (je pense aux Totem)

Nous allons indiquer tout ce que tu nous a remonté pour Solferino auprès de Videosonic, et ouvrir un ticket en conséquence. Videosonic ou nous-mêmes reviendront vers toi pour des explications complémentaires, des bonnes pratiques, et j'espère une rootcause des différents problèmes rencontrés.

Cyrille

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ				
Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté
DEC-1222A	v1.15.46	v1.15.18	15500065403	1
DEC-1222A	v1.15.46	v1.15.18	15500065406	1
DEC-1222A	v1.15.46	v1.15.18	15500065432	1
DEC-1222A	v1.15.46	v1.15.18	15500065435	1
DEC-1222A	v1.15.46	v1.15.18	15500065439	1
ENC-1122A	v1.15.45	v1.15.18	15500026285	1
ENC-1122A	v1.15.45	v1.15.18	15500026377	1

RMC4	2.8000.0010.01	2.8001.00098.02	2202JBH15445	1
TSW-1070-BS	1.006.0046	2.006.0054	2207JBH18923	1

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté : _____
------------------	---	--

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS3626-6100

Version du bon : #VS451-260909

Date de création : 02 / 09 / 2026

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☐ Oui – Nb : _____ Non ☒
Signature technicien Nom : <u>Eric</u> Date : <u>09 / 09 / 2026</u>	Bon pour accord client Nom : <u>CAISSE DES DEPOTS</u> Date : <u>09 / 09 / 2026</u> <i>? Sous réserve de vérification</i> <i>La signature vaut acceptation des travaux réalisés.</i>
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC Généré le : <u>09 / 09 / 2026</u> à <u>11 h 14'</u> – Version V <u>1.0</u>