

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260812

Date de création : 29 / 07 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS526-6229	• INC0936361 • INC0936362
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
29/07/2026 07:45	
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
onsite	
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
CC 2024 new	Contrat GOLD	31/08/2026	Actif
Nom du client	Nom du contact		
INSEAD	Onsite Support insead		
Adresse	Téléphone du contact		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
Bâtiment Principal		Flat Room HCB	
		AVision	
		Fiche salle	

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (30)

Désignation / Marque	Désignation / Marque	Désignation / Marque
SA 150P+ (Active-audio)	NMX-ENC-N1122A (AMX)	TSC70G3 (QSC)
SA 150P+ (Active-audio)	NMX-ENC-N1122A (AMX)	QM65B (Samsung)
NMX-DEC-N1222A (AMX)	NMX-ENC-N1122A (AMX)	QM65B (Samsung)
NMX-DEC-N1222A (AMX)	NMX-ENC-N1122A (AMX)	QM75B (Samsung)
NMX-DEC-N1222A (AMX)	ADP-DAI-2x0 (Audinate)	MXA920W (Shure)
NMX-DEC-N1222A (AMX)	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate)	MXA920W (Shure)
NMX-DEC-N1222A (AMX)	EB-PU2113W (Epson)	MXA920W (Shure)
NMX-DEC-N1222A (AMX)	AW-UE40W (Panasonic)	MXA920W (Shure)
NMX-DEC-N1222A (AMX)	AW-UE40W (Panasonic)	SBC220-E (Shure)
NMX-ENC-N1122A (AMX)	Core 510i (QSC)	ULXD4DE-G51 (Shure)

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature



Sur site



Distancielle

Heure début intervention

Heure fin intervention

Total en tickets

Tickets restant

0

0

Description du problème :

Nous avons constaté un problème récurrent d'affichage du flux de la caméra d'audience dans Zoom (envoyé vers le poste de travail) ainsi qu'en local dans la salle Flat HCDB.

Dans le cadre de nos investigations, nous avons procédé au redémarrage des encodeurs et décodeurs AMX, de la caméra ainsi que des cartes de capture. À chaque intervention, le signal est rétabli, mais il est de nouveau perdu après environ 24 heures.

Cette opération a été réalisée à deux reprises en l'espace de quatre jours, sans résoudre durablement le problème. Les incidents correspondants sont les suivants :

- INC0936361 – [AV LV2] Flat HCDB lose Audience Camera – 1er juillet, dans l'après-midi.
- INC0936362 – [AV LV2] Flat HCDB lose again Audience Camera – 2 juillet, dans l'après-midi, pendant la réunion Exco.

Le dysfonctionnement étant récurrent, nous sollicitons votre intervention afin d'identifier et de corriger la cause du problème. Il est possible que celui-ci soit lié à l'encodeur AMX, mais nous vous laissons le soin de confirmer ce diagnostic

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle

Version précédente

Version installée

N° série

Qté

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229
Version du bon : #VS370-260812
Date de création : 29 / 07 / 2026

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté :

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☐ Oui – Nb : _____ Non ☒
Signature technicien Nom : _____ Date : 12 / 08 / 2026	Bon pour accord client Nom : INSEAD Date : 12 / 08 / 2026 ? Sous réserve de vérification La signature vaut acceptation des travaux réalisés.
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC Généré le : 12 / 08 / 2026 à 13 h 28' – Version V 1.0