

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS126-9006

Version du bon : #VS309-260825

Date de création : 15 / 04 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS126-9006	
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
15/04/2026 10:59	15/04/2026 09:59
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
Xavier Ibanez	Florian Ribot
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
Jones Day Paris	VDSC Tickets	31/12/2026	Actif
Nom du client	Nom du contact		
Jones DAY	Xavier Ibanez		
Adresse	Téléphone du contact		
2 rue Saint Florentin 75001 Paris			
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
		Auditorium	
		AVision	
		Fiche salle	

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature		☒ Sur site ☐ Distancielle		
Heure début intervention	Heure fin intervention	Solde ticket	Total ticket intervention	Tickets restant
2026-04-15 09:59:00		20	4	16

Description du problème :

un souci dans l'auditorium, mais cette fois ci cela concerne la caméra qui se déconnecte du système. Par ailleurs, la deuxième caméra n'est pas reconnue.
Le client a déjà tout relancé et généralement ça refonctionne (sauf la caméra additionnelle) mais au bout d'un moment, et en plein call, ça devient tout noir. Un message no camera detected apparaît sur le système Cisco.

Solution apportée / Commentaires :

Une fois sur place, prise en compte avec le client du problème réel.
La caméra 1 (plafond) est celle qui a buggué en plein call ; cela est arrivé une seule fois.
La caméra 2 n'a jamais rencontré de souci.

À mon arrivée sur site, tout fonctionne correctement. Test des câbles RJ45 : OK.
Démarrage de la salle à plusieurs reprises : OK.
Changement entre la caméra 1 et 2 dans le Cisco à plusieurs reprises : tests OK.

Dans le doute, j'ai remplacé les jarretières de 30 cm sur les RC 5 reliant la caméra (anciens câbles avec lesquels nous avons déjà rencontré des problèmes par le passé).

Après plus d'une heure de tests, aucun souci rencontré.

J'ai demandé à ce qu'ils vérifient avec les Américains, au cas où il y aurait une mise à jour Cisco.

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ				
Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté :

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS126-9006
Version du bon : #VS309-260825
Date de création : 15 / 04 / 2026

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire

- ☐ Oui – Motif : _____
☒ Non – Intervention clôturée

Photos jointes

- ☐ Oui – Nb : _____ Non ☒

Signature technicien

Nom : Florian
Date : 25 / 08 / 2026

Bon pour accord client

Nom : Jones DAY
Date : 25 / 08 / 2026

? Sous réserve de vérification
La signature vaut acceptation des travaux réalisés.



Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)

Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC
Généré le : 25 / 08 / 2026 à 12 h 48' – Version V 1.0