Bon d'intervention

Référence ticket interne	Date et heure de création ticket
#VS526-3546	05/02/2026 14:04
Référence client	**Date et heure prévisionnelle de l'intervention**
	06/02/2026 09:00

Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
Non renseigné	Florian Ribot

Numéro de contrat	Type de contrat
CC 2024 new	Contrat GOLD
Nom du client	**Nom du contact**
INSEAD	Olivier SAINTILLAN
Adresse	**Nom du site**
INSEAD- Europe Campus - Boulevard de Constance, 77305, Fontainebleau	Fontainebleau
Nom de la salle	**Numéro du contact**
Amphi S	

Durée de l'intervention	Estimation de l'intervention ticket	Estimation de tickets restants
3.00h	--	--

Description :

AMPHI S-T-U

Observations :

10/02/2026 10:46 par Olivier Saintillan

le rapport SVP ?

Solutions :

10/02/2026 09:34 par Florian Ribot

Remise en état du design dans le Core 510

10/02/2026 15:06 par Reynald Mercier

update du design Q-sys et du FW des VP.
y'a til eu une MAJ des switchs ? il a fallu également revalider les mac adresse de certains boitier de l'installation qui n'étaient plus acceptés dans le vlan.

Signature du technicien

Signature du client