# Bon d'intervention

| Référence ticket interne | Date et heure de création ticket |
|---|---|
| #VS3426-3328 | 11/02/2026 10:46 |
| **Référence client** | **Date et heure prévisionnelle de l'intervention** |
| | 11/02/2026 09:00 |

| Nom du déclarant | Nom de l'intervenant |
|---|---|
| Non renseigné | Florian Ribot |

| Numéro de contrat | Type de contrat |
|---|---|
| ORANGE VILLAGE | VDSC Tickets |
| **Nom du client** | **Nom du contact** |
| ORANGE VILLAGE | Christian Gonneau |
| **Adresse** | **Nom du site** |
| 1 Avenue Nelson Mandela, 94745, ARCUEIL | ORANGE VILLAGE |
| **Nom de la salle** | **Numéro du contact** |
| Auditorium | |

| Durée de l'intervention | Estimation de l'intervention ticket | Estimation de tickets restants |
|---|---|---|
| 2.50h | -- | 31 |

**Description :**

Plus de connexion pc Q-sys avec le core 510

**Solutions :**

**11/02/2026 16:59 par Eric Labarre**

Installation des raccourcis QSYS Design 9.10.2, QSYS UCI Viewer 9.10.2 sur le bureau.Test OK

Signature du technicien

Signature du client