#### Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

#### **Sistemas Embarcados**

# Padrões de projeto Máquinas de estados

#### **Tiago Piovesan Vendruscolo**





#### Máquinas de Estados

- Existem duas formas tradicionais para implementar máquinas de estados
  - Switch / Case: Mais simples e normalmente mais usado, porém, conforme a máquina de estados vai ganhando complexidade, fica cada vez mais difícil de manter a organização e realizar mudanças.
  - Ponteiros de funções: É uma forma de dividir a máquina de estados em módulos, o que torna a manutenção mais fácil mesmo em máquina complexas. Também mantém o código mais limpo.



```
//Ponteiro de função da máquina de estados.
                          //Ele aponta sempre para a função da máquina de estados que deve ser executada
                          void (*PonteiroDeFuncao)();
                          //prototipos das funções de cada estado
                          void ESTADO 1(void);
                          void ESTADO 2 (void);
                          void ESTADO 3(void);
                                                                                Leitura do botão dentro de
                          void ESTADO 4 (void);
                                                                                cada função de estado
                          void ESTADO 1 (void)
                                          digitalWrite(LED1, HIGH);
                                          digitalWrite(LED2, LOW);
                                          digitalWrite(LED3, LOW);
                                          digitalWrite(LED4, LOW);
                                          if (digitalRead(Botao)) {
Estados
                                              PonteiroDeFuncao = ESTADO 2;}
                                          else
                                              {PonteiroDeFuncao = ESTADO 4;}
                          void ESTADO 2 (void)
                          void ESTADO 3 (void)
                          void ESTADO 4 (void)
                          void loop()
                         □ {
                                  //aponta para o estado inicial. Nunca esquecer de informar um estado inicial
                                  //(senão, nesse caso em específico, pode haver um erro fatal / hard fault).
                                  PonteiroDeFuncao = ESTADO 1;
                                  while (1)
                                  {//chama a função apontada pelo ponteiro de função (logo, chama o estado corrente)
                                     (*PonteiroDeFuncao)();
```



Exercício 1: Faça o controle de um motor de passo utilizando passo completo 1, utilizando os LED1 a 4 (pinos 4 a 7). Quando a entrada (pino 2 - PULL\_UP) estiver em nível lógico "1" (não é interrupção), o motor deve girar no sentido LED1 – LED4, caso contrário, no sentido inverso. (Lembre de por o Delay)

#### Código no moodle

#### • Passo completo 1 (Full Step)

	_				- /
$N^o$ do passo	В3	B2	B1	B0	Decimal
1	1	0	0	0	8
2	0	1	0	0	4
3	0	0	1	0	2
4	0	0	0	1	1



```
void ESTADO 4 (void)
                   digitalWrite(LED1, LOW);
                   digitalWrite(LED2, LOW);
                   digitalWrite(LED3, LOW);
                   digitalWrite(LED4, HIGH);
                   if (digitalRead (Botao)) {
                       PonteiroDeFuncao = ESTADO 1;}
                   else
                       {PonteiroDeFuncao = ESTADO_3;}
}
void loop()
        PonteiroDeFuncao = ESTADO 1;
        while (1)
           (*PonteiroDeFuncao)();
           delay(300);
```




Exercício 2: Faça o controle de um motor de passo utilizando passo completo 1, utilizando os LED1 a 4 (pinos 4 a 7). Quando a entrada (pino 2 - PULL\_UP) estiver em nível lógico "1", o motor deve girar no sentido LED1 – LED4, caso contrário, no sentido inverso. Utilize a serial para alterar o Delay entre os estados.

```
void loop()
{
    PonteiroDeFuncao = ESTADO_1; //aponta para o estado in
    while(1)
    {
        if (Serial.available()>0) {
            x = Serial.parseInt();
            Serial.println(x);}

            (*PonteiroDeFuncao)(); //chama a função apontada delay(x);
        }
}
```



 Exercício 3: Teste o exercício 2 utilizando o motor de passo no lugar dos LEDs. (Utilize 2 ms como velocidade máxima).





Exercício 4: Continuando o exercício 2, acrescente um botão de emergência (pino 3 – interrupção) que quando pressionado, pare o motor imediatamente (todos os LEDS desligados), e quando solto, continue de onde tinha parado.

```
void (*PonteiroDeFuncao)(); //ponteiro de função da máquina de estados.
void (*temp)(); // posição da máquina de estados antes do stop

//prototypes:
void ESTADO_1(void); //função que representa o estado inicial da máqu
void ESTADO_2(void);
void ESTADO_3(void);
void ESTADO_4(void);
void ESTADO_5(void);

void Botao_ISR();

void setup() {
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(LED1, OUTPUT);
}
```

Inserindo na interrupção, é preciso fazer o debounce do botão, caso contrário, a máquina poderá ficar presa no estado 5 devido aos ruídos

```
pinMode (LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode (LED4, OUTPUT);
  pinMode(Botao, INPUT PULLUP);
 pinMode(Botao Stop, INPUT PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Botao Stop), Botao ISR, CHANGE);
  Serial.begin (9600);
void Botao ISR() {
         if (!digitalRead(Botao Stop)) {
            temp = PonteiroDeFuncao;
            PonteiroDeFuncao = ESTADO 5;}
         else{
            PonteiroDeFuncao = temp;}
```



Exercício 4: Continuando o exercício 2, acrescente um botão de emergência (pino 3 – interrupção) que quando pressionado, pare o motor imediatamente (todos os LEDS desligados), e quando solto, continue de onde tinha parado.

Inserindo nos estados 1 a 4, é garantido que a máquina que não fique presa.



Exercício 5: Continuando o exercício 2, acrescente um botão de emergência (pino 3 – interrupção) que quando pressionado, pare o motor (todos os LEDS desligados) quando chegar no estado 4, e quando solto, comece no estado 1.

```
void Botao_ISR() {
    if (!digitalRead(Botao_Stop)) {
        x=0;}
    else{
        PonteiroDeFuncao = ESTADO_1;
        x=1;}
}
```



#### Máquinas de estados - Ponteiros de funções - Interrupção

- Máquinas de estados são bastante úteis para a organização de código em sistemas embarcados.
  - Switch/Case Máquinas de estados simples, com poucos estados
  - Ponteiro de funções Máquinas de estados maiores e mais complexas
- Sempre que seja necessário fazer a leitura de entradas externas, optar por interrupções para não afetar o desempenho do código.
  - Não faça grandes processamentos dentro da função de interrupção
  - Quando utilizar várias interrupções, classificar por prioridade



#### Referências

- https://sergioprado.org/maquina-de-estados-em-c/
- https://www.embarcados.com.br/maquina-de-estado/

