SCHEDA	ASSET	STDASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
					compressore aria servizi/strumenti-Controllo settimanale	verifica livello olio attraverso la spia; aggiungerne se	
3	CT05020201	CT05 COND	7G	CT05 COND 002	compressore	necessario registrando la quantità su apposito registro storico.	1
		_			·	verifica perdite di aria da pressostato, elettrovalvola,	
						strumentazione, raccordi.	2
						verifica rumorosità e vibrazioni.	3
						spurgo condensini e pulizia trappole olio.	4
						verifica funzionamento elettrovalvole di scarico condensa e	
						strumentazione in linea.	5
					iperpressore aria servizi/strumenti-Controllo settimanale	verifica livello olio attraverso la spia; aggiungerne se	
3	CT05020501	CT05_IPAA	7G	CT05_IPAA_002	iperpressore	necessario registrando la quantità su apposito registro storico.	1
						verifica perdite di aria da pressostato, elettrovalvola,	
						strumentazione, raccordi.	2
						verifica rumorosità e vibrazioni.	3
						spurgo condensini e pulizia trappole olio.	4
						verifica funzionamento elettrovalvole di scarico condensa e	
						strumentazione in linea.	5
						verifica pressione ingresso ed uscita. archiviazione del dato in	
						registro storico e rilevazione anomalie.	6