


MINGGU KE-2: BAB 5

Alat Ukur Elektronika dan Praktikum Menggunakan Multimeter

Indobot - Kelas Memulai Jadi IoT Engineer Hebat



Isi dan elemen dari dokumen ini memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang

Dilarang menggunakan, merubah, memperbanyak, dan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersil

1. Alat Ukur Elektronika

Alat ukur elektronika merupakan alat pendukung yang digunakan untuk memastikan suatu rangkaian sudah benar maupun untuk mencari letak kesalahan yang ada di suatu rangkaian. Alat ukur elektronik yang ada di pasaran itu banyak jenisnya dan tergantung pada fungsinya. Berikut ini adalah alat ukur yang cukup banyak digunakan dalam membuat suatu proyek ataupun alat elektronik.

1.1. Avometer (Multimeter)

Avometer atau multimeter merupakan alat ukur multifungsi yang dapat digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan, dan resistansi baik pada komponen ataupun objek lainnya. Sesuai dengan namanya, avometer atau multimeter memiliki fungsi yang cukup banyak, hal ini dikarenakan avometer menggabungkan tiga alat ukur yang berbeda. Avometer merupakan singkatan dari Ampere (arus listrik), Volt (tegangan listrik) AC/DC dan Ohm (resistansi atau hambatan). Terdapat dua tipe avometer, yaitu tipe analog dan tipe digital. Tipe analog mengukur dan menunjukkan hasilnya menggunakan jarum, sedangkan tipe digital mengukur dan menunjukkan hasilnya melalui angka pada layar yang ada.







Avometer Digital

1.2. Osiloskop

Osiloskop merupakan alat ukur elektronik yang berfungsi memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Grafik yang ditampilkan osiloskop umumnya menampilkan grafik dua dimensi dengan waktu pada sumbu x dan tegangan pada sumbu y. Terdapat dua tipe osiloskop yaitu osiloskop analog dan digital, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saat ini osiloskop analog mulai ditinggalkan dan beralih ke osiloskop digital yang lebih mudah digunakan serta memiliki harga yang cukup terjangkau.







Osiloskop Digital

1.3. Tang Ampere

Tang Ampere atau Clamp Meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik dengan menggunakan dua rahang penjepitnya (Clamp) tanpa harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. Pada umumnya tang ampere memiliki fungsi yang hampir sama dengan avometer, tang ampere juga memiliki probe yang sama seperti avometer.



Bentuk Fisik Tang Ampere

1.4. Wattmeter

Wattmeter adalah instrumen pengukur daya listrik yang merupakan kombinasi voltmeter dan amperemeter. Wattmeter dapat digunakan untuk mengukur daya arus searah, daya arus bolak balik satu phase, dan daya arus bolak-balik tiga phase. Terdapat dua tipe Wattmeter yaitu tipe analog dan tipe digital. Tipe analog mengukur dan menunjukkan hasilnya menggunakan jarum, sedangkan tipe digital mengukur dan menunjukkan hasilnya melalui angka pada layar yang ada.







Wattmeter Digital

1.5. Testpen

Testpen merupakan salah satu alat yang banyak dipakai oleh teknisi listrik untuk mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik pada rumah, pabrik, ataupun instalasi listrik lainnya yang memerlukan pengecekan. Karena bentuk obeng testpen yang relatif kecil menjadikannya sangat mudah untuk dibawa dan disimpan pada saku kemeja yang praktis. Cara kerja obeng testpen memang mirip seperti sebuah alat ukur, namun jika dibandingkan dengan sebuah alat ukur pada umumnya, obeng testpen lebih tepat disebut sebagai alat tester. Karena sebenarnya obeng testpen tidak akan menunjukkan nilai dari sebuah arus listrik yang di tes, melainkan hanya menunjukkan ada atau tidaknya arus listrik yang diukur (ditunjukkan oleh indikator lampu).




Bentuk Fisik Testpen

2. Menggunakan Multimeter Analog




Multimeter analog merupakan tipe multimeter yang menunjukkan hasil pengukurannya menggunakan jarum. Berikut bagian-bagian multimeter serta cara menggunakannya:






2.1. Mengukur Arus Listrik (DC/AC)

- Langkah pertama, putar *Selector* ke arah *Ampere* DC/AC dengan batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari arus listrik yang akan diukur.
- Kemudian pastikan jarum berada di angka nol (kiri), jika jarum melebihi nol atau kurang dari nol, maka putar sekrup pengatur hingga posisi jarum berada di angka nol.
- Setelah itu pastikan probe merah (+) dan probe hitam (-) sudah terhubung.
- Lalu hubungkan secara seri antara sumbermultimeter-beban yang akan diukur.
- Lakukanlah pembacaan nilai arus dengan cara melihat penunjukkan jarumnya.









2.2. Mengukur Voltase Listrik (DC/AC)

- Langkah pertama, putar Selector ke arah Volt DC/AC dengan batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan listrik yang akan diukur.
- Kemudian pastikan jarum berada di angka nol (kiri), jika jarum melebihi nol atau kurang dari nol, maka putar sekrup pengatur hingga posisi jarum berada di angka nol.
- Setelah itu pastikan *probe* merah (+) dan *probe* hitam (-) sudah terhubung.
- Lalu hubungkan secara pararel terhadap beban dan sumber tegangan.
- Lakukanlah pembacaan nilai arus dengan cara melihat penunjukkan jarumnya.








2.3. Mengukur Resistansi Listrik

- Langkah pertama, putar Selector ke arah Ohm dengan batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari resistansi yang akan diukur.
- Kemudian pastikan jarum berada di angka nol (kanan), jika jarum melebihi nol atau kurang dari nol, maka putar sekrup pengatur hingga posisi jarum berada di angka nol.
- Setelah itu pastikan probe merah (+) dan probe hitam (-) sudah terhubung.
- Lalu hubungkan beban yang akan diukur dengan ohm meter dan pastikan telah melepas sumber tegangan atau arus sebelum mengukur hambatan.
- Lakukanlah pembacaan nilai resistansi dengan cara melihat penunjukkan jarumnya.







3. Menggunakan Multimeter Digital





Multimeter digital merupakan tipe multimeter yang menunjukkan hasil pengukurannya menggunakan angka pada layar multimeter. Berikut bagian-bagian multimeter serta cara menggunakannya:














3.1. Mengukur Arus Listrik (DC/AC)

- Atur Posisi Saklar Selector ke Ampere DC/AC.
- Putuskan Jalur catu daya (power supply) yang terhubung ke beban.
- Kemudian hubungkan probe Multimeter ke terminal Jalur yang kita putuskan tersebut. Probe Merah ke Output Tegangan Positif (+) dan Probe Hitam ke Input Tegangan (+) Beban ataupun Rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelas, silahkan lihat gambar di samping ini.
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter.

3.2. Mengukur Voltase Listrik (DC)

- Atur Posisi Saklar Selector ke Volt DC.
- Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe Merah pada terminal Positif (+) dan Probe Hitam ke terminal Negatif (-). Hati hati agar jangan sampai terbalik.
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter.


3.3. Mengukur Voltase Listrik (AC)

- Atur Posisi Saklar Selector ke Volt AC.
- Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk Tegangan AC, tidak ada polaritas Negatif (-) dan Positif (+), jadi boleh terbalik.
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter.


3.4. Mengukur Resistansi Listrik


- Atur Posisi Saklar Selector ke Ohm (Ω) .
- Hubungkan probe ke komponen Resistor, tidak ada polaritas Negatif (-) dan Positif (+), jadi boleh terbalik.
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter.

Cara Mengukur Tegangan AC (AC Voltage)



Cara Mengukur Resistor (Ohm)







Sekian Materi

Alat Ukur Elektronika dan Praktikum Menggunakan Multimeter

Sampai Jumpa di Materi Berikutnya

