

INSTRUKSI KERJA

PENGECEKAN KENDARAAN LOADING

Disetujui	Tanggal	Hal.
Pr.	20 - 03 - 24	1/1
Dibuat	No. Dokumen	Revisi
f Mos	IK QT 29	00

- 1. Catat hari beserta tanggal pemeriksaan.
- 2. Ketika mobil tiba ke CPI Cikande, berikan no urut pemerikasaan sebagai bukti bahwa mobil tersebut sudah dilakukan pengecekan oleh petugas QC.
- 3. Catat nama ekspedisi, no mobil, dan tujuan mobil tersebut.
- 4. Periksa kondisi kebersihannya, mobil dikategorikan kotor dengan kriteria:
 - 1. Berdebu, Kondensasi
 - 2. Noda (Karat, Cat, Tinta, Oli, Asap Kendaraan), Sampah
 - 3. Terdapat pertumbuhan Mikroorganisme (Jamur, Bau Busuk)
 - 4. Pallet Rusak / Pecah
 - 5. Terdapat Aktifitas Binatang (Tikus, Kecoa, Lalat, Belatung)
 - 6. Pecahan/Serpihan Kaca
- 5. Pastikan tidak ada aroma yang menyengat di dalam mobil. Jika kendaraan memilliki aroma yang kurang baik, buka pintu kendaraan hingga aroma hilang.
- 6. Periksa kekeringan mobil dengan melakukan pengecekan pada area dalam mobil. Cek bagian bawah dan dinding mobil, pastikan tidak ada area yang basah. Jika ditemukan kendaraan yang basah maka kendaraan tersebut harus di keringkan terlebih dahulu.
- 7. Pastikan kendaraan tidak bocor. Apabila kendaraan bocor, maka kendaraan ditolak dan tidak dapat dilakukan loading produk.
- 8. Semua pemeriksaan dicatat dalam form QT 18.