

|                          | Disetujui | Tanggal      | Hal.   |
|--------------------------|-----------|--------------|--------|
| INSTRUKSI KERJA          | Po        | 20 - 03 - 24 | 1/1    |
| VERIFIKASI MESIN         | Dibuat    | No. Dokumen  | Revisi |
| CONTINOUS HAND<br>SEALER | f Mos     | IK QT 46     | 00     |

Pelaksana : Operator dan QC *Packing* Frekuensi : Setiap akan digunakan

- 1. Pastikan tombol *on* pada mesin telah dinyalakan.
- 2. Pastikan suhu pada panel/monitor menunjukkan suhu 150°C, pengaturan suhu antara 130-200°C.
- 3. Lakukan verifikasi hasil *seal* dengan menggunakan sampel 1 *pouch* dan dilihat hasilnya (*pouch* ter seal dengan sempurna).
- 4. Catat hasil verifikasi pada form.