

INSTRUKSI KERJA	Disetujui	Tanggal	Hal.
	RI	20 - 03 - 24	1/1
VERIFIKASI	Dibuat	No. Dokumen	Revisi
KEBOCORAN MESIN HOPPER	floo	IK QT 45	00

Pelaksana : Operator dan QC Stuffing

Frekuensi : Setiap 1 Hari sekali (Shift Awal)

1. Pastikan pemasangan karet seal sudah benar.

2. Verifikasi kebocoran dengan menggunakan air yang diisikan kedalam hopper.

3. Catat hasil verifikasi pada form.